


คำนำ

เครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมบำรุงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับช่าง ถึงแม้จะมีความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์มากเพียงใด ถ้าขาดเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง ก็จะไม่สามารถทำให้ งานสำเร็จได้ การศึกษาถึงวิธีการใช้และการเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงานเป็นสิ่งจำเป็น ที่จะต้อง เรียนรู้หรือศึกษาด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดังกล่าวได้ตามวัตถุประสงค์ของ การออกแบบ สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จ เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่นด้วย เนื้อหาในเอกสาร ประกอบการบรรยายเล่มนี้ จะกล่าวถึงเครื่องมือพื้นฐานทั่วไปและเครื่องมือพิเศษบางส่วน ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงอาชญาณ ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือนำไปประยุกต์ใช้งานกับเครื่องมือ ชนิดอื่น ๆ ได้ต่อไป

เอกสารประกอบการบรรยายวิชาเครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมบำรุง เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ ประกอบการศึกษาของนักศึกษาวิชาทหาร หลักสูตรการฝึกอบรม นศท.ทอ. เนล่าช่างอาชญาณ ชั้นปีที่ ๒ เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่อนุญาตให้นำไปใช้เพื่อการใด ๆ นอกจากจะได้รับการอนุญาต

แผนกวิทยาการ กองวิทยาการ
กรมช่างอาชญาณ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอาชญาณ



สารบัญ

เครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมบำรุง.....	๑
การเลือกเครื่องมือ.....	๒
ชนิดของเครื่องมือ.....	๒
GENERAL MAINTENANCE TOOLS.....	๒
เครื่องมือพิเศษที่ใช้กับอุปกรณ์และเครื่องยนต์.....	๑๑
เครื่องมือวัดระยะและเครื่องมือเมิร์นแบบ.....	๑๕
เครื่องมือที่ใช้กับ FABRIC.....	๒๘
POWER TOOLS.....	๓๔

เครื่องมือเครื่องใช้ในการซ่อมบำรุง


ปัจจุบันเครื่องมือ ได้เข้ามาเป็นบทบาทที่สำคัญต่อสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจ ของโลก ถ้าเราไม่มีเครื่องมือไว้ใช้แล้ว มนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ นับแต่มนุษย์ยุคหินก้าวอาหารและทำเครื่องผุ่งห่มได้โดย ใช้ขวนหินและมีด ต่อมามีมนุษย์มีความเจริญขึ้นก็ได้ปรับปรุงเครื่องมือให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นตามลำดับจากเครื่องมือแบบธรรมชาติและง่าย ๆ มาเป็นเครื่องมือที่มีความละเอียดสลับซับซ้อนมากขึ้น มนุษย์ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยเหล่านี้ ช่วยในการทำงานและเพิ่มความสะดวกสบาย เมื่อมนุษย์มีความรู้มากขึ้น ก็สามารถติดประดิษฐ์เครื่องมือต่าง ๆ ให้ยุ่งยากขับข้อนมากขึ้นด้วย ถ้าไม่มีผู้คิดค้นเครื่องมือแล้ว เครื่องมือใหม่ ๆ ที่ทันสมัยก็ไม่อาจจะมีขึ้นได้ ดังนั้น การที่มนุษย์มีอาชีวะครอบสูงขึ้นก็ย่อมมีความจำเป็นที่ จะต้องมีวิธีการใช้เครื่องมือให้ถูกต้องและทำการรักษาให้คงสภาพไว้ใช้ได้นาน ๆ ด้วย

เครื่องมือนับว่าเป็นมิติที่สนิทและตื้อขางที่สุด ถ้ามนุษย์ไม่มีเครื่องมือใช้เสียแล้ว ก็ เปรียบเสมือนว่าเป็นคนตาบอด มองอะไรไม่เห็น ความจริงแล้ว ถ้าขางตาบอดแต่มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือได้ นับว่ามีคุณประโยชน์กว่ามีขางที่เชี่ยวชาญแต่ ไม่มีเครื่องมือใช้เลย ในปัจจุบันได้มีการใช้เครื่องจักรกลต่าง ๆ เป็นหลักในการทำงาน กองทัพอากาศ จึงจำเป็นต้องพิถีพิถันเกี่ยวกับเรื่องการใช้เครื่องมือต่าง ๆ นี้ให้มากขึ้น ถ้าขางไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้ หรือมีเครื่องมือแล้วแต่ไม่ว่าก็มีการใช้ที่ถูกต้อง แล้วก็ยอมจะเสียเวลา หมดประสีหิภพในการทำงาน ตลอดจนอาจเป็นเหตุให้ขางได้รับบาดเจ็บด้วย

ขางเมื่อมีเครื่องมือไว้ใช้ จะต้องรู้ถึงวิธีการใช้เครื่องมือเป็นอย่างดีและรู้จักวิธีเก็บรักษา เครื่องมือให้คงสภาพดีตลอดเวลา นอกจากนั้นแล้วในขณะที่ขางทำงานโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ อยู่ก็จะมี ผู้อื่นอยู่ด้วย จึงต้องด้วยความระมัดระวังและละเอียดรอบคอบเพียงใด เมื่อนำ เครื่องมือออกไปใช้แล้วจะต้องเก็บไว้ที่เดิมให้เรียบร้อย โดยต้องเข็มเครื่องมือให้สะอาดและแห้งก่อนเก็บลง ทิบเครื่องมือ ในบางครั้งต้องหันหน้ามันหลังลิ้นบนเครื่องมือ เพื่อป้องกันสนิมในเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องมือนั้น เป็นเวลานานโดยท่าไวบ้าง ๆ ไม่ให้ใช้เฉพาะจะทำให้เปลอะเลอะเทอะ ยกประหรือลื่นได้ สำหรับเรื่องการใช้และรักษาเครื่องมือที่ถูกต้องนั้น เป็นสิ่งสำคัญมาก มีฉะนั้นแล้วอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ การมีความรู้ในการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องนั้น นอกจากจะเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นแล้ว ยังป้องกันไม่ให้ขางได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บ ถึงแม้ว่าซ่างจะมีความสะพร้าเลินเลือในการใช้เครื่องมือบ้างก็ตาม เครื่องมือนั้นจะไม่ชำรุดได้ง่าย ๆ การเก็บเครื่องมือให้เรียบร้อยจะต้องเก็บในทิบเครื่องมือหรือที่เก็บหรือที่ แขวนตามเดิมทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการนำอกไปใช้งานในครั้งต่อไป ไม่เสียเวลาในการค้นหา ข้อห้ามที่ไม่ สมควรปฏิบัติคือ ทิบเครื่องมือมีไฟใส่และเก็บเครื่องมือเท่านั้น มิใช่ว่าเป็นที่นั่งหรือรองเท้ายืน ห้ามวางทิบ เครื่องมือไว้บนปีก เพราะจะทำให้เกิดรอยครุณบนปีกได้ อย่าใช้ทิบเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือการ ทำงานของขาง เช่น ม้ารอง เป็นต้น ทั้งนี้ให้วางทิบเครื่องมือบนพื้นเสมอ

การเลือกเครื่องมือ

ให้นำเครื่องมือไปใช้งานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ไม่ควรนำไปทิ้งทิ่บ และควรทราบขนาดหัวสลักเกลียว ซึ่งสามารถวัดได้ทางด้านข้าง



รูปที่ ๑ MEASUREMENT OF NUTS AND BOLT HEADS.

การใช้ประแจให้ใช้กุญแจกระบอก (SOCKET) ก่อน ซึ่งมีด้ามต่อ แบบ SPEED, RATCHET หรือ "T" จากนั้นให้ใช้หูห่วง (BOX – END) และปากตาย (OPEN – END) ตามลำดับ ส่วนไขควงนั้น จะต้องเลือกให้มีขนาด พอดีกับหัวผ่านของสลักเกลียวเสมอ

ชนิดของเครื่องมือ แบ่งเป็น ๕ ชนิด หรือ ๕ ประเภท ได้แก่

- GENERAL MAINTENANCE เป็นเครื่องมือที่ซ่าง บ. และซ่าง ย. ใช้ประจำ เช่น ไขควง ประแจ ต่าง ๆ เป็นต้น


- SPECIAL สำหรับงานพิเศษโดยเฉพาะ ซึ่งบางมีได้ทำเป็นประจำ แต่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เพื่อตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ให้ถูกต้องตามคุณภาพที่กำหนด ซึ่งมีอยู่ ๔ ชนิด คือ ไขควง ประแจ ไขควง ประแจ แบบน้ำ ฯ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้หลังจากซ่อมบำรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว

- MEASURING AND LAYOUT ใช้ตรวจสอบหรือวัดผลงานที่ทำเสร็จแล้ว
- FABRICATING เป็นเครื่องมือเคาะซื้อนูปต่าง ๆ
- POWER ทำงานโดยไฟฟ้าและอากาศอัด

๑. GENERAL MAINTENANCE TOOLS

- ๑.๑ WRENCH ใช้ขันหรือ คลาย BOLTS และ NUTS ประจำที่ดีทำด้วย CHROME – MOLYB – DENUM STEEL

๑.๑.๓ SOCKET WRENCH ประแจกบด้วย SOCKET และ HANDLE (รูปที่ ๒)




SOCKET WRENCHES.

SOCKET WRENCH HANDLES.


รูปที่ ๒ SOCKET WRENCH SET.

๑.๑.๔ BOX-END WRENCH ในหุ้นห่วงจะมี ๑๒ ชุด ซึ่ง适合ในการใช้งานกับหัวสลัก
ที่มี ๖ เหลี่ยม (ดูรูปที่ ๓)




รูปที่ ๓ SET BOX-END WRENCHES.

๑.๑.๓ OPEN – END WRENCHES เหມาะสำหรับใช้ในที่แคบ ๆ มุมที่ปากประแจ 95° ทำให้รั้งการเคลื่อนที่ของประแจได้มากขึ้น (ดูรูปที่ ๔)




รูปที่ ๔ USING AN OPEN – END WRENCHES

๑.๑.๔ COMBINATION WRENCH เหມาะสำหรับใช้ในการขันสลักเกลียวให้ขาดเร็วขึ้น โดยจะใช้ก่อนการขันแน่น หรือหลังจากคลายสลักเกลียวแล้ว ด้วย BOX-END WRENCHES (ดูรูปที่ ๕)




รูปที่ ๕ BOX-END AND COMBINATION WRENCHES.


๑.๑.๕ ADJUSTABLE – JAW WRENCHES มีแบบ CRESCENT, AUTO, และ PIPE WRENCH (ดูรูปที่ ๖)



AUTO WRENCH




CRESCENT WRENCHES



PIPE WRENCH

รูปที่ ๖ ADJUSTABLE – JAW WRENCHES

๑.๑.๖ THE ALLEN WRENCH ใช้ขันเกลียวที่มีรู หรือมีเหลี่ยมในหัวสลัก (เหลี่ยมใน)
ตามรูปที่ ๗




รูปที่ ๗ ALLEN WRENCH AND SCREW.

USE AND CARE OF WRENCH

๑. ขณะใช้ปะเจ อย่าออกแรงหักให้มากไป เพราจะด้านต่อเนื่องก็อาจจะพอกที่ใช้ขันสลักได้แน่นพอดแล้ว ไม่ควรใช้ RATCHET เพื่อคลายเป็นชีงต้องออกแรงมากให้ใช้ SOLID HANDLE หรือปะเจหุ่ง

๒. การใช้ประเพราหุ่งขันสลักเกลี่ยงให้ແນ່ນຕອນສຸດທ້າຍນີ້ ຈະໄມ່ເກີດກວ່າ
ຂັ້ນແນ່ນເກີນໄປ ເພຣະຄວາມຍາວຂອງດ້າມຂອງຕົວປະເຈູ່ງໜ່າງໄດ້ ທຳໄວ້ອ່າງພອດີແລະເໝາະກັບຂາດຂອງຫຼວ
ສລັກເກື້ອງແລະແປ້ນເກື້ອງແລ້ວ

๓. การใช้ประแจปักดายให้ใช้ได้เมื่อไม่สามารถใช้ SOCKET และ
หุ่นยนต์ได้ เช่น ขันเป็นเกลียว กับท่อ เป็นต้น



**ວິທີ ວ CORRECT AND INCORRECT
ADJUSTMENT OF
ADJUSTABLE-JAW WRENCH**

**របៀប និង RIGHT AND WRONG WAY
TO PULL AN
ADJUSTABLE-JAW WRENCH.**


๔. จะใช้ประแจเลื่อนได้ต่อเมื่อ ไม่สามารถจะใช้ประแจได้ ดูรูปที่ ๙ จ่าการใช้ อย่างถูกต้องนั้นเป็นอย่างไร ประแจเลื่อนที่ใช้กับห้อน้ำมัน ห้ามน้ำมานี้กับօากาศยานหรือเครื่องยนต์ ให้ใช้ประแจเลื่อนแบบนี้ กับของที่hardtack พัง และไม่สามารถจะใช้ประแจแบบอื่น ๆ ได้แล้ว

๕. การใช้ประแจไม่ถูกวิธี จะเกิดอันตรายขึ้นได้ เช่น เจ็บข้อนิ้ว, นิ้วบิดและปุดหลัง เป็นต้น ดังนั้น ถ้ามีความระมัดระวังในการใช้ประแจก็จะลดอันตรายลงได้

กานต์ปะนก

๑. ใช้ประแจที่มีพื้นดีและไม่บุบ ไม่มีไข้และน้ำมันเปรอะที่ตัวประแจ
 ๒. อย่าใช้แผ่นรองเสื่อมปากและขณะที่ใช้ประแจขันลอกที่มีหัวหลุมกับประแจ

๓. ห้ามใช้ประแจเป็นค้อนหรือ ขันโดยตั้งตัวประแจแบบ CROW BAR
๔. ใช้ประแจทำมุมคล้อยตามการขันสลัก โดยให้แขนและด้ามประแจทำมุมหากันกับตัวสลัก
๕. คิดดูลุ่่ทางให้ดีก่อนใช้เร่งขันประแจ ถ้าจะเกิดการเคลื่อนไม่ควรยืนทำงานแบบนั้น
เปยกจะทำให้ลื่นล้ม ง่าย ถ้าจะใช้แรงกดดันสลักแรง ๆ ควรใช้อุปกรณ์ตัดด้านประแจ
๖. หากหางป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ถ้าสมมติว่ามีการเลื่อนหลุดขณะขันสลัก สลัก
หัก เกลี่ยวหวาน หรือขณะยืนทำงานบนที่ร่องด่าง ๆ
๗. อย่าต่อตัวด้าน ประแจเพื่อผ่อนแรง
๘. ตรวจดูเครื่องมือปอย ๆ เชมอ อย่าใช้ประแจที่ชำรุด โกร่งอ อย่าใบเครื่องมือลงหิน
- ๙.๒ คีม คีมใช้เป็นเครื่องมือในการคีบ หรือใช้ตัดกับงานเบา ๆ




รูปที่ ๑๐ TYPES OF PLIERS.

- ๑.๒.๑ DIAGONAL - CUTTING PLIERS ใช้ตัดลวดห้ามและดึงสลักผ่า
- ๑.๒.๒ คีมปากจิ้งจอก (LONG - NOSE PLIERS) ใช้ตัดชิ้นงานเล็ก ๆ ได้
- ๑.๒.๓ คีมปากเบน SLIP JOINT PLIERS
- ๑.๒.๔ WATER - PUMP PLIERS

การใช้และรักษาคีม

๑. ให้คีมขนาดเล็กหรือใหญ่ให้เหมาะสมกับงาน ไม่ใช้คีมเป็นประแจปากตาย
 ๒. ขณะใช้คีมตัดตัวดูดสปริงต้องจับปลายตราด้้านหนึ่งไว้ เพื่อบังกันหรือระวังปลายลวดอีกด้านมาถูกตัว
 ๓. ใช้คีม WATER PUMP ขันหรือคลายสลักเกลี่ยงใหญ่ ๆ ได้
- ๑.๓ ไขควง ไขควงมี ๓ แบบ คือ ธรรมด้า CROSS POINT และ OFF SET (ดูรูปที่ ๑๑)




รูปที่ ๑๑ TYPICAL SCREWDRIVERS.

๑.๓.๑ ไขควงธรรมด้า ปากแบน (ดูรูปที่ ๑๒) และแบบที่มี Ratchet ในตัว รูปแบบนี้จะทำให้การขันร้าดเร็ว โดยคุณสมบัติของมันสามารถขันตามเข็มนาฬิกา หรือวนเข็มนาฬิกาได้ โดยกดตัวด้ามเข้าหรือดึงออก สามารถล็อกในตำแหน่งเป็นไขควงธรรมด้าได้ สำหรับไขควงชนิดนี้จะใช้ในการขันที่ไม่ต้องใช้แรงมาก ๆ




รูปที่ ๑๒ COMMON SCREWDRIVE.

๑.๓.๒ ไขควงแบบ CROS POINT มี ๒ แบบ คือ หัวแบบ REED & PRINCE จะมีปลายแหลมไม่มีร่อง ฉีกแบบหนึ่ง คือ PHILLIPS มีลักษณะปลายตัดไม่แหลมแต่มีร่อง (ดูรูปที่ ๑๓)



รูปที่ ๑๓ CROSSPOINT SCREWDRIVER.


๑.๓.๓ ไขควง OFF SET เหมือนไขควงธรรมด้าแต่ที่ปลายหั้งสองจะขานและทำมุมกับตัวไขควง (ดูรูปที่ ๑๔)



รูปที่ ๑๔ OFFSET SCREWDRIVER.


ข้อควรปฏิบัติและควรระวังในการใช้ไขควง มีดังนี้

๑. ออย่าใช้ไขควงเป็นสิ่ว, เหล็กส่ง, ค้อน, และอย่าลับปลายไขควงให้แหลมเพื่อไว้ตัด漉ด
๒. ใช้ประแจประกอบการใช้ไขควงได้
๓. ใช้ไขควงที่มีขนาดเท่ากับรอยฝ่าของหัวสลักเกลียว ถ้าไม่พอดีขนาดจะทำให้ไขควงชำรุดหรือบิดงอได้ (ตามรูปที่ ๑๕)



รูปที่ ๑๕ USE A SCREWDRIVER WITH CORRECT BLADE THICKNESS.

๔. อย่าใช้ไขควงที่เบรอะ น้ำมันหรือไข
 ๕. อย่าใช้ไขควงที่มีด้ามชำรุด หรือปลายนิ่น
 ๖. อย่าใช้ไขควงในการจัดแต่ง
 ๗. อย่าใช้ค้อนตีด้านไขควง
 ๘. อย่าใช้มือจับสลัก เวลาขันไขควง เพราะอาจขาด ทิมมือได้ ให้ใช้ปากกาจับชี้นган
 ๙. ขณะขันอย่าให้สลักเป็นเกลี้ยง
 ๑๐. อย่าใช้ไขควงที่มีปลายแหลมเหมือนสิ่ว
 ๑๑. ขณะใช้ไขควงแบบ CROSSPOINT ต้องไม่มีร่องอุดที่รอยผ่าหัวสลักและที่ปลายไขควง
- ๑.๕ ค้อน ค้อนมีไว้ใช้งานต่าง ๆ เช่น การตี, เคาะขึ้นรูป, ทุบ และบด เป็นต้น



รูปที่ ๑๖ TYPES OF HAMMERS.


๑.๔.๑ ค้อน BALL - PEEN มีขนาดน้ำหนัก ๖, ๑๒, ๑๖ ออนซ์ มีด้าน FACE (ฝี้งออก) และ BALL PEEN ไว้สำหรับ RIVET หรือเคาะชิ้นรูป

๑.๔.๒ ค้อนหงษ์เหลี่อง มีไว้เคาะสลักผ่า, ทำงานเบา ๆ

๑.๔.๓ ค้อน MALLET ทำด้วยตะเก้ว, ยางและพลาสติก

การใช้และรักษาค้อน

๑. จับค้อนให้ถูกวิธี (ตามรูปที่ ๑๗) หัวน้ำแข็งเมื่อวางบนด้ามค้อนแล้วค้อนจะแนบกับพื้นเวลาใช้



รูปที่ ๑๗ CORRECT AND INCORRECT USE OF HAMMER.

๒. อย่าใช้ค้อนที่ชำรุด, แตก บิน, ด้ามพัง


๓. ระวังอย่าให้หัวค้อนหลุดขณะใช้ค้อน

๒. เครื่องมือพิเศษที่ใช้กับอากรายานและเครื่องยนต์

ใช้เครื่องมือพิเศษกับชิ้นงานนั้นมีภาระทางเดียวกันที่หัวค้อน ที่ติดตั้งคันแคน ซึ่งใช้เครื่องมือแบบธรรมดาก็ได้โดยไม่ต้องติดตั้ง ดังนี้

๒.๑ ประแจรูแรงบิด มีด้าม ๒ แบบ คือ AUTOMATIC RELEASE หรือ BREAKAWAY กับแบบ RAT CHET "T" HANDLE

๒.๑.๑ AUTOMATIC RELEASE OR BREAK AWAY เมื่อขันถึงแรงที่ตั้งไว้จะ "BREAK" โดยอัตโนมัติ




IDENTIFICATION CODE

A	SQUARE DRIVE
B	COLOR CODE
C	MICROMETER SCALE
D	GRIP MARKINGS
E	GRIP
F	GRIP LOCK
G	GRIP END


รูปที่ ๑๘ AUTOMATIC RELEASE OR BREAKAWAY TORQUE HANDLE.

๒.๑.๒ "T" HANDLE แบบนี้ปรับแรงบิดไม่ได้ แต่ได้ PRESET TORQUE ไว้แล้วก่อน แล้ว เมื่อขันถึง PRESET แล้ว ด้ามก็จะเป็น RATCHET คือ หมุนพร้อมๆ ก็ขันแน่นต่อไปได้



รูปที่ ๑๙ "T" HANDLE TORQUE WRENCH.

การเปลี่ยนหน่วยวัดขนาด นิ้ว - ปอนด์ เป็น ฟุต - ปอนด์ ก็ห้ารด้วย ๑๒
การต่อด้ามต่อ ต้องต่อด้ามให้เขานานกัน มิฉะนั้นจะทำให้แรงบิดที่เกิดขึ้นนั้นไม่ถูกต้อง การต่อ
ด้ามต้องปฏิบัติตาม T.O. เสมอ (ดูรูปที่ ๒๐)



รูปที่ ๒๐ การต่อด้ามต่อ

การใช้และระวังรักษาประแจรู้แรงบิด

๑. ถ้าขัน NUT มากไป เมื่อถอน BOLT, จะทำให้เกลียวเสียหรือเกิดแรงเค้นกับชิ้นงานมาก เพราจะออกแรงขันมากเกินไป STRUCTURAL FAILURE และ RAPID WEAR เกิดจาก IMPROPER TIGHTENING

๒. ช่างขันประแจตามความรู้สึกว่าแน่น แต่ TORQUE WRENCH จะบอกแรงที่ใช้อย่างแน่นอน

๓. ขณะขันนั้นต้องให้เกลียวหวานนุนและกินลึก หรือเข้าอย่างสม่ำเสมอ STEADY SWEEP จนถึงใช้แรงบิดตามเกณฑ์ที่ต้องการ

๔. ถ้าใช้ TORQUE ขันแจงสลักอีกครั้งหนึ่งต้องดูด้วยที่ TORQUE INDICATION ให้ดี โดยตัวเลขนี้จะหายไปเมื่อ NUT หรือ SCREW เคลื่อนที่ ดังนั้นก่อนอ่านค่าตัวเลข TORQUE จึงต้องให้ NUT หรือ SCREW เคลื่อนกลับ

๕. ค่า TORQUE ที่ใช้ได้จาก T.O. เช่น

๖. ต้องมีการตรวจสอบด้าน TORQUE อายุจะลดลงเมื่อเดือนละครั้ง หรือ ป่วยกว่าไก่ได้ CODE สีที่ใช้ติดปะเจาหลังการตรวจ มีดังนี้ (CODE สีนี้ใช้เฉพาะชนิดไทยไม่มี)



<u>สี</u>	<u>เดือน</u>
ฟ้า	ม.ค. – พ.ค. – ก.ย.
แดง	ก.พ. – มี.ย. – ต.ค.
ดำ	มี.ค. – ก.ค. – พ.ย.
เหลือง	เม.ย. – ส.ค. – ธ.ค.

ถ้ามาจาก ตาม นำมาตรวจที่ ผวจ. กวจ. ชอ. บานอ. เดือนละครั้งทุกเดือน ต่างๆ ตาม T.O. หรือคู่มือโดยปกติ ๓ เดือนครั้ง เสร็จแล้วผูกป้ายเหลืองและแจ้งวันที่ตรวจ – วันหมดอายุ

๗. ต้องเก็บรักษา TORQUE ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากหากกระแทกเทือน จะมีผลทำให้การวัดคลาดเคลื่อนได้ หรือหล่นจะต้องมีการปรับตั้งใหม่ (CALIBRATED) ก่อนนำไปใช้งาน การเก็บรักษาหรือวาง TORQUE แยกไว้ต่างหากจากเครื่องมืออื่น ๆ

๒.๒ เครื่องวัดความตึงลวด (TENSIONMETER) ใช้ในการวัดความตึงของลวดพื้นบังคับอากาศ ยานหรืออุปกรณ์ต่างๆ เมื่อทำการ RIGGING โดยมีวิธีการวัด จะต้องสองลวดเข้าไปให้ ANVILS ทั้งสองข้างของเครื่องมือ ดังแสดงในรูปที่ ๒๑ จากนั้นให้ยก TRIGGER ขึ้น ตัว RISER จะตันกดลวดขึ้น แล้วที่เกิดขึ้นจะแสดงค่าให้เห็นบน DIALGAUGE การนำเครื่องวัดไปใช้ในการวัดจะต้องเลือกขนาดของ RISER ให้เหมาะสมกับขนาดของลวด ซึ่งสามารถเปลี่ยนขนาดได้ง่าย ในรูปแสดงตัวอย่างการวัดความตึงลวดขนาด 5/32 โดยใช้ RISER NO.2 จะเห็นได้ว่า ค่าที่วัดจากตารางตามรูปที่ ๒๑ ได้เท่ากับ "30" เมื่อเปรียบเทียบแล้วจะได้ค่าความตึงของลวดเท่ากับ 70 LBS. ในกรณีไม่สามารถอ่านค่าได้สะทกสะทันเนื่องมาจากการพื้นที่จำกัด ให้ใช้ตัว สล็อก (POINTER LOG) กดล็อก และจึงตึงเครื่องวัดออกมาก่อน เมื่ออ่านเรียบร้อยแล้วให้ปลดล็อกออก เก็บเครื่องวัดจะกลับไปที่ศูนย์เป็นเดิม ในการปฏิบัติวัดความตึงลวดที่ถูกต้อง ซึ่งจะต้องทราบก่อนว่าความตึงลวดของพื้นบังคับเท่ากันเท่าไร เพื่อ RIGGING (ตัวอย่างตามรูปที่ ๒๒) โดยศึกษาได้จากคู่มือซ้อมบำรุงของอาคารayanแบบนั้น ๆ (ป้าอุบันเครื่องวัดความตึงลวดสามารถตั้งขนาดของลวดที่จะวัดและแสดงขนาดของความตึงลวดได้เลย)


การเก็บรักษา จะต้องเก็บรักษา TENSIONMETER ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากหากกระแทกเทือน จะมีผลทำให้การวัดคลาดเคลื่อนได้ หรือหล่นจะต้องมีการปรับตั้งใหม่ (CALIBRATED) ก่อนนำไปใช้งาน ควรเก็บรักษาหรือวาง แยกไว้ต่างหากจากเครื่องมืออื่น ๆ



รูปที่ ๒๙ TENSIONMETER

รูปที่ ๒๖ TYPICAL CABLE RIGGING CHART.

๒.๓ PROTRACTOR เป็นเครื่องมือพิเศษที่ใช้การ RIGGING พื้นบังคับอากาศยานให้มีองศาใน การใช้งานได้ถูกต้อง ตามที่กำหนดในคุณภาพของอากาศยานแบบนั้น ๆ (ดูรูปที่ ๒๗)




รูปที่ ๒๗ USING THE UNIVERSAL PROPELLER PROTRACTOR TO MEASURE CONTROL SURFACE TRAVEL.

๓. เครื่องมือวัดระยะและเครื่องมือเขียนแบบ

เครื่องมือแต่ละชนิดนั้นหมายความว่าสำหรับงานแต่ละชนิดแตกต่างกันไป ซึ่งเครื่องมือที่จะกล่าวต่อไปนี้ได้แก่ เทปวัดระยะ, วัดความหนา, GO - NO - GO วัดขนาดเกลียว CALIPER และ MICROMETER

๓.๑ บรรทัดและเทป (RULER AND TAPES) ตัวบัญชีสามารถวัดได้ละเอียดถึง $1/64''$

๓.๑.๑ RULER บรรทัดเหล็ก มีข่ายด้ายาว ๔, ๖, ๑๙ นิ้วแบ่งทศนิยมได้ถึง $1/64''$




รูปที่ ๒๕ GRADUATIONS ON A SCALE.

๓.๑.๒ ตัวบัญชี วัดขนาดได้ $1/16$ หรือ $1/32$ นิ้ว ยาว ๖ ฟุต

การใช้และรักษา

๑. ถ้าชิ้นงานไม่ยาวเกินไป ควรใช้บรรทัด
๒. อย่าทำบรรทัดเป็น ไขควง เหล็กสองจังหวะ เหล็กญูกว้าง
๓. เก็บรักษาตัวบัญชีให้สะอาดและควรซ่อมบำรุงบ้าง ๆ
๔. อย่าเดินบรรทัดให้หงอ มิฉะนั้นจะหัก




รูปที่ ๒๖ POCKET SLIDE CALIPERS.

๓.๒ CALIPER ค่าลิปเปอร์ใช้วัดความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งภายในและภายนอกรูปทรงกรวยบอกราคาถูกกว่าค่าได้ถึง ๑/๑๐๐๐ นิ้ว (ดูรูปที่ ๒๖)

๓.๒.๑ THE POCKET SLIDE CALIPER ไม่มี SCALE แต่ใช้วัดความยาวทั้งภายในและภายนอกทรงกรวยบอกราคาถูกกว่าค่าได้ถึง ๑/๑๐๐๐ นิ้ว (ดูรูปที่ ๒๖)


๓.๒.๒ SPRING CALIPER ไม่มี SCALE แต่ใช้วัดความยาวทั้งภายในและภายนอกทรงกรวยบอกราคาถูกกว่าค่าได้ถึง ๑/๑๐๐๐ นิ้ว (ดูรูปที่ ๒๖)




รูปที่ ๒๖ CALIPER

การใช้และดูแลรักษา CALIPERS

๑. ต้องเช็ดให้สะอาดและแห้งก่อนนำไปหangจากใช้แล้ว
๒. ห้ามใช้ SPRING CALIPER วัดชิ้นงานที่เคลื่อนไหว ซึ่งจะทำให้ CALIPER ชำรุดและวัดได้ไม่ละเอียด




รูปที่ ๒๗ USE OF OUTSIDE CALIPER.



รูปที่ ๒๗ USE OF INSIDE CALIPER.


๓.๓ เครื่องมือวัดความหนา (แผ่นแบย์) ในหนึ่งชุดมี แผ่นวัด ๒๖ แผ่น เริ่มความหนาตั้งแต่ ๐.๐๐๑๕ – ๐.๐๙๕ นิ้ว เครื่องมือชนิดนี้ใช้วัด CLEARANCE โดยใช้แผ่นแบย์ครั้งละ ๑ ในถ้าไม่เหมาะสม อาจใช้ ๒ ใน รวมกันก็ได้ (ดูรูปที่ ๒๘)



รูปที่ ๒๘ THICKNESS GAGE.


การใช้และดูแลรักษาเครื่องมือวัดความหนา ต้องระมัดระวังไม่ให้แผ่นแบย์ชำรุด เป็นจอยหรือบุบ เพราะจะทำให้การวัดคลาดเคลื่อนได้

๓.๔ เครื่องมือ GO – NO – GO มีด้านหนึ่ง GO, อีกด้านจะเป็น NO, GO ด้าน GO นั้น ขึ้นงาน ผ่านไปได้ ส่วน NO, GO ขึ้นงานจะติดอยู่ (ดูรูปที่ ๓๐)




รูปที่ ๓๐ GO-NO-GO-GAGE.

๓.๕ เครื่องมือวัดจำนวนเกลียว ลักษณะคล้ายแผ่นแhey์แต่มีฟันให้วัดจำนวนเกลียว ว่ามีจำนวนกี่ฟันต่อ ๑ นิ้ว เกรดใช้ให้ทดลองทานกับเกลียวจุหลาย ๆ ครั้ง จนเห็นว่าเกลียวของเครื่องวัดกับเกลียวของชิ้นงานพอดีกัน แล้วจึงอ่านค่าที่ได้จากตัวเลขบนแผ่น (ดูรูปที่ ๓๑)




รูปที่ ๓๑ SCREW PITCH GAGE

๓.๖ MICROMETER เป็นเครื่องวัดอ่านค่าได้ละเอียดมากที่สุด คือ สามารถอ่านค่าได้ถึง $\frac{1}{1,000}$ ของนิ้ว สำหรับ SCALE VERNIER ด้วยจะอ่านได้ถึง $\frac{1}{10,000}$ นิ้ว (ดูรูปที่ ๓๒) และ มีแบบที่สามารถอ่านค่าได้ $\frac{1}{100}$ มม. (0.01 มม.) ซึ่งจะได้กล่าวในตอนท้าย




รูปที่ ๓๒ MICROMETER.

- SCREW มี ๔๐ พื้น – นิ้ว (ระยะ PITCH) ดังนั้นเมื่อ SPINDLE หมุนไป ๑ รอบ ก็จะเป็น ระยะ $\frac{1}{40}$ " หรือ .๐๒᳚" ใน ๑ นิ้ว BARREL เคลื่อนได้ ๔๐ รอบ (หรือ ๔๐ ช่อง)
- BARREL OF MICROMETER ใน ๑ นิ้ว มี ๔๐ ช่อง ๆ ละ .๐๒᳚" มีตัวเลข ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐




รูปที่ ๓๓ MAIN DIVISIONS ON THE BARREL. รูปที่ ๓๔ MAIN AND SUBDIVISIONS ON THE BARREL.

- THIMBLE แบ่ง SCALE ได้ ๒᳚ ช่อง ดังนั้น THIMBLE หมุนไป ๑ รอบ = $\frac{1}{40}$ หรือ .๐๒᳚" และถ้าหมุนไป ๑ ชีดของ THIMBLE มีค่า $\frac{1}{40} \times \frac{1}{40} = \frac{1}{1600} = .000625$ ดูรูปที่ ๓๕ สำหรับ



รูปที่ ๓๕ DIVISIONS ON THE THIMBLE.

- ANVIL คือ หน้า MICROMETER ที่สัมผัสกับชิ้นงานที่จะวัดซึ่งล่าง (ไม่หมุน) ซึ่งสร้างโดยการเจียรนัยมิใช่การกลึง
 - SPINDLE เป็นหน้าสัมผัสตัวบนที่หมุนเข้า – ออกให้สัมผัสกับชิ้นงาน
 - FRAME สำหรับยึด ANVIL และเครื่องวัดทั้งหมด
- MICROMETER แบบต่าง ๆ จะต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่ว่าจะนำไปใช้ในการวัดอะไรโดยมี HOUSING และ FRAME ที่แตกต่างกัน ซึ่งทุกแบบก็จะมีหลักการใช้งานเช่นเดียวกัน ดังนี้




รูปที่ ๓๖ FOUR KINDS OF MICROMETERS.

- MICROMETER แบบวัดภายนอก ใช้วัดตัวนอกของเพลาให้ SET CALIPER แบบวัดภายนอกในการกำหนด DIMENSION

- MICROMETER แบบวัดภายนอก ใช้วัด DIA ใน CYL.
- MICROMETER แบบวัดเกลียว ใช้วัด DIA ของห้องเกลียว
- MICROMETER แบบวัดความลึก ใช้วัดความลึกของร่อง, รูต่าง ๆ ตามปกติ
MICROMETER ให้วัดขนาดได้ไม่เกิน ๑ นิ้ว และถ้ามากกว่า ๑ นิ้ว ก็จะมีต่อให้ เช่น ๒๐ - นิ้ว
MICROMETER จะวัดขนาดได้ตั้งแต่ ๑๙ - ๒๐ นิ้ว

๓.๖.๑ USE & CARE MICROMETERS.




รูปที่ ๓๗ CORRECT WAY TO HOLD A SMALL MICROMETER.

- จับให้ถูกวิธี ใช้หัวนิ้วแม่มือกับนิ้วชี้หมุน THIMBLE
- ตรงปลาย THIMBLE มี RATCHET (หมุนฟรี) ใช้สำหรับการหมุนเพื่อให้ SPINDLE สมผัสชิ้นงานด้วยแรงที่พอเดี่ยว ทั้งนี้เพื่อป้องกันการออกแรงหมุนมากเกินไป
- SPINDLE ต้องตั้งฉากกับชิ้นงานเสมอเมื่อจะ量จะอ่านค่าผลิตผล

- MICROMETER เป็นเครื่องวัดที่ละเอียด และคลาดเคลื่อนได้ง่าย ๆ จึงต้องจับและวางอย่างนิ่มนวล - ห้ามทำหนีบ, ทำความร้อนด้วย CLEAN OIL
- ห้ามหมุนແเน่นกับชิ้นงานด้วย THIMBLE มากเกินไป เพราะ จะทำให้การวัดเกิดความคลาดเคลื่อน เนื่องจากเกลียวภายในหัววัด
- หน้าสัมผัสที่ใช้วัดงาน (ANVIL และ SPINDLE) จะต้องเรียบ ฉะนั้นจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

๓.๖.๒ การอ่าน MICROMETER

อ่านจากด้านเลขสุดท้ายบน BARREL (๑/๑๐) (MAIN DIV) รวมกับ ๑/๑๐๐ (SUB DIVISIONS) และรวมกับ ๑/๑๐๐๐ (THIMBLE)



รูปที่ ๓๘ SAMPLE MICROMETER READINGS.

การอ่าน VERNIER SCALE

(รูปที่ ๓๙)

$$\text{MAIN DIV} = .400$$

$$\text{SUB } " = .050$$

$$\text{THIMBLE} = .019$$

$$\text{VERNIER} = .0007$$



$$\text{รวม} = .4697$$

There are no ten-thousandths to add as the zero lines on Vernier coincides with lines on thimble.

$$\text{Reading} = .4690^*$$

The 7th graduation on the Vernier coincides with line on thimble, indicating $\frac{7}{10,000}$ should be added to the round thousandths reading..... .4690* .0007

$$\text{Reading} = .4697$$



รูปที่ ๓๙ SAMPLE READINGS

๓.๖.๓ การตรวจเครื่องวัด กระทำได้โดยสอดกราดชาญี่มุ่ม ๆ ระหว่าง ANVIL และ SPINDLE แล้วหมุนเบา ๆ ให้สมผัสกัน จากนั้นดึงกระดาษออกช้า ๆ ห้ามใช้กระดาษแข็ง และปฏิบัติตามนี้

- CHECK "0" READING

- วัด STANDARD BLOCK เพื่อตรวจระยะให้ถูกต้อง

หลักการของ MICROMETER ชนิดแบ่งละเอียด ๑/๑๐๐ (๐.๐๑ มม.)

หลักการของไมโครมิเตอร์ชนิดนี้ มีเกลียวที่มีแกนเกลียวขนาด ๒๐ เกลียวต่อ ๗ม. แกนวัด (SPINDLE) กับปลอกหมุนวัด (THINBLE) ประสานติดกันแน่นมีกรอบฐานปูกรวยยึดให้ติดกันไว้ เมื่อหมุนปลอกหมุนวัด แกนเกลียว (SPINDLE SCREW) ของแกนวัด (SPINDLE) ก็จะหมุนตามไปได้ด้วย เช่นเดียวกับไมโครมิเตอร์ชนิดแบ่งละเอียด ๑/๑๐๐ นิ้ว และชนิดอื่น ๆ ขนาดเกลียวที่แกนเกลียวของ แกนวัด เป็นเกลียวขนาด ๐.๕ มม. หมายถึงระยะ PITCH ๐.๕ มม. เมื่อหมุนปลอกหมุนวัดไป ๑ รอบ (แกนเกลียวหมุน ๑ รอบ) แกนวัดจะเคลื่อนที่ได้ ๐.๕ มม.


ที่ BARREL หรือ SLEEVE แบ่งสเกลออกเป็น มม. ๑ ซองมีค่าเท่ากับ ๐.๕ มม. ที่ปลอกหมุนวัดแบ่งสเกลออกเป็น ๕๐ ซองเท่า ๆ กัน โดยรอบปลอกหมุนวัด (THIMBLE)

ถ้าหมุนปลอกหมุนวัดไป ๕๐ ซอง หรือ ๑ รอบ แกนวัดเคลื่อนที่ได้เท่ากับ ๐.๕ มม.

ถ้าหมุนปลอกหมุนวัดไป ๑ ซอง แกนวัด (SPINDLE) จะเคลื่อนที่ไปได้เท่ากับ ๐.๕/๕๐ มม. ๑/๑๐ มม. (๐.๐๑ มม.)

๓.๗ เวอร์เนียร์คัลิเปอร์ (VERNIER CALIPER)

เวอร์เนียร์เป็นเครื่องมือวัดที่สำคัญมากในงานช่าง อุตสาหกรรม มีขนาดตั้งแต่ ๖ นิ้วขึ้นไป จนถึง ๑ เมตร แต่ที่ใช้ทั่วไปคือขนาด ๖ นิ้ว แบ่งส่วนละเอียดได้ ๑/๒๐ มม. ๑/๕๐ มม. ๑/๑๒๘ นิ้ว และ ๑/๑๐๐ นิ้ว เวอร์เนียร์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้มีอยู่หลายชนิดและหลายแบบ คำว่าเวอร์เนียร์นี้เป็นหลักการของการใช้สเกล ๒ สเกลรวมกัน คือ MAIN SCALE กับ VERNIER SCALE ซึ่งนำไปใช้เป็นหลักในการสร้างเครื่องมือวัดชนิดต่าง ๆ ได้ นายตรวจเทคนิคจะรู้จักใช้เวอร์เนียร์ชนิดต่าง ๆ ได้ถูกต้องและสามารถอ่านค่าจากเวอร์เนียร์ได้ทุกแบบทุกระบบวัด ถ้าได้เข้าใจถึงหลักการของการแบ่งชีดและการเทียบสเกล ระหว่าง MAIN SCALE กับ VERNIER SCALE นายตรวจเทคนิคควรทำความเข้าใจหลักการนี้ให้ดีแล้ว จะสามารถใช้เวอร์เนียร์ได้ทุกชนิด



รูปที่ ๔๐ ส่วนประกอบของเวอร์เนียร์

จากนูป จะเห็นได้ว่า เวอร์เนียร์ประกอบด้วยส่วนใหญ่ ที่สำคัญ ๓ ส่วน คือ

๑. จากสำหรับวัด
๒. สเกลบรรทัด (MAIN SCALE)
๓. สเกลเวอร์เนียร์ (VERNIER SCALE)

เวอร์เนียร์อันเดียวกันเรานามารถใช้วัดได้ทั้งวัดความต้องใน วัดความลึกวัดตอนอก ระบบ
ขังกฤษ วัดได้ละเอียดถึง ๑/๑๒๘ นิ้ว และ ๑/๑๐๐ นิ้ว สำหรับระบบเมตริกวัดได้ละเอียดถึง ๑/๒๐ มม.
และ ๑/๕๐ มม. ในงานที่ต้องการความละเอียดมาก นอกจากจะใช้ไมโครมิเตอร์ วัดแล้วยังใช้เวอร์เนียร์
วัดได้ละเอียดเหมือนกัน

หลักในการวัดใน

๑. ตั้งขาเวอร์เนียร์คลิปเปอร์ให้เล็กกว่าขนาดที่จะวัด
๒. วางปากที่ด้วยด้าวทابกับชิ้นงาน
๓. ดันปากเลื่อนให้เข้าชนกับชิ้นงาน

การวัดในให้สอดปากวัดเข้าในแนวตรงขานานกับแนวเส้นศูนย์ของรูที่จะวัดทุกครั้ง

หลักในการวัดนอก

๑. ตั้งขาเวอร์เนียร์คลิปเปอร์ให้ใหญ่กว่าขนาดที่จะวัด
๒. วางปากด้านที่ด้วยด้าวทابกับชิ้นงาน
๓. ดันปากเลื่อนให้เข้าชนกับชิ้นงาน


หลักในการวัดลึก

๑. ดันปากเลื่อนให้ก้านสำหรับวัดลึกเข้าไปในรูที่จะวัด
๒. ให้ก้านสำหรับวัดลึกอยู่ในขนาดให้สมผัสถูกกับวัสดุภายในรู
๓. ให้ส่วนปลายสุดของ MAIN SCALE ตั้งฉากกับปากรู

๓.๗.๑ เวอร์เนียร์คลิปเปอร์ ชนิดแบ่ง ๑/๑๒๘ นิ้ว สเกลที่ใช้ในการแบ่ง แบ่งออกเป็น
๒ ส่วน คือ MAIN SCALE หรือสเกลบรรทัด และ VERNIER SCALE หรือสเกลเวอร์เนียร์ทัวที่เลื่อนได้
ดังนั้นการอ่านค่าต้องเอาค่าที่อ่านได้บน MAIN SCALE รวมกับค่าบน VERNIER
SCALE ทั้งหมดจะเป็นค่าที่วัดได้จากชิ้นงานจริง ๆ

การอ่านค่าของเวอร์เนียร์คลิปเปอร์ชนิดแบ่ง ๑/๑๒๘ นิ้ว

จะสังเกตดูที่ MAIN SCALE จะมีขีดแบ่งไว้ ๓ ขนาด ยาวไม่เท่ากันตามรูปที่ ๔๙ ขีดที่แสดงค่า
เป็นนิ้วและครึ่นนิ้วจะยาวเท่ากันแต่เด่น ๑ แสดงว่าเป็นนิ้วจะไม่มีตัวเลขแสดงกำกับอยู่ ขีดทั้ง ๓ ขนาดมีค่า
ต่างกัน



แสดงค่าเท่ากับ ๑/๑๐ มิลลิเมตร


รูปที่ ๔๑ การแบ่งสเกลบน MAIN SCALE

ชีดยาว เป็นระยะทุก ๆ ชีด ดูรูปที่ ๔๑ จะเป็นชีดยาวจากซ่องหนึ่งถึงซ่องหนึ่งเรียกว่า ช่องใหญ่มีค่าเท่ากับ ๑/๑๐ มิลลิเมตร

ชีดรอง สักชุดจะมีชีดสั้นกว่าชีดยาวในทุก ๆ ๑ มิลลิเมตร มีชีดรองอยู่ ๖ ชีด แบ่งระยะ ๑ มิลลิเมตรเป็น ๙ ช่องรอง แต่ละช่องรองจะมีค่าเท่ากับ ๑/๙ มิลลิเมตร หรือ ๐.๑ มิลลิเมตร VERNIER SCALE ตรงกับชีดที่ ๑ ของ VERNIER SCALE จะอ่านค่าเป็น ๑/๑๐ มิลลิเมตร

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าระยะ ๑/๑๐ มิลลิเมตรแบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ อีก ๙ ส่วน เพราะเราสามารถเลื่อนได้ ๙ ครั้ง แต่ละชีดจะต้องมีค่าเท่ากับ ๑/๙๗๘ มิลลิเมตร นั่นเอง

ชีดสั้น เป็นชีดสั้นที่สุดบน MAIN SCALE เป็นชีดแบ่งจากช่องรองออกเป็น ๒ ส่วนเท่า ๆ กัน แบ่งทุก ๆ ระยะ ๑ มิลลิเมตรเป็น ๑ ๖ ช่องเด็กเท่ากันแต่ละช่องเด็กมีค่าเท่ากับ ๑/๑๖ มิลลิเมตร VERNIER SCALE จะมีช่องอยู่ ๙ ช่อง (ดูรูปที่ ๔๒) มีตัวเลข ๐,๕ และ ๙ กำกับไว้



รูปที่ ๔๒ การแบ่ง VERNIER SCALE

ถ้าเราเลื่อนชีดที่ ๑ ของ VERNIER SCALE ไปทางขวาให้ตรงกับชีดที่ ๑ MAIN SCALE จะอ่านค่าเป็น ๑/๙๗๘ มิลลิเมตร

ถ้าเราเลื่อนชีดที่ ๒ ของ VERNIER SCALE ไปทางขวาให้ตรงกับชีดที่ ๒ ของ MAIN SCALE จะอ่านค่าเป็น ๑/๙๔๘ มิลลิเมตร

ถ้าเราเลื่อนชีดที่ ๓ ของ VERNIER SCALE ไปทางขวาให้ตรงกับชีดที่ ๓ ของ MAIN SCALE จะอ่านค่าเป็น ๑/๙๑๘ มิลลิเมตร


ถ้าเราเลื่อนชีดที่ ๔ ของ VERNIER SCALE ไปทางขวาให้ตรงกับชีดที่ ๔ ของ MAIN SCALE จะอ่านค่าเป็น ๑/๓๒ นิ้ว

ถ้าเราเลื่อนชีดที่ ๕ ของ VERNIER SCALE ไปทางขวาให้ตรงกับชีดที่ ๕ ของ MAIN SCALE จะอ่านค่าเป็น ๕/๑๒๘ นิ้ว

ถ้าเราเลื่อนชีดที่ ๖ ของ VERNIER SCALE ไปทางขวาให้ตรงกับชีดที่ ๖ ของ MAIN SCALE จะอ่านค่าเป็น ๓/๖๔ นิ้ว

ถ้าเราเลื่อนชีดที่ ๗ ของ VERNIER SCALE ไปทางขวาให้ตรงกับชีดที่ ๗ ของ MAIN SCALE จะอ่านค่าเป็น ๗/๑๒๘ นิ้ว

ถ้าเราเลื่อนชีดที่ ๘ ของ VERNIER SCALE ไปทางขวาให้ตรงกับชีดที่ ๘ ของ MAIN SCALE จะอ่านค่าเป็น ๑/๑๖ นิ้ว




รูปที่ ๔๓ การแบ่ง VERNIER SCALE และ MAIN SCALE

การคิดคำนวนของเส้น VERNIER SCALE ให้เข้าเขตัวท้ายของส่วนไปคูณซองที่ผ่านมาแล้วบวกกับเศษ ก็จะเป็นค่าที่อ่านได้ เช่นในรูปที่ ๔๓ ชีดที่ ๓ ของ VERNIER SCALE มีค่าเท่ากับ $\frac{3}{128}$ นิ้ว ตรงกับชีดบน MAIN SCALE ก็คือ $\frac{3}{128}$ ไปคูณซองที่ผ่านมา ๔ ซึ่งให้ $\frac{1}{32}$ แล้วบวกกับเศษ ๓ ค่าที่อ่านได้จะเท่ากับ $\frac{3}{128} + \frac{1}{32}$ นิ้ว ส่วน $\frac{1}{32}$ ก็คือ $\frac{1}{16}$ ไปคูณซองที่ผ่านมาแล้วบวกกับเศษ ส่วน $\frac{1}{16}$ ก็คือ $\frac{1}{16}$ ไปคูณซองที่ผ่านมาแล้วบวกกับเศษ ก็จะย่านต่อออมมาได้เลย

การอ่านเป็นเซนติเมตร (ดูรูปที่ ๔๔)

- ชีดแต่ละชีดบน VERNIER SCALE จะมีค่าเท่ากับ .๐๕
- ตัวเลขที่กำกับบน VERNIER SCALE จะมีค่าเท่ากับ .๑, .๐๕ ถึง .๙ พอยเล็ก ๑๐ ตวงก็จะมีค่าเท่ากับ ๑ มม.



รูปที่ ๔๔ การแบ่ง VERNIER SCALE และ MAIN SCALE เป็นเซนติเมตร

๓.๗.๒ เครื่องวัด Vernier ๑/๑๐๐๐ นิ้ว


สำหรับเครื่องวัด Vernier ที่สเกลแบ่งหน่วยเป็นนิ้ว มีรายบิชัทที่ผลิตแบ่งละเอียดถึง ๑/๑๐๐๐ นิ้ว แต่ในการนำไปใช้จะอ่านยากมาก ในการวัดที่ต้องการความละเอียดถึง ๑/๑๐๐๐ นิ้ว นิยมวัดด้วยไมโครมิเตอร์มากกว่า เพราะอ่านได้ง่ายกว่า

หลักการแบ่งสเกลของเครื่อง Vernier นิคัตตี้ไดล์ล์ เอ็ม ๑/๑๐๐๐ นิ้ว

- ๑ นิ้วนบน MAIN SCALE แบ่งออกเป็น ๑๐ ช่องใหญ่ และแต่ละช่องใหญ่จะมีค่าเท่ากับ ๑/๑๐ นิ้ว หรือ ๐ ๑ นิ้ว
๒. แต่ละช่องใหญ่แบ่งออกเป็น ๕ ช่องเล็ก ซึ่งเล็กแต่ละช่องจะมีค่าเท่ากับ ๑/๕๐ นิ้ว ๒๕/๑๐๐๐ หรือเท่ากับ ๐.๐๒๕ นิ้ว
๓. แบ่ง ๒๕ ช่องเล็กของ MAIN SCALE ออกเป็น ๒๕ ช่องบน VERNIER SCALE แต่ละช่องจะมีค่าเท่ากับ ๑/๒๕ ๒๕/๑๐๐๐ ๒๕/๑๐๐๐ นิ้ว
๔. ความแตกต่างของ MAIN SCALE กับ VERNIER SCALE เท่ากับ ๒๕/๑๐๐๐ , ๒๕/๑๐๐๐ , ๑/๐๐๐๐ นิ้ว

การอ่านค่าของเครื่อง Vernier คลาลิเบอร์ ชนิดแบ่ง ๑/๑๐๐๐ นิ้ว

ให้คูณค่าของ MAIN SCALE จะมีค่าแบ่งไว้ ๓ ขนาด ยกเว้นเท่ากับตามรูปที่ ๔๕



รูปที่ ๔๕ การแบ่ง VERNIER SCALE และ MAIN SCALE

ชีดยาวย เป็นระบบทุก ๆ หนึ่งนิ้ว

ชีดรอง ลักษณะขีดสั้นกว่าชีดยาวยในทุก ๆ ๑ นิ้ว จะมีชีดรองอยู่ ๗ ชีด แบ่งระยะ ๑ นิ้ว เป็น ๑๐ ช่องรอง แต่ละช่องจะมีค่าเท่ากับ ๑/๑๐ นิ้ว หรือเท่ากับ ๐.๑ นิ้ว

ชีดสัน เป็นขีดสั้นที่สุดบน MAIN SCALE เป็นขีดแบ่งจากช่องรองออกเป็นสี่ช่องเท่า ๆ กัน แบ่งทุก ๆ ระยะหนึ่งนิ้วออกเป็น ๔๐ ช่องเด็กเท่า ๆ กัน แต่ละช่องเด็กจะมีค่าเท่ากับ ๑/๔๐ นิ้ว หรือมีค่าเท่ากับ ๐.๐๒᳚ นิ้ว

ที่ VERNIER SCALE จะมีช่องอยู่ ๒๕ ช่อง มีตัวเลข ๐, ๕, ๑๐, ๑๕, ๒๐, ๒๕ กำกับให้ถ้าเลื่อนให้ชีดที่ ๑ ของ VERNIER SCALE ไปทางขวาให้ตรงชีดบน MAIN SCALE จะมีค่าเท่ากับ .๐๐๑ นิ้ว

ถ้าเลื่อนให้ชีดที่ ๒ ของ VERNIER SCALE ไปทางขวาให้ตรงชีดบน MAIN SCALE จะมีค่าเท่ากับ .๐๐๒ นิ้ว

๔๘

ถ้าเลื่อนให้ชีดที่ ๕ ของ VERNIER SCALE ไปทางขวาให้ตรงชีดบน MAIN SCALE จะมีค่าเท่ากับ .๐๐๕

ถ้าเลื่อนให้ชีดที่ ๑๐ ของ VERNIER SCALE ไปทางขวาให้ตรงชีดบน MAIN SCALE จะมีค่าเท่ากับ .๐๑๐ นิ้ว

ถ้าเลื่อนให้ชีดที่ ๑๕ ของ VERNIER SCALE ไปทางขวาให้ตรงชีดบน MAIN SCALE จะมีค่าเท่ากับ .๐๑᳚ นิ้ว

ถ้าเลื่อนให้ชีดที่ ๒๐ ของ VERNIER SCALE ไปทางขวาให้ตรงชีดบน MAIN SCALE จะมีค่าเท่ากับ .๐๒๐ นิ้ว

ถ้าเลื่อนให้ชีดที่ ๒๕ ของ VERNIER SCALE ไปทางขวาให้ตรงชีดบน MAIN SCALE จะมีค่าเท่ากับ .๐๒᳚ นิ้ว

ชีด ๐ ของ VERNIER SCALE ตรงกับขีดสั้นชีดที่ ๑ ของ MAIN SCALE จะมีค่าเท่ากับ ๐.๐๒᳚ นิ้ว ดังนั้นจะเห็นได้ชัดทุก ๆ หนึ่งช่องของ MAIN SCALE จะมีค่าเท่ากับ ๐.๐๒᳚ นิ้ว และทุก ๆ ๕ ช่อง จะมีตัวเลขกำกับให้จะมีค่าเท่ากับ ๐.๑ นิ้ว

การอ่านเป็นศูนติเมตร


ถ้าเลื่อนให้ชีดของ VERNIER SCALE ไปทางขวาเมื่อแต่ละช่องจะมีค่าเท่ากับ .๐๒ มม.

- ตัวเลขที่กำกับบน VERNIER SCALE จะมีค่าเป็นจุด เช่น .๒, .๕, .๖, .๘, และ .๑ มม.
- ชีดยาวยที่ไม่มีตัวเลขมีค่าเป็น .๑, .๓, .๕, .๗

๔. เครื่องมือที่ใช้กับ FABRIC

- HOLDING DEVICE
- WOOD WORKING TOOL
- METAL WORKING TOOL
- FABRIC WORKING TOOL


๔.๑ FILE ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะ ตะปู้ , เลื่อยมือ , ตัดห่อ , ตัดและผายปากห่อ สามารถ ตะปู้ ชิ้นงานให้มีรูร่องเกิน .๐๐๑"



รูปที่ ๔๖ FILE NOMENCLATURE.

๔.๑.๑ CLASSIFICATION นี้ NAME, GRADE, CUT

- NAME คือ ลักษณะ CROSS SECTION เช่น กลม , เหลี่ยม เป็นต้น




รูปที่ ๔๗ SHAPES OF FILE

- GRADE คือ หยาน , ละเอียด ของพื้น (มี & GRADE)


- CUT คือ SINGLE CUT มีพื้นแคบเดียว

DOUBLE CUT มีพื้น ๒ แผงตัดกันเป็นรูป DIAMOND SHARPED



รูปที่ ๔๘ FILE CUTS.

- ๔.๑.๒ การเลือกใช้ตะปุ่น เลือกไว้ให้ถูกกับโดยะ เช่น โดยะอ่อน – พื้น – หยาบ และ โดยะแข็ง ใช้พื้นละเอียด
 ๔.๑.๓ การใช้และเก็บรักษาตะปุ่น เช่น ควรจับด้าน แล้วปลายให้ถูกวิธี เป็นต้น




รูปที่ ๔๙ CORRECT WAY TO HOLD A FILE

- ไม่เกิน ๖๐ STROKE / MIN.
- ตะปุ่น อล. ตอนดึงเข้าให้เบาเมื่อ
- อย่าตะปุ่นบนเหล็กที่แข็งกว่าตะปุ่น
- อย่าเหวี่ยงหรือโยนตะปุ่น ลงในลิ้นชัก วิธีที่ดีที่สุดคือวางตั้งแต่เสียงกันลงในช่อง
- หัดมือน้ำมันไว้กันสนิม ขณะเก็บในที่เก็บ
- อย่าใช้ตะปุ่นที่ไม่ใส่ด้าม
- อย่าใช้ตะปุ่นเป็นเหล็กเจาะหรือมีด
- อย่าใช้ตะปุ่นเป็นค้อน

๔.๒ เลื่อยมือ

๔.๒.๑ มี SOLID และ ADJ.FRAMES


- ADJ.FRAME ໄສໄປເລື່ອຍ ၅ - ၁၁"




ຮູບທີ ๕๐ HACKSAWS.

๔.๒.๒ "ALL - HARD" BLADE ອນຫຸນທັງໃບ

- FLEXIBLE BLADE ອນຫຸນ ເພາະພື້ນ
- ໄປເລື່ອຍກວ້າງ ၇/၁၁ - ၈/၁၁" ແລະ ၁၄ - ၃၂ ພິ່ນ/ນິ້ວ




ຮູບທີ ๕๑ SET OF HACKSAW BLADE TEETH



รูปที่ ๕๒ TYPE OF HACKSAW BLADE TO USE.


การใช้และรักษาเลื่อยมือ

๑. ชนิด ALL - HARD ใช้ตัด HEAVY STOCK
๒. ๑๔ POINT (พื้น/นิ้ว) ใช้กับ SOFT METAL
 - ๓๙ POINT (พื้น/นิ้ว) ใช้กับ SOFT METAL
 - THIN - WALLED ใช้ FINER BLADE
๓. การใช้เลื่อย ควรใช้ในลักษณะคล้ายกับตะไบ คือ PRESSURE ใน FORWARD STROKE
๔. เมื่อเลื่อยแผ่นบาง ๆ ควรมีไม้ประคบ ๒ ด้ามแล้วเลื่อยให้ขาดพร้อมกันไปเลย
๕. ระวังอันตรายจากใบเลื่อยหัก ห้ามเลื่อยถ้าไม่ใช้ปากกาจับชิ้นงานขณะเลื่อย



รูปที่ ๕๓ STARTING HACKSAW CUTS.


๔.๗ เครื่องมือ, ตัดท่อ, ตัด ผ้ายปากท่อ ท่อ SEAMLESS อลูมิเนียม, ทองแดง, เหล็ก
๔.๗.๑ เครื่องมือตัดท่อ มี CUTTING WHEEL, 2 ROLLERS (ดูรูปที่ ๕๔)



รูปที่ ๕๔ CUTTING TUBE WITH A TUBE-CUTTING TOOL.

การใช้เครื่องมือตัดท่อ ใส่ท่อแล้วบิด SCREW ให้แน่นจน CUTTING WHEEL และ ROLLER สัมผัสท่อ ตัว CUTTING ต้องตรงเส้นที่ต้องการตัด แล้วจึงบิด SCREW ให้แน่นลงไป จากนั้น ให้หมุนเครื่องมือไปรอบท่อ เพิ่มแรงบิด SCREW ลงไปเป็นระยะ ๆ ตลอดกับการหมุน ทำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะขาด

๔.๗.๒ เครื่องมือผ้ายปาก การผ้ายปากเพื่อเต็มท่อต่อ กับ FITTING BULKHEAD CONECTIONS และ UNITS สามารถผ้ายปากได้ ๑/๘ – ๑/๒ O.D. (ดูรูปที่ ๕๕)




รูปที่ ๕๕ COMBINATION FLARING TOOL IN USE.

การใช้และรักษา

- วางท่อในที่กำหนด และแผ่นปลายอีก ๑/๓๔" - ๑/๑๖" (ตามขนาดท่อ) และยึดท่อให้แน่น แล้วกด PLUNGER เพื่อตรวจสอบว่า翰าส์มผัสเรียบร้อย แล้วใช้ค้อนตีด้วยแรงหนักปานกลาง ๑๐ - ๑๒ ที แล้วหมุน PLUNGER ทุกครั้งที่ต้อง

- ก่อนพยายามปัก ต้องใส่ SLEEVE และ NUT ก่อนเสมอ ใช้เครื่องมือ GO - NO - GO GAGE วัด DIA. ของปัก โดย O.D. ของปัก มากกว่า SLEEVE และน้อยกว่า I.D. ----- ของเกลียว ของ NUT, DIA, ของปักจะต้องมากน้อยขึ้นกับปลายท่อที่ผลิตขึ้นมากน้อยแตกต่างจาก เครื่องมือพยายามปัก

๔.๓.๓ เครื่องมือตัดท่อ เครื่องมือชนิดนี้มีด้าม ๒ ด้าม ๆ หนึ่งมี CIRCULAR ให้หัวห่องหัวคมนิ้วอยพอดีจะให้หัวห่อได้ไม่หัก , ส่วนด้านอีกอันนั้นໄว้ยึดท่อ ขณะงอ (ดูรูปที่ ๕๖)




รูปที่ ๕๖ METHOD OF USING A TUBE-BENDING TOOL.

การใช้และรักษาเครื่องมือตัดท่อ


๑. เครื่องมือส่วนมากใช้ดัดท่อห้องแดง อล.ถ้าจะดัด STAINLESS ต้องระวังเป็นพิเศษมิฉะนั้น คอม.จะพังได้
๒. ก่อนดัดต้องพิจารณาทิศทางและมุมท่อที่ตัดให้แน่นอน

๕. POWER TOOLS


๕.๑ ELECTRIC DRILL.



๕.๒ PNEUMATIC DRILL. ส่วนใหญ่ใช้ในการเจาะซ่อมบำรุงโครงสร้างอาคารชาน โดยออกแบบให้มีรูป่างและขนาดที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริเวณพื้นที่ในการเจาะ




๕.๓ ELECTRIC BENCH GRINDER




๕.๔ RIVET GUNS ส่วนใหญ่ใช้ในการซ่อมโครงสร้างอากาศยาน โดยออกแบบให้มีรูปร่างของหัวค้อนแตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อให้มีความเหมาะสมกับบริโภคพื้นที่ในการย้ำ (ดูรูปที่ ๕๗)

Slow-hitting (long stroke) riveting hammers




Fast-hitting (light) riveting hammers



รูปที่ ๕๗ TYPES OF RIVET GUNS.

๔.๕ เครื่องดึงหมุดชนิดพิเศษ ใช้สำหรับงานซ่อมโครงสร้างอากาศยาน ที่ต้องการความเร็วแรงและมีพื้นที่จำกัดในการย้ำหมุดด้วยสว่านลม โดยจะมีชนิดต่างดังรูปที่ ๔๙



รูปที่ ๔๙ SELF-PLUGGING (friction lock) rivet guns.

ข้อควรจำ

๑. มีราคาแพงกว่า HAND TOOL และมีประสิทธิภาพสูงจึงจะต้องมีความระมัดระวังในการใช้มิฉะนั้นจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้หรือเครื่องมือเกิดการเสียหายชั่นมาก
๒. ค.m. ที่ใช้กันมากคือสว่านไฟฟ้า, สว่านลม, เครื่องเจียรนัยก้อนใช้ต้องอ่อนคุณนือให้เข้าใจก่อนเสมอ
๓. ซ่างต้องสังเกต กฎความปลอดภัย การใช้ ค.m. ไว้ทุกครั้ง
๔. จำไว้ว่า POWER TOOL หรือ ค.m. อันตราย

បច្ចនានុករម

U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION,FAA., AIRFRAME AND POWER PLANT
MECHANICS. GENERAL HANDBOOK , AVIATION MAINTENANCE PUBLISHERS.
WY.1976

U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION,FAA., AIRFRAME AND POWER PLANT
MECHANICS. AIRFRAME HANDBOOK, AVIATION MAINTENANCE PUBLISHERS.
WY.1976