

## วิชาช่างสีอาภากษา

### ตอนที่ 1

#### **1.1 คำนำ**

เนื่องจากพิชของอาภากษา อวุธบรรจุอาภากษา และอุบกรัตต่างๆ ต้องเพชญ กับสภาพแวดล้อมต่างๆทั้งระบบธรรมชาติและมนุษย์ทำขึ้น อันเป็นผลทำให้พิชของอาภากษาเสื่อมสภาพลงซึ่งเราเรียกว่า การพุกร่อนนั่นเอง ซึ่งถ้าปล่อยให้เกิดการพุกร่อนขึ้น โดยไม่มีการควบคุมหรือป้องกัน ก็จะทำให้อายุการใช้งานของอาภากษา อุบกรัตต่างๆ นั้นสั้นลงมีผลเสียต่อการปฏิบัติการกิจ แล้วเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และยังเป็นการสั่นเปลืองงบประมาณในการจัดซื้ออุบกรัตใหม่ ดังนี้เพื่อเป็นการป้องกันพิชของอาภากษา และอุบกรัตต่างๆ จากสภาพแวดล้อมตามที่กล่าวมาด้านบน จึงมีการนำสารต่างๆ ที่มีความคงทนต่อการพุกร่อนมาเคลือบพิชของอาภากษาและอุบกรัตต่างๆ นั้น และโดยทั่วไปแล้วสารที่จะนำมาเคลือบพิชนี้แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ สารอนินทรี (Inorganic) และสารอินทรี (Organic) แต่สำหรับที่เรียนชุดนี้ จะได้กล่าวถึงเฉพาะ "พิวเคลือบอินทรี" (Organic Coating) หรือ "สี" (Paint) เท่านั้น โดยทั่วไปแล้วการใช้ระบบเคลือบพิวอินทรี (Organic Coating system) ที่เหมาะสม และการนำไปใช้อย่างถูกต้องถูกวิธี จะเป็นการทำให้พิชของอาภากษาและอุบกรัตต่างๆ มีความทนทานต่อการพุกร่อนได้ดีกว่าพิวเคลือบที่เป็นสารอนินทรี ( อันได้แก่ การซูบโลหะด้วยไฟฟ้า เช่น ชุบโครเมี่ยม ชุบแคนเดเมี่ยม เป็นต้น ) และพิวเคลือบอินทรีหรือสี นั้นยังง่ายต่อการบำรุงรักษาด้วย

#### **1.2 พิวเคลือบอินทรี (Organic Coating)**

เพื่อให้นำเสนอการพุกร่อนได้ดีที่สุด เราจำเป็นต้องเลือกระบบการเคลือบพิว หรือ Coating System ที่เหมาะสมสำหรับงานแต่ละชนิด ( ระบบการเคลือบพิว เป็นลำดับขั้นตอนของการเคลือบพิว โดยเริ่มต้นจาก 1) การเคลือบพิว Pretreatment 2) การรองพื้น หรือ Primer และ 3) การเคลือบทับหน้าหรือ Top Coat ) การเลือกระบบ

การเคลือบพิวที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับวัสดุที่ถูกเคลือบว่า เป็นร่องอะไร สภาพแวดล้อมที่ต้องนำไป  
เคลือบและระยะเวลาในการใช้งานที่ต้องการ ในมีระบบการเคลือบพิวที่เพียงระบบเดียว  
สามารถใช้กับทุกพิวโลหะหรือใช้ได้กับทุกสภาพแวดล้อม ยกตัวอย่าง สีอะคริลิก Phen-  
olic ตามข้อกำหนด MIL-P-12507 เหมาะสำหรับชิ้นงานที่ต้องแข็งอยู่ในน้ำหรือมีความ  
ชื้นสูงมาก แต่จะไม่เหมาะสมถ้ามาอยู่ในสภาพแวดล้อม ที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น มี  
สีรองพื้น และสีทับหน้ามากmanyที่ใช้ร่วมกันได้ แต่ก็มีสีรองพื้นบางตัว มีข้อบ่งใช้เฉพาะกับ  
สีทับหน้า สำหรับสีรองพื้นตัวนี้เท่านั้นก็มี จะใบใช้กับสีทับหน้าตัวอื่นไม่ได เช่น สีรองพื้นตาม  
ข้อกำหนด MIL-P-7962 จะต้องใช้สีทับหน้าตามข้อกำหนด MIL-P-19537 และ  
MIL-P-19538 เป็นต้น

### 1.3 คำจำกัดความ

พิวเคลือบอินทรีย์หรือสี หมายถึง สารที่เป็นของเหลว หรือกึ่งของเหลวซึ่งถูกนำไป  
เคลือบ บนพิวชิ้นงานโดยวิธีเชิงกล ( ใช้แปรงทา หรือ ใช้พ่น เป็นต้น ) และเมื่อ<sup>แห้ง</sup>ตัว จะเกิดเป็นพิล์ม กะเคนนที่พิวชิ้นงาน และให้คุณสมบัติตามที่ต้องการ พิวเคลือบ  
อินทรีย์มีสีเป็นอะคริลิก เช่น สี( Paints ) , อีนาเมล( Enamels )  
, วนิช( Varnishes ) และแล็คเกอร์( Lacquers ) แต่เนื่องจากสารต่างๆที่อยู่ใน  
บทเรียนนี้ ส่วนมากจะมีโครงสร้างทางเคมีเป็น สารอินทรีย์ ดังนั้น คำว่า พิวเคลือบ  
อินทรีย์ จึงใช้แทนสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง นอกจานนี้ยังคลอบคลุมไปถึงสารอะคริลิก ที่เป็น<sup>ยาง</sup>( Elastomeric Materials) และสารที่ใช้ในการเตรียมพิว ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้  
เป็นสารอินทรีย์ แต่สารเหล่านี้ มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับงานพ่นสีอีกด้วย แต่อย่างไร  
ก็ตามในบทเรียนนี้ คำว่า "พ่นสี" จะหมายถึง การเคลือบพิวอินทรีย์ต่างๆ โดยช่างพ่นสี  
นั่นเอง

## ตอนที่ 2

### การลอกสี

#### 2.1 บทนำ

ในการลอกสีนั้น ข้อพิจารณาที่สำคัญที่สุด คือ จะต้องทำการลอกสีออกให้หมดสมบูรณ์ โดยไม่เป็นอันตรายต่อผิวของข้างนอกนั้น วิธีการลอกสีอยู่ 2 วิธี คือวิธีทางเคมีและวิธีเชิงกล การจะเลือกใช้วิธีใดก็คงยึดหลักการที่กล่าวมาแล้วว่า ต้องลอกสีออกให้หมด โดยที่ไม่เป็นอันตรายต่อข้างนอก ยิ่งไปกว่านั้นการเข้าถึงพื้นที่ ที่จะทำการลอกสีจะช่วยบอกให้เราทราบว่า ควรจะใช้วิธีใด ในบทเรียนตอนนี้ จะได้กล่าวถึงวิธีการลอกสี ตลอดจนวัสดุหรือน้ำยาที่ใช้ในการลอกสี ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติโดยสมบูรณ์ จึงขอให้พยายามทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

#### 2.2 ข้อควรปฏิบัติก่อนการลอกสี

การลอกสีนั้น จะกระทำก็ต่อเมื่อสภาพของสีที่เคลือบอยู่เคมีนั้น เสื่อมสภาพมากจนไม่สามารถที่จะข้อม掉มาได้ จึงต้องทำการลอกสีเคมีออกให้หมด เพื่อจะได้ทำการเคลือบสีใหม่ และก่อนที่จะลอกสีควรจะได้ปฏิบัติสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้

(1) เครื่องมือ, เครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สำหรับการลอกสีต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างบอดภัย สถานที่ที่ใช้ปฏิบัติงานมีการเตรียมบ้องกันอัดคีบ และจะต้องมีอุปกรณ์ม้องกันอันตราประจําตัวผู้ปฏิบัติงาน สำหรับอุปกรณ์ม้องกันอันตราประจําตัวผู้ปฏิบัติงานนี้ จะต้องมีก้าหั้นปฏิบัติงาน เคยชนต่ออุปกรณ์เหล่านี้และไม่ควรอนุญาตให้ผู้ไม่ใช้อุปกรณ์ม้องกันอันตรายนี้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ลอกสีโดยเด็ดขาด

(2) เนื่องจากการลอกสีนี้ อาจจะมีผลต่อสภาพแวดล้อมทั้งทางน้ำและทางอากาศ เนื่องจากของเสียที่เกิดจากการลอกสี ดังนั้นจึงควรมีมาตรการ เพื่อที่จะนำบัดของเสียเหล่านี้ ก่อนที่จะปล่อยทิ้งไป

(3) ตรวจสอบว่าสีที่จะทำการลอกนั้นเป็นสีชนิดใด เพื่อจะได้เตรียมวิธีการ หรือน้ำยาที่เหมาะสมโดยตรวจสอบได้ ดังนี้

ก). ใช้พัชุน้ำยา MEK นำถูกพื้นที่เล็กๆ ของบริเวณที่ต้องการลอกสีโดยถูอย่างแรง ถ้าหากว่าสามารถลอกสีออกได้ แสดงว่าสีที่เคลือบไว้นั้น เป็นสีแลกเปลี่ยนหรือสีอินาเมล แต่ถ้าไม่สามารถลอกสีออกได้ แสดงว่าเป็นสีรับลิปูร์แทนหรือสีอิพ็อกซี่

ข). ในการฉีดเป็นสีรับลิปูร์แทนหรือสีอิพ็อกซี่ ให้ใช้นมคหุศิที่เป็นสีทับหน้าอ่อนจนกระทั้งถังสีรองพื้น ถ้าพบว่าสีรองพื้นมีลักษณะเป็นยางสีเทา แสดงว่าเป็นสีรองพื้นประเทา โบลีชัลไพร์ แต่ถ้าพบว่าสีรองพื้นมีลักษณะแข็งและมีสีเหลืองหรือสีเขียวแก่ แสดงว่าเป็นสีรองพื้นประเทาอิพ็อกซี่ หรือประเทาโนบลิปูร์แทน

(4) ศึกษาทำความเข้าใจขั้นตอน และวิธีการลอกสีต่างๆ และพิจารณาใช้วิธีที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดกับงานแต่ละงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกๆ คน ควรจะได้รับการฝึกอบรมให้มีความเข้าใจคุ้นเคยกับขั้นตอนต่างๆ ในการลอกสีเป็นอย่างดี

(5) ทำความสะอาดชิ้นงานที่จะมาลอกสีให้ปราศจากไขมัน น้ำมันและสิ่งสกปรกต่างๆ เพราะสิ่งเหล่านี้ จะเป็นตัวขวางกั้นน้ำยาเคมีไม่สามารถยึดติดกับสีที่ต้องการลอก และในกรณีที่ลอกสีโดยการพ่นเมล็ดพลาสติก ก็จะทำให้เมล็ดพลาสติก ที่จะหมุนเวียนกลับมาใช้ออกสกปรกทำให้ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก ดังนั้นก่อนทำการลอกสีควรจะได้ทำความสะอาดชิ้นงานให้เรียบร้อย เสร็จแล้วเช็ดให้แห้ง หรือบล็อคยิ้งไว้ให้แห้งก่อนเริ่มการลอกสี

(6) สถานที่ที่จะใช้นการลอกสีชิ้นงาน ควรจะอยู่远ที่มีร่มเงา อย่าให้แสงแดดส่องเข้ามาได้โดยตรง ถ้าเป็นการลอกสีโดยวิธีทางเคมี สถานที่ที่ใช้ปฏิบัติงานจะต้องมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง 50 องศา F ถึง 100 องศา F (10 องศา C ถึง 38 องศา C) และตัวชิ้นงานที่จะมาลอกสีต้องมีอุณหภูมิคงที่ในช่วงเดียวกันด้วย ทั้งนี้เนื่องจากที่อุณหภูมิต่างกันกว่า 60 องศา F น้ำยาลอกสีจะลดประสิทธิภาพลงมาก ปฏิบัติยาเคมีจะช้าลงมาก ดังนั้นจึงเป็นการเพิ่มเวลาในการทำงาน ปริมาณของน้ำยาอาจจะเพิ่มขึ้นด้วย และที่อุณหภูมิสูงกว่า 90 องศา F ตัวยาที่สำคัญในน้ำยาลอกสี จะระเหยไปอย่างรวดเร็ว ทำให้หมดประสิทธิภาพในการลอกสี และการแห้งตัวของน้ำยาจะเกิดได้ช้าขึ้น ทำให้เกิดเป็นคราบน้ำยา ซึ่งยากต่อการล้างทำความสะอาด และขัดคราบที่เกิดขึ้นอันเป็นการสิ้นเปลืองเวลา และปริมาณของน้ำยา เช่นเดียวกัน

(7) บริเวณพื้นที่ที่สำคัญที่ไม่ต้องการให้สัมผัสกับน้ำยาลอกสี ให้ทำการปักคลุม (Mas-

king) โดยใช้กระดาษสำหรับกอลุ่ม ตามข้อกำหนด MIL-B-131, Class I และเทา  
อลูมิเนียมตามข้อกำหนด MIL-T-23397, Type II ในการใช้กระดาษสำหรับกอลุ่มตามข้อ  
กำหนด MIL-B-131, Class I นั้นให้กระดาษด้านที่เคลือบด้วยพลาสติก(ด้านที่เป็นมัน)  
อยู่ติดกับผิวของชิ้นงาน เพราะถ้าไม่ทำ เช่นนี้สารพลาสติกที่เคลือบไว้ จะถูกทำลายโดยน้ำยา  
ลอกสี

(8) ในการลอกสีโดยวิธีการพ่นเมล็ดพลาสติก การบกคลุ่มพื้นที่ไม่ต้องการลอกสีที่  
ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการลอกสีโดยน้ำยาเคมีนข้อ 7. แต่ต้องระวังไม่ให้เมล็ดพลาสติกพ่น  
ไปกระทบโดยตรงกับพื้นที่ที่บกคลุ่มไว้

### **2.3 การลอกสีด้วยวิธีทางเคมี (CHEMICAL REMOVAL OF ORGANIC COATING)**

วิธีการและลำดับขั้นตอนของการลอกสีด้วยวิธีทางเคมี จะใช้ได้กับระบบการเคลือบพิว  
ทุกรอบและตัวน้ำยาลอกสีทุกชนิด แต่การจะใช้น้ำยาลอกสีด้วยadenจะขึ้นอยู่กับว่าระบบการ  
เคลือบพิวนี้เป็นระบบใด

### **2.4 การเลือกน้ำยาลอกสี**

น้ำยาลอกสีที่จะถูกนำมาใช้นั้นขึ้นอยู่กับว่า เราจะไปลอกสีอะไรบ้าง ซึ่งสีที่จะลอกนั้นพอ  
จะแยกออกได้ดังนี้

- สีรองพื้น ประเกท Zinc Chromate
- สีทับหน้า ประเกท สีแล็คเกอร์หรือสีอินามิคซิงพ์ทับอยู่บนสีรองพื้น Zinc Chromate
- สีรองพื้น ประเกท Epoxy และ Polyurethane
- สีทับหน้า ประเกท Epoxy และ Polyurethane ซึ่งพ่นทับอยู่บนสีรองพื้น Ep-oxy หรือ Polyurethane
- สีทับหน้า ประเกท Polyurethane ซึ่งพ่นทับอยู่บนสีรองพื้น Polysulfide  
ต่อไปนี้จะได้กล่าวถึงน้ำยาลอกสี ซึ่งจะนำมาใช้กับสีต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นนี้

### **หมายเหตุ**

น้ำยาลอกสีทุกชนิด จะมีอายุการใช้งาน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ผลิต ทั้งนี้ต้องมีการ  
เก็บรักษาอย่างถูกต้องด้วย ดังนั้นจึงไม่ควรสั่งซื้อเข้ามาที่จำนวนมาก เพราะจะทำให้มีอายุ

ก่อนที่จะนำไปใช้งาน การเก็บน้ำยาลอกสีควรเก็บไว้ในที่ร่ม อย่าให้แสงแดดกระทบโดยตรง อุณหภูมิของสถานที่เก็บควรอยู่ระหว่าง 40 องศา F ถึง 100 องศา F เพราะว่าที่อุณหภูมิสูงกว่า 100 องศา F น้ำยาลอกสีจะเสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็ว และถ้าอุณหภูมิต่ำมากๆ ไกลัจุดน้ำแข็ง น้ำยาลอกสีจะแยกตัวออกจากกัน และไม่สามารถผสมให้กลับคืนเป็นเนื้อเดียวกันได้อีก และในการฉีดไกลัจด้วยการเก็บแล้ว ควรจะได้ส่งไปตรวจทดลองว่า ยังสามารถใช้งานได้อีกต่อไปหรือไม่

#### 2.4.1 น้ำยาลอกสีสำหรับสีรองพื้นประเภท Zinc Chromate และสีทึบหน้าประเภท Lacquer หรือ Enamel ชิ้งพันทับอยู่บนสีรองพื้น Zinc Chromate

##### (1) น้ำยาลอกสีตามข้อกำหนด MIL-R-25134

เป็นน้ำยาลอกสีที่สามารถลอกสีรองพื้น Zinc Chromate ตามข้อกำหนด TT-P-1757 (MIL-P-8585); สีทึบหน้าประเภท Lacquer ตามข้อกำหนด TT-L-20, TT-L-32, TT-L-50, MIL-L-19537, MIL-L-19538, MIL-L-81352 เป็นต้น; สีทึบหน้าประเภท Enamel ตามข้อกำหนด TT-E-489, TT-E-527, TT-E-529, MIL-E-46136 เป็นต้น

ลักษณะของน้ำยาลอกสี MIL-R-25134 เป็นของเหลวขันหนึด มีสีเหลือง มีตัวยาที่สำคัญคือ Methylene Chloride (หรือ Dichloromethane), แอนโนเนี่ยจำนวนเล็กน้อย และสารที่ทำให้เข้มข้น และทำให้เปียกจำนวนเล็กน้อย น้ำยาตัวนี้สามารถนำไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องเจือจาง โดยนำไปทาบนพิวัฒนาให้เรียบสม่ำเสมอโดยใช้แปรง ตามปกติถ้าเป็นสี Enamel จะเกิดการย่นตัว ถ้าเป็นสี Lacquer จะอ่อนตัว(ไม่ย่นตัว) ภายใน 5 ถึง 15 นาทีหลังจากที่ทา น้ำยาลอกสี MIL-R-25134 ได้รับการทดสอบแล้วว่าไม่ทำให้เกิดการเบรอะเนื่องจากไฮดรเจน (hydrogen embrittlement) บนเหล็ก high -h strength และไม่ทำให้เกิดการผุกร่อนบนโลหะชนิดต่างๆที่ใช้กับอากาศยาน รวมทั้งอุบกรณ์ต่างๆ

(2) น้ำยาลอกสีที่จะกล่าวถึงต่อไป ชิ้งใช้สำหรับลอกสีรองพื้น Epoxy และสีรองพื้น Polyurethane; สีทึบหน้า Epoxy และ Polyurethane ชิ้งพันทับบนสีรองพื้น Epoxy หรือ Polyurethane นั้นสามารถนำมาใช้ลอกสีประเภทสีรองพื้น Zinc Chromate และสีทึบหน้า Lacquer หรือ Enamel ชิ้งพันทับบนสีรองพื้น Zinc Chromate ได้ แต่อย่างไร

ก็ตาม น้ำยาลอกสีอะคริลิก Epoxy และ Polyurethane มีราคาแพงกว่าน้ำยาลอกสี MIL-R-25134 และจำเป็นต้องมีมาตรการที่กวดขันเกี่ยวกับการกำจัดของเสีย ที่เกิดจากน้ำยาตัวนี้มากกว่าด้วย จึงขอให้พิจารณาให้ดีก่อนที่จะนำมาใช้งาน

#### 2.4.2 น้ำยาลอกสีสำหรับสีรองพื้น Epoxy และ Polyurethane: สีทึบหน้า Epoxy และ Polyurethane ซึ่งพ่นทับบนสีรองพื้น Epoxy หรือ Polyurethane

ในปัจจุบันยังไม่มีน้ำยาลอกสีที่มีข้อกำหนดทางทหาร (Military Specification หรือ Federal Specification) กำหนดใช้ขึ้นในกองทัพอากาศ เพื่อใช้สำหรับลอกสีอะคริลิก Epoxy และ Polyurethane จึงได้มีการนำน้ำยาลอกสีของบริษัทต่างๆ มาทำการทดสอบคุณภาพ คุณสมบัติในการลอกสี Epoxy หรือ Polyurethane ซึ่งพบว่ามีหลายบริษัทมีน้ำยาลอกสีดังกล่าวที่ได้รับอนุญาตจากกองทัพอากาศสหรัฐฯ ให้ใช้สำหรับลอกสี Epoxy และ Polyurethane ที่ใช้พ่นกันอากาศยานและอุปกรณ์ต่างๆ

น้ำยาลอกสีอะคริลิก Epoxy และ Polyurethane ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานของกองทัพอากาศมีอยู่ 2 ชนิด คือ

-ชนิดฟีโนลิก (Phenolic type)

-ชนิดอน-ฟีโนลิก/อน-ครีซิลิก (Non-Phenolic/Non-Cresylic type)

น้ำยาลอกสีชนิดฟีโนลิก มีประสิทธิภาพในการลอกสีได้ดีกว่า ชนิดอน-ฟีโนลิก/อน-ครีซิลิก แต่มีข้อ不便ในการกำจัดจากการใช้มากกว่า ในการทดสอบน้ำยาลอกสีทำได้โดยเตรียมแพ่น้ำสำหรับทดสอบนำมาพ่นสีรองพื้น Epoxy หรือสีรองพื้น Polyurethane 1 ชั้นและพ่นสีทึบหน้า Epoxy หรือสีทึบหน้า Polyurethane 2 ชั้น ปล่อยให้แห้งในอากาศเป็นเวลา 7 วัน แล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ 210 องศา F + 10 องศา F เป็นเวลา 4 วัน จากนั้นจึงนำมาทดสอบน้ำยาลอกสีโดยมีเกณฑ์กำหนดว่า ถ้าเป็นน้ำยาลอกสีชนิดฟีโนลิก (Phenolic) จะต้องลอกสีจนหมดภายใน 15 นาที ถ้าเป็นน้ำยาลอกสีชนิดอน-ฟีโนลิก/อน-ครีซิลิก (Non-Phenolic/Non-Cresylic) จะต้องลอกสีจนหมดภายใน 1 ชั่วโมง จึงจะสามารถผ่านการทดสอบได้

น้ำยาลอกสีทึบส่องชนิดที่กล่าวมาแล้วนี้ มีลักษณะเป็นของเหลวข้นหนืด มักจะมีลักษณะสีเหลืองหรือสีน้ำตาล ออกแบบมาตรฐานเดียวกันเพื่อลอกสี อะคริลิก Epoxy และ Polyurethane

-hane วิธีการใช้ทำได้โดยนำใบงานพิวชั่นงานเด็กที่โดยไม่ต้องเจือจาง สำหรับน้ำยาลอกสีของบริษัทต่างๆ ที่ได้รับการทดสอบ และได้รับอนุญาตให้นำมาใช้งานในการลอกสี Epoxy และ Polyurethane มีดังต่อไปนี้

(1) น้ำยาลอกสีชนิดพินอลิก (Phenolic Type Removers)

- (a) P/N B&B 1567, บริษัท B&B Chemical Co., Inc.
- (b) P/N Cee Bee R-256, บริษัท Cee Bee Div., Mc Gean-Rocco, Inc.
- (c) P/N's 739A&768A, บริษัท Chemical Specialties Div.
- (d) P/N PR-3500, บริษัท Eldorado Chemical Co., Inc.
- (e) P/N Stripper 506, บริษัท EZE Products, Inc.
- (f) P/N 5292&5351, บริษัท Turco Products Div.
- (g) P/N 3812, บริษัท Omega Chemical Products Group.

(2) น้ำยาลอกสีชนิด นอน-พินอลิก/นอน-ครีซิลิก (Non-Phenolic/Non-Cresylic Type)

- (a) P/N B&B 4411, บริษัท B&B Chemical Co., Inc.
- (b) P/N PR-3400, บริษัท Eldorado Chemical Co., Inc.
- (c) P/N Inland AP-599, บริษัท Inland Chemical Corp.
- (d) P/N Intex 857, บริษัท Intex Products, Inc.
- (e) P/N 5873 d, บริษัท Turco Products, Inc.
- (f) P/N Cee Bee A-292, บริษัท Cee Bee Div., Mc Gean-Rocco; Inc.

2.4.3 น้ำยาลอกสีสำหรับสีรองพื้น Polysulfide ชั้นสีทึบหน้า Polyurethane

เคลื่อนทันอยู่

ในปัจจุบันยังไม่มีน้ำยาลอกสีที่มีข้อกำหนดทางทหาร (Military Specification หรือ Federal Specification) กำหนดไว้ขึ้นในกองทัพอากาศ เพื่อใช้สำหรับลอกสีรองพื้น Polysulfide ตัวนี้ จึงได้มีการนำน้ำยาลอกสีของบริษัทต่างๆ มาทำการทดสอบ คุณภาพ และคุณสมบัติในการลอกสีรองพื้น Polysulfide ตลอดจนสามารถลอกสี Polyurethane ที่เคลื่อนทันหน้าอยู่ด้วย ผลของการทดสอบพบว่า น้ำยาลอกสีที่ผ่านการทดสอบ

และได้รับอนุญาตให้ใช้มั่งคั่งต่อไปนี้

- (1) P/N B&B 5151A ของบริษัท B&B Chemical Co., Inc.
- (2) P/N Cee Bee A-458, บริษัท Cee Bee Div., Mc Gean-Rocho; Inc.

ในการใช้น้ำยาลอกสีตัวนี้ ถึงแม้ว่าตัวนั้นเองสามารถลอกสีทับหน้า Polyurethane และสีรองพื้น Polysulfide ได้ก็ตาม แต่ก็พบว่าถ้าเราใช้น้ำยาลอกสีตามหัวข้อ 2.4.2 ที่ผ่านมาทำการลอกสีทับหน้า Polyurethane ก่อน เสร็จแล้วจึงมาใช้น้ำยาลอกสีตามหัวข้อ 2.4.3 ลอกสีรองพื้น Polysulfide จะเกิดผลดีมากกว่าทั้งในด้านประหยัดน้ำยา ประหยัดเวลา และแรงงานที่ใช้ จึงเป็นวิธีการที่เสนอแนะให้ใช้

น้ำยาลอกสีที่กล่าวในหัวข้อนี้ มีลักษณะเป็นของเหลวมีความข้นหนืดสูง ออกแนวบัวเพื่อใช้ลอกสีรองพื้น Polysulfide พร้อมกับสีทับหน้า Polyurethane โดยเฉพาะแต่จะเหมาะสมมากถ้าใช้สีรองพื้น Polysulfide อย่างเดียว การนำไปใช้สามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องเจือจาง เช่นเดียวกับน้ำยาลอกสีตัวอื่นๆที่ผ่านมาและข้อควรทราบอีกอย่างหนึ่ง คือน้ำยาลอกสี ที่มี P/N B&B 5151 A มีอายุการใช้งานเพียง 3 เดือนเป็นอย่างมาก ถ้าเกิน 3 เดือนไปแล้วไม่สามารถนำมารีใช้อีก

## 2.5 กรรมวิธีในการลอกสีด้วยวิธีการทางเคมี

การลอกสีด้วยวิธีการทางเคมีสามารถกระทำได้โดยขั้นตอนดังต่อไปนี้

"คำเตือน น้ำยาลอกสีมีพิษและระคายเคือง เป็นอันตรายต่อผิวหนัง ตา และทางเดินหายใจ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะต้องสวมใส่เครื่องน้ำกันทุกครั้งก่อนลงมือทำงาน"

(1) ตรวจสอบความเรียบร้อยในเรื่องความปลอดภัยของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติ การกำจัดกากรของเสีย ตามข้อ 2.2(1) และข้อ 2.2(2)

(2) ตรวจสอบดูว่าสีที่ลอกเป็นสีชนิดใด ตามข้อ 2.2(3) และพิจารณาเลือกน้ำยาลอกสี ตามข้อ 2.4

(3) ตรวจสอบดูว่าผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานลอกสี ตามข้อ 2.2(4) หรือไม่

(4) ตรวจสอบความสะอาดของชิ้นงานที่จะมาทำการลอกสี ความแห้งของชิ้นงานและกรอบกลุ่มบริเวณที่ไม่ต้องการลอกสี ตามข้อ 2.2(5) และ 2.2(7)

(5) ตรวจสอบว่าสถานที่ที่เข้ามีข้อดึง และตลอดจนขึ้นงานมีอุณหภูมิอยู่ในช่วงที่กำหนดตามข้อ 2.2(6) หรือไม่

(6) ก่อนการนำน้ำยาลอกสีขึ้นท่านพิวของขึ้นงาน ให้เข้มกวนน้ำยาให้เข้ากันดีก่อน เพราะว่า น้ำยาที่ตั้งไว้นานๆ จะเกิดการแตกหัก การกลึงถังน้ำยาลอกสีไม่สามารถทำให้น้ำยาผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้เพียงพอ

(7) ทาน้ำยาลอกสีบางๆ สม่ำเสมอบนขึ้นงานโดยใช้เบร์จที่ไม่ทำด้วยโลหะ อุ่นๆ น้ำยาลอกสีที่หนาเกินไป เพราะทำให้อัตราการลอกสีช้าลง ทำให้เกิดการของเสียมากขึ้น และทำให้เบล็องน้ำยามากขึ้น การลอกสีที่มีประสิทธิภาพนี้จะต้องให้พิวขึ้นงานเป็นปกตุ่นด้วยน้ำยาลอกสีตลอดเวลา ตัวยาเคมีที่สำคัญในการลอกสี เป็นสารระเหยได้ง่ายและรวดเร็ว ดังนี้หากหลังจากทาน้ำยาบานาต์ 1 ชั่วโมง น้ำยาจะเริ่มแห้งและไม่สามารถลอกสีได้อีกต่อไป เพราะตัวยาเคมีสำคัญได้ระเหยไปหมด ดังนั้นเพื่อให้ได้ผลดีในการลอกสีจึงต้องอยู่หมื่นทาน้ำยาอย่างต่อเนื่อง และไม่ควรทาน้ำยานานพื้นที่กว้างเกินไป เพราะอาจมีบางส่วนแห้งก่อนที่จะทำงานเสร็จ ในการทาน้ำยาลอกสีนี้นิยม เริ่มต้นทาน้ำยาจากจุดที่อยู่สูงสุดของขึ้นงานเพื่อบังกันไม่ให้น้ำยาไหลลงมาถูกพื้นที่ถูกลอกสีหมดแล้ว

(8) เมื่อทาน้ำยาลอกสีใบได้ประมาณ 15 นาที ให้เข้าเบร์จในล่องของขึ้นงานแล้ว ลอกสีออก ออกร่องถึงเนื้อโลหะหรือยัง ถ้าออกจนถึงเนื้อโลหะแล้วให้ปูนิตต์ต่อไปในข้อ (9) ถ้ายังไม่ถึงเนื้อโลหะให้รออีก 15 นาที แล้วลองดูซ้ำอีกจนกว่าสีจะลอกออกอกร่องโลหะ ทั้งนี้ควรใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงแล้วจึงปูนิตตันขึ้นต่อไป

(9) ภายหลังที่สีเริ่มหลุดออกจนถึงเนื้อโลหะแล้ว ให้เข้าเบร์จในล่องขุดให้ทั่วขึ้นงาน เพื่อให้สีหลุดออกจนหมด หรืออาจจะใช้เกรียงพลาสติกขูดเอาสีที่หลุดออกมารื้อกับเศษน้ำยาลอกสีออกให้หมด และให้รีบทาน้ำยาลอกสีทันทีบนบางจุดที่ยังลอกออกไม่หมดถึงเนื้อโลหะ และปูนิตต์เข่นเดียวกันกับที่ผ่านมาจนกระตึงสามารถลอกสีออกได้หมดสมบูรณ์

(10) เมื่อทำการลอกสีออกจนหมดถึงเนื้อโลหะแล้ว ให้ทำการฉีดล้างขึ้นงานด้วยเครื่องฉีดล้างความดันสูงประมาณ 150-250 psi อุณหภูมิของน้ำ 100 องศา F ถึง 120 องศา F โดยการฉีดน้ำร้อนเนื้อควรฉีดจากจุดต่างๆ สุดก่อน ค่อยๆ ฉีดไล่ขึ้นไปเรื่อยๆ จนขึ้นงานสะอาด

(11) ให้น้ำสีที่ปิดออกจากพื้นที่ที่ปิดเอาไว้ทันทีฉีดล้างเสร็จเรียบร้อย

### ข้อควรทราบ

ก) อายุ่บล่อยาให้น้ำยาลอกสีแห้งระหว่างที่ทำการลอกสี เพราะจะทำให้ล้างออกได้ยากมาก

ข) อายุ่าใช้น้ำล้างระหว่างที่ทำการลอกสียังไม่เสร็จสิ้น เพราะน้ำจะเป็นตัวขัดขาวง ปฏิกริยาของการลอกสีและทำให้การลอกสียากขึ้น ดังนั้นจึงควรมีการวางแผนไว้ก่อนปฏิบัติงาน แต่ถ้ามีความจำเป็นที่ต้องหยุดการลอกสีกลางคันก็ให้ทำการชุดเศษน้ำยาลอกสีที่ติดค้างอยู่ด้วยเกรียงพลาสติกแล้วใช้น้ำล้างออกให้หมด และถ้าจะทำการลอกสีต่อไปก็ต้องรอจนกว่าพิวงานจะแห้งสนิทก่อน แต่ก็จะทำให้การลอกสีต่อไปยากขึ้น ต้องใช้น้ำยานากขึ้น ใช้เวลาและแรงงานเพิ่มขึ้นด้วย

ค) วัสดุที่จะนำมาใช้ชุบสีที่กำลังลอกตัวออกมา ควรที่จะเป็นวัสดุจำพวกพลาสติกหรือไนล่อนเท่านั้น ถ้าเป็นโลหะก็อนุญาตเฉพาะ แบร์ง หรือ เกรียงที่เป็นอลูมิเนียมเท่านั้น ห้ามใช้วัสดุที่ทำด้วยโลหะอื่นๆ เช่น เหล็ก ทองแดง ทองเหลือง เป็นต้น เพราะเศษโลหะเหล่านี้อาจจะฝังตัวอยู่บนชิ้นงาน และเป็นสาเหตุของการเกิดการผุกร่อนขึ้นได้

ง) ในการยกที่ไม่มีเครื่องมือล้างน้ำร้อน ความดันสูง ก็อาจจะใช้น้ำเย็นธรรมชาติได้ แต่ควรทราบว่า น้ำเย็นจะทำให้สารจำพวกซิปฟิงในน้ำยาลอกสีไม่ละลาย ทำให้เกิดคราบมันล้างออกได้ยากทำให้ต้องใช้น้ำจำนวนมาก ใช้เวลาและแรงงานมากขึ้นด้วย

จ) ใน การลอกสีที่เป็นสีรองพื้น Zinc Chromate ที่ไม่มีสีทับหน้าเคลือบทับอยู่ เมื่อสีถูกลอกออกจะได้ทำการชุดออกจนหมดแล้ว ให้รีบทำการฉีดล้างด้วยน้ำร้อนทันที เพราะถ้าผิวชิ้นงานแห้งจะทำให้สีที่หลุดออกมาร隅ตัวกลับคืนได้อีก จะทำให้ต้องท่าน้ำยาลอกสีซ้ำใหม่อีก

ฉ) ใน การลอกสีรองพื้น Polysulfide ชิ้นมีสีทับหน้า Polyurethane เคลือบทับอยู่ ให้บูรณาการตามข้อแนะนำไว้ หัวข้อ 2.4.3

### 2.6 กรรมวิธีในการลอกสีด้วยวิธีการทางเคมีในร่มสะตอหรือข้อจำกัด

กรรมวิธีในการลอกสีด้วยวิธีการทางเคมี ในหัวข้อ 2.5 ที่ผ่านมา บางครั้งไม่สะตอ ในการปฏิบัติเนื่องจากความชื้นชื้นของชิ้นงาน หรือความยากลำบากในการฉีดล้างทำความสะอาด จึงให้เปลี่ยนไปใช้น้ำยาต่อไปนี้แทน

- น้ำยาตามข้อกำหนด MIL-D-6998 Dichloromethane
- ทินเนอร์ตามข้อกำหนด MIL-T-81772 , Type I หรือ II
- น้ำยาตามข้อกำหนด TT-E-751 Ethyl Acetate
- ทินเนอร์ตามข้อกำหนด TT-T-266
- โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้
  - (1) ใช้บรรจุภัณฑ์น้ำยาตัวใดตัวหนึ่ง ทาบนผิวที่ต้องลอกสี
  - (2) ให้น้ำยาซึ่งเป็นกนพิวชันงานนานพอ จนกระตุ้นสีที่ต้องการลอกเริ่มอ่อนตัวและหลุดออกจากพิวชันงาน
  - (3) ให้ใช้บรรจุภัณฑ์อื่นหรือเครื่องผลิติกูดลอกสีออกจนหมด และให้ใช้ผ้าจุ่มน้ำยาตัวเดิมนี้เช็ดออกให้หมด
  - (4) ให้ปฏิบัติฯ ข้อ(1)ถึง(3) จนกระตุ้นสามารถลอกสีออกจนหมดสมบูรณ์
  - (5) ให้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดให้สะอาด แล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดซ้ำอีกครั้ง

หมายเหตุ ในกรณีที่ต้องลอกสีในบริเวณที่เป็นที่เก็บอีกชิ้นเฉพาะหรือมีการถ่ายเทอีกชิ้นเฉพาะให้ใช้น้ำยาตามข้อกำหนด MIL-D-6998 Dichloromethane เพียงตัวเดียวเท่านั้น เพราะน้ำยาตัวอื่นๆ อาจทำปฏิกิริยากับอีกชิ้นเฉพาะ สามารถเกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดขึ้นได้

## 2.7 การลอกสีด้วยวิธีการเจิงกล (Mechanical Removal of Organic Finish Systems)

การลอกสีด้วยวิธีการเจิงกลนี้ เราจะนำมาใช้ก็ต่อเมื่อ วิธีการทางเคมีไม่สะดวกต่อการปฏิบัติ เช่น ความขับข้อนของชิ้นงาน หรือ การที่ไม่สามารถใช้น้ำมันดัดทำความสะอาดได้ หรือ ข้อจำกัดเกี่ยวกับด้านมลภาวะที่เกิดขึ้นจากน้ำยาเคมีที่ใช้ลอกสี เป็นต้น การลอกสีด้วยวิธีการเจิงกล คือ การใช้แรงงานพร้อมกับเครื่องมือที่เหมาะสม กระทำการด้วยทรงกับพิเศษลื่นหรือสีที่เคลื่อนชิ้นงานให้เส้นทางลูกศรออกมานะ เครื่องมือที่ใช้ก็เป็นพลาสติก แปรรูป, กระดาษทราย, ผ้าทราย, ล้อขัดทราย, เครื่องเจียร์ไวน และที่สำคัญก็คือการพ่นกรอบหรือการพ่นเม็ดพลาสติก (Plastic Media Blast, PMB) วิธีการลอกสีทางเจิงกลนี้ห้ามดี แต่อาจทำให้พิวโลหะเสียหายได้ถ้าทำโดยไม่ระมัดระวัง

ก่อนที่จะทำการลอกสีด้วยวิธีการเชิงกลนี้ จะต้องทำความสะอาดขึ้นงานให้ราศจากน้ำมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ เสียก่อน การใช้สิ่งของคลุยมีความจำเป็นต้องใช้ เพราะเศษผงหรือผุ่นที่เกิดขึ้นอาจจะเข้าไปทำความเสียหายต่อระบบต่างๆ เครื่องบันทึกรืออินส์วันอินๆ สำหรับในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงวิธีการลอกสีแบบเชิงกลอื่นๆ เพียงคร่าวๆเท่านั้น แต่จะเน้นถึงวิธีการพ่นเมล็ดพลาสติก (PMB) ซึ่งเป็นวิธีการลอกสีที่ดีที่สุดในขณะนี้ ซึ่งรายละเอียดจะอยู่ในหัวข้อต่อไป

## **2.8 การลอกสีด้วยวิธีการพ่นเมล็ดพลาสติก (Finish System Removal by Plastic Media Blasting (PMB) Method)**

PMB เป็นวิธีการลอกสีที่ดีที่สุด และเร็วที่สุดในปัจจุบัน แต่ต้องใช้ไม้ถูกต้องก็อาจทำความเสียหายให้แก่ขึ้นงานได้ และอาจเป็นอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากน้ำผุ่นและของอันเกิดจากการพ่นเมล็ดพลาสติกนี้ ควรจะต้องมี การวางแผนดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความกว้างทางอากาศอีกด้วย วัสดุขึ้นงานบางชนิด ไม่อาจใช้ PMB นี้ในการลอกสีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ PMB นี้ จำเป็นจะต้องได้รับการฝึกอบรมวิธีการทำางานของระบบ PMB จนมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นอย่างดี จึงจะสามารถมาปฏิบัติงานได้สำหรับสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้ เป็นเรื่องราวทั่วๆไปเกี่ยวกับ PMB

### **2.8.1 ชนิดของเมล็ดพลาสติก (Media Type)**

เมล็ดพลาสติกที่จะนำมาใช้พ่นขึ้นงานเพื่อลอกสี จะต้องไม่มีสิ่งเจือบเท่าเป็น เมล็ดวัสดุอื่นๆ ที่มีความหนาแน่นสูง และสิ่งเจือบอื่นๆ เมล็ดพลาสติกนี้จะต้องมีองค์ประกอบทางเคมีที่แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง โดยเป็นไปตามข้อกำหนด MIL-P-85891, Plastic Media, For Removal of Organic Coatings เมล็ดพลาสติกที่จะใช้ใน PMB นี้ จะมีขนาดระหว่าง 20 ถึง 40 Mesh แต่ก็อาจมีการเติมขนาด 12 ถึง 16 Mesh ลงไบบังก์ได้

เมล็ดพลาสติกนี้สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายชนิด (Type) ซึ่งแต่ละชนิด จะบอกถึงความแข็งและชนิดของพลาสติก โดยจำแนกออกดังนี้

(1) Type I เป็นพลาสติก Polyester มีความแข็ง 3.0 mohs(34 ถึง 42 Barcol) เมล็ดพลาสติก Type I นี้ แนะนำให้ใช้กับขึ้นส่วนอากาศยาน และเป็นชนิดที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อขึ้นงานน้อยที่สุด ในบรรดาเมล็ดพลาสติก Type ต่างๆ

(2) Type II เป็นพลาสติก Urea Formaldehyde มีความแข็ง 3.5 mohs (54 ถึง 62 Barcol) เมล็ดพลาสติก Type II นี้ แนะนำให้ใช้กับชิ้นงานที่ไม่ใช้ร้อนส่วนอาทิตยาน เช่น บริภัณฑ์ภาคพื้น เป็นต้น สำหรับชิ้นงานที่เป็นบริภัณฑ์ภาคพื้นควรใช้ความดันลมไม่เกิน 50 psi กับชิ้นงานที่หนาอย่างน้อยที่สุด 0.040 นิว และหัวพ่นควรห่างจากงานอย่างน้อยที่สุด 12 นิว

(3) Type III เป็นพลาสติก Melamine Formaldehyde มีความแข็ง 4.0 mohs (64 ถึง 74 Barcol) เมล็ดพลาสติก Type III นี้ ไม่อนุญาตให้ใช้กับชิ้นส่วนอาทิตยาน เนื่องจากมีความสามารถจักคลุทธงสูง แนะนำให้ใช้กับชิ้นงานที่เป็นเหล็ก มีความหนาอย่างน้อยที่สุด 0.040 นิว ความดันลมที่ใช้ไม่เกิน 40 psi และหัวพ่นควรห่างจากงานอย่างน้อยที่สุด 12 นิว

(4) Type IV เป็นพลาสติก Phenol Formaldehyde มีความแข็ง 3.5 mohs (54 ถึง 62 Barcol) เมล็ดพลาสติก Type IV นี้ ไม่อนุญาตให้ใช้กับชิ้นส่วนอาทิตยาน แต่ใช้ได้กับชิ้นงานพ่วงบริภัณฑ์ภาคพื้น มีความหนาอย่างน้อยที่สุด 0.040 นิว ความดันลมที่ใช้ไม่เกิน 50 psi และหัวพ่นควรห่างจากงานน้อยที่สุด 12 นิว

(5) Type V เป็นพลาสติก Acrylic มีความแข็ง 3.2 mohs (49 ถึง 57 Barcol) สำหรับ Type V นี้ ใช้ได้กับชิ้นงานที่เป็นชิ้นส่วนอาทิตยาน และที่ไม่ใช้ชิ้นส่วนอาทิตยาน ความดันลมที่ใช้ 25-40 psi และหัวพ่นควรห่างจากงาน 12-24 นิว นมที่ทำกับชิ้นงานกับหัวพ่น 0-60 องศา (สำหรับแผ่น Alclad) และ 30-90 องศา (สำหรับแผ่น non-clad)

#### 2.8.2 เมล็ดพลาสติกที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ได้ในกองทัพอาภาศ

เมล็ดพลาสติกตาม Type ต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว มีบริษัทผู้ผลิตอยู่หลายบริษัทด้วยกัน แต่บริษัทที่ได้รับการทดสอบและอนุญาตให้ใช้ได้ในกองทัพอาภาศมีดังต่อไปนี้

##### (1) Type I

(a) U.S. Technology Corporation, Polyextra (Type I)

79 Connecticut Mills Ave. Danielson CT 06239

(b) Aerolyte System, Aerolyte 3.0 (Type I)

1657 Rollins Road Burlingame CA 94010

(c) Patent Plastic Inc., X-OFF (Type I) SFC-1412  
638 Moreover Pike, Box 9246, Knoxville TN 37920

(2) Type II

(a) U.S. Technology Corporation, Polyplus (Type II)

79 Connecticut Mills Ave. Danielson CT 06239

(b) Aerolyte System, Aerolyte 3.5 SP (Type II)

1657 Rollins Road, Burlingame CA 94010

(c) Patent Plastic Inc., X-OFF (Type II) SFC-1734

638 Moryville Pike, Box 9246, Knoxville TN 37920

(d) Potters Industries Inc., 500-AQ-U (Type II)

377 Route 17 P.O. Box 86 Hasbrouck Heights NJ 07604

(e) Composition Materials Co., Plastic-Grit Grad PG4-HARD

P.O. Box 3267, No.26 Sixth St., Stamford CT 06905

(f) AC Molding Compounds, CYSTRIP U, Type II

P.O. Box 425, Wallingford CT 06492

(g) Poly-Pacific Inc., DYNA-CUT M 85891-2B6-2030

8918 18 St., Edmonton Alberta T6PIK6

(3) Type III

(a) Potters Industries Inc., 500-AQ (Type III)

377 Route 17 P.O. Box 86 Hasbrouck Heights NJ 07604

(b) U.S. Technology Corporation, Poly (Type III)

79 Connecticut Mills Ave. Danielson CT 06239

(4) Type IV

(b) Aerolyte System, Aerolyte 3.5 (Type IV)

1657 Rollins Road, Burlingame CA 94010

(5) Type V

(a) Dupont, Type L Solid Strip (Type V)

P.O. Box 80800 Wilmington DE 19880-0800

(b) Composition Materials Co., Inc. Plastic-Grit Type V

1375 Kings Highway East Fairfield CT 06430

(c) U.S. Technology Corporation, Poly V (Type V)

79 Connecticut Mills Ave. Danielson CT 06239

(d) AC Molding Compounds, CYSTRIP A or CONLOG, Type V

P.O. Box 425, Wallingford CT 06492

(e) Patent Plastic Inc., X-OFF, SFC 1620, (Type V)

638 Moryville Pike, P.O. Box 9246, Knoxville TN 37920

(f) Aerolyte System, Type V, QC# A-20010-C

1657 Rollins Road, Burlingame CA 94010

(g) Poly-Pacific Inc., Acrylic (Type V) with Anti-Stat

8918 18 St., Edmonton Alberta T6PIK6

(h) American Reclaiming Co., Acrylic, Type V

4403 St. Lawrence Ave., Cincinnati OH 45205

2.8.3 สิ่งเจือบในเมล็ดพลาสติก

ในการผลิตเมล็ดพลาสติกที่นำมาใช้ลอกสินิ้น มีสิ่งเจือบเป็นเศษวัสดุ ชนิดมีความหนาแน่นสูง จะมีผลทำให้ขึ้นงานที่ถูกนำมารอลอกสีโดยวิธี PMB เกิดความล้าได้เร็วขึ้นและทำให้พิษของขึ้นงานมากกว่าเดิมด้วย โดยเฉพาะขึ้นงานที่ทำด้วยอุณหิมและแมกนีเซียม ที่มีความหนาน้อยกว่า 0.060 นิว จะมีผลได้ย่างกว่าโรหะอื่นๆ ดังนั้น เมล็ดพลาสติกที่มีสิ่งเจือบมากเกินไปที่ทำการดูดห้ามนำมาใช้ และจะต้องถ่ายเทหิ้งให้มดเพื่อเปลี่ยนของใหม่ทดแทน สิ่งเจือบต่างๆ ในเมล็ดพลาสติกมีอยู่หลายชนิด ทั้งที่มาจากการงานผู้ผลิตหรือเกิดระหว่างการใช้งาน สำหรับตัวที่พบอยู่เสมอได้แก่

(1) ทรัพย์, แก้ว หรือวัสดุประเภทเดียวกัน

- (2) เศษอลูมิเนียม, แมกนีเซียม, เหล็ก และสังกะสี
- (3) เศษสี และ Sealant
- (4) เศษพลาสติกความหนาแน่นสูง

#### 2.8.4 เกณฑ์ของปริมาณสิ่งเจือนในเมล็ดพลาสติก

ทั้งสี่เนื่องจากสิ่งเจือนต่างๆ ในเมล็ดพลาสติก มีความสำคัญอย่างมากต่อขั้นตอนที่นำมาลอกสีโดยวิธี PMB ดังนี้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดเกณฑ์ของปริมาณสิ่งเจือนไม่น่าเกินค่าที่กำหนด และ จำเป็นจะต้องมีการทดสอบหาปริมาณสิ่งเจือน ดังกล่าว ในห้องปฏิบัติการทางพิสิกส์ แต่ในที่จะน่าจะถูกต้องที่สุด รายละเอียด (รายละเอียดอยู่ใน T.O. 1-1-8) แต่จะสรุปถึงเกณฑ์กำหนดให้มีจำนวนสิ่งเจือน (คิดเป็น %) ดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่นำเข้าซักภัณฑ์อากาศยาน หรือขึ้นส่วนอากาศยาน; % ของสิ่งเจือนต้องไม่เกิน 0.02 %

(2) กรณีที่นำเข้าซักภัณฑ์อื่นๆ เช่น บริษัทภารกิจพัฒนา; % ของสิ่งเจือนต้องไม่เกิน 2 %

#### 2.8.5 ข้อกำหนดต่างๆ ในการใช้ PMB กับโลหะ

การใช้ PMB กับโลหะ ควรจะได้บัญชีตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

##### (1) ความดันลม ควรอยู่ในช่วง

- 40 ถึง 60 psi ที่หัวพ่น สำหรับเมล็ดพลาสติกที่มีความแข็ง 3.0 moh(Type I)
- 25 ถึง 40 psi ที่หัวพ่น สำหรับเมล็ดพลาสติกที่มีความแข็ง 3.2 moh(Type V)
- 20 ถึง 30 psi ที่หัวพ่นสำหรับเมล็ดพลาสติกที่มีความแข็ง 3.5 moh(Type II)

##### (2) ระยะห่างระหว่างหัวพ่นกับขั้นงาน

- 12 ถึง 24 นิ้ว สำหรับเมล็ดพลาสติกที่มีความแข็ง 3.0 moh(Type I)
- 12 ถึง 24 นิ้ว สำหรับเมล็ดพลาสติกที่มีความแข็ง 3.2 moh(Type V)
- 18 ถึง 30 นิ้ว สำหรับเมล็ดพลาสติกที่มีความแข็ง 3.5 moh(Type II)

##### (3) มนตร์ห่วงหัวพ่นกับขั้นงาน

- 30 ถึง 90 องศา สำหรับเมล็ดพลาสติกที่มีความแข็ง 3.0 moh(Type I)
- 30 ถึง 90 องศา สำหรับเมล็ดพลาสติกที่มีความแข็ง 3.2 moh(Type V)
- 0 ถึง 60 องศา สำหรับเมล็ดพลาสติกที่มีความแข็ง 3.5 moh(Type II)

สำหรับชั้นงานบริภัณฑ์ภาคพื้น และอื่นๆ ที่ไม่ใช่อุกกาศยก สามารถทำมุนเท่าเดิมได้

(4) ความหนาของชั้นงาน PMB จะไม่ใช้กับชั้นงานที่มีความหนาตั้งต่อไปนี้

- Type I และ Type V ความหนาของชั้นงานน้อยกว่า 0.016 นิ้ว

- Type II ความหนาของชั้นงานน้อยกว่า 0.032 นิ้ว

#### 2.8.6 ข้อกำหนดต่างๆ ในการใช้ PMB กับชั้นงานที่ไม่ใช่โลหะ (ไฟเบอร์กลาส)

(1) ความดันลม

- 30 ถึง 60 psi ที่หัวพ่น สำหรับเมล็ดพลาสติกที่มีความแข็ง 3.0 moh (Type I)

- 25 ถึง 40 psi ที่หัวพ่น สำหรับเมล็ดพลาสติกที่มีความแข็ง 3.5 moh

(Type II, Type V)

(2) ระยะห่างระหว่างหัวพ่นกับชั้นงาน

- 12 ถึง 24 นิ้ว

(3) มุมระหว่างหัวพ่นกับชั้นงาน

- 40 ถึง 60 องศา (วัดจากแนวระดับ)

(4) เพื่อที่จะรักษาอัตราความเร็วในการหลอกสี ให้คงที่สม่ำเสมอ ควรจะทราบความสัมพันธ์ ดังนี้

- ถ้าระยะห่างระหว่างหัวพ่นกับชั้นงาน เพิ่ม ความดันลมควร เพิ่ม ด้วย

- ถ้าระยะห่างระหว่างหัวพ่นกับชั้นงาน ลด ความดันลมควร ลด ด้วย

- ถ้ามุมระหว่างหัวพ่นกับชั้นงาน ลดลง ความดันลมควร เพิ่มขึ้น

- ถ้ามุมระหว่างหัวพ่นกับชั้นงาน เพิ่มขึ้น ความดันลมควร ลดลง

## ตอนที่ ๓

### การเตรียมพิวก่อนการพ่นสี

#### 3.1 คำนำ

ในการพ่นสีนั้น พลงานที่ได้จะต้องมีประสิทธิภาพเพียงใด ขึ้นอยู่กับสภาพพิวของชิ้นงานที่จะทำการพ่นสีนั้น หากกว่าจะเข้ากับตัวประกอบอื่นๆ ถ้าสภาพพิวของชิ้นงานมีสภาพดีสะอาด ไม่มีสิ่งสกปรกเจือน หรือไม่มีความผุกร่อนเกิดขึ้น จะทำให้ผลของการพ่นสีเกิดประสิทธิภาพสูงตามที่ต้องการ คือ สามารถบังกันการผุกร่อน ไม่ให้เกิดเข้ากับชิ้นงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นส่วนของอาภากษา หรือ บริภัณฑ์ต่างๆ ในบทเรียนตอนนี้ จะเป็นการกล่าวถึงวิธีการเตรียมพิวชิ้นงานเฉพาะที่เป็น โลหะอลูมิเนียม และแมกนีเซียม ซึ่งได้ผ่านการลอกสีออกเรียบร้อยแล้ว หรือเป็นการเตรียมพิวชิ้นงานที่ทำด้วยอลูมิเนียม หรือแมกนีเซียมที่ยังไม่เคยพ่นสีมา ก่อนที่ได้

#### 3.2 ชนิดของการเตรียมพิว (Type of Surface Preparation)

การเตรียมพิวชิ้นงานเพื่อทำการพ่นสี อาจทำได้โดย วิธีการเชิงกล วิธีการทางเคมี หรือวิธีการทางเคมีไฟฟ้า แต่วิธีการทางเคมีทางไฟฟ้านั้น เป็นการเตรียมพิวชิ้นงานเพื่อที่จะนำไปทำการรักษาให้ ซึ่งจะไม่นำมากล่าวในที่นี้ ส่วนวิธีการเชิงกลและวิธีการทางเคมี แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ

##### 3.2.1 การลอกสี (Paint Removal)

##### 3.2.2 การทำความสะอาด (Cleaning)

##### 3.2.3 การกำจัดสารผุกร่อนเพื่อการพ่นสี

(Corrosion Removal, Pre-paint Treatment)

##### 3.2.4 การเคลือบพิวคอนเวอร์ชัน (Conversion Coating)

สำหรับการลอกสีนี้ได้อธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วในตอนที่ 2 จึงไม่นำมากล่าวอีก แต่จะกล่าวถึงเฉพาะเรื่อง การทำความสะอาด, การกำจัดสารผุกร่อนเพื่อการพ่นสี และการเคลือบพิวคอนเวอร์ชัน เท่านั้น

### 3.3 การทำความสะอาด

การทำความสะอาด ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของงานพ่นสี ตั้งแต่เริ่มต้น จนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายของงาน ไม่ใช่ว่าเพียงทำความสะอาดครึ่งแรกครึ่งเดียวแล้วล้าวไม่ต้องทำอีก ในการพ่นสี จะมีบางช่วงที่ต้องรอให้สีแห้งก่อนที่จะทำการพ่นทับใหม่ ซึ่งก่อนที่จะพ่นทับใหม่ก็ต้องตรวจสอบว่ามีสิ่งสกปรก ผุ่ลละออง เกาอยู่หรือไม่ ถ้าเราทำความสะอาดไม่ดีพอ จะทำให้อายุการใช้งานของสีที่เคลือบไว้ลดลงถึง 50 ถึง 75 % ดังนั้นหากฯขั้นตอนของการปฏิบัติงานด้านพ่นสี ขอให้ตรวจสอบเรื่องความสะอาด ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติภาระครึ่ง

#### 3.3.1 วิธีทำความสะอาด, การกำจัดสารพูกร่อน เพื่อเตรียมพิภาก่อนพ่นสี

วิธีการทำความสะอาดสิ่งสกปรกต่างๆ จะมีดังนี้

- การล้างด้วยพงซักฟอก (Detergent)
- การล้างด้วยสารละลายต่าง (Alkaline Solution)
- การล้างด้วยตัวทำละลาย (Solvent)
- การทำความสะอาดโดยวิธีทางเชิงกลโดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น แปรงขัด, กระดาษทราย หรือเครื่องมือสำหรับขุดลอก ในกรณีที่ชิ้นงานมีสิ่งสกปรกติดแน่น

ส่วนการทำจัดสารพูกร่อนเพื่อเตรียมพิภาก่อนพ่นสี สำหรับ溶劑 เราจะใช้น้ำยาตามข้อกำหนด MIL-C-38334 ซึ่งจะได้อธิบายภายหลัง

สิ่งสกปรกต่างๆ ประเภทน้ำมัน สามารถล้างออกได้ โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดชนิดต่าง (Alkaline Cleaner) ตามข้อกำหนด MIL-C-25769 หรือถ้าเป็นน้ำมันที่ง่ายออกได้ยากก็ให้ใช้ตัวทำละลาย ตามข้อกำหนด P-D-680 Type II

ถ้าเป็นสิ่งสกปรกประเภทสารกั่งแจ้ง เช่น ไขมันต่างๆ วิธีที่ดีที่สุดในการทำความสะอาดให้ใช้ตัวทำละลาย P-D-680 Type II เสร็จแล้วจึงล้างออกอีกครึ่ง ด้วยน้ำยาทำความสะอาดชนิดต่าง MIL-C-25769 ถ้าเป็นสิ่งสกปรกที่เป็นของแข็ง เช่น รค伦 เมฆ่า ตะกรัน อาจต้องใช้วิธีแร่ในตัวทำละลาย, ใช้วิธีฉีดล้างด้วยสารละลายต่าง หรือใช้เครื่องมือสำหรับขุดลอกด้วย

#### 3.3.2 การทำความสะอาดโดยใช้สารละลายต่าง (Alkaline Cleaning)

วิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้มากที่สุด สารละลายต่างมีคุณสมบัติในการจัดสิ่งสกปรกที่เป็นสาร

อินทรีย์ และสิ่งสกปรกอื่นๆ ที่ละลายในน้ำ รวมทั้งไขมัน และสิ่งสกปรกที่ฟังตัวอยู่บนผิว วิธีการทำความสะอาดสามารถทำได้โดย การฉีดล้าง หรือใช้วิธีการจุ่มแช่ ความเข้มข้นของสารละลายขึ้นอยู่กับความสกปรกของชิ้นงาน 例如 จำพวกสังกะสี, อลูминียม, อะลูมิเนียม, ทองเหลือง และดีบุก จะมีปฏิกิริยา กับองค์ประกอบที่เป็นต่างกันสารละลายด่างดังนี้ จึงควรระมัดระวังในเรื่องความเข้มข้นของสารละลาย และระยะเวลาในการสัมผัสกับสารละลาย ไม่ให้นานเกินไป ภายหลังที่ได้ทำความสะอาดด้วยสารละลายด่าง เสร็จแล้วห้ามล้างออกด้วยน้ำทิ้ง และถ้าให้ดึงขึ้นอาจจะทำการสะเทือนผิวให้เป็นกลางด้วยสารละลายจำพวกกรดอ่อนๆ ก่อนที่จะทำการพ่นสี สำหรับสารละลายด่างที่ใช้กันมีดังต่อไปนี้

(1) Waterbase Alkaline Cleaner, Spec MIL-C-25769

ใช้ทำความสะอาดชิ้นงานที่พ่นสีแล้ว หรือบังไม่พ่นสีก็ได้

วิธีใช้ พสม Alkaline Cleaner, MIL-C-25769 ดังนี้

- ถ้าพิวงานสกปรกไม่มาก ใช้ MIL-C-25769 1 ส่วน กับน้ำ 10 ส่วน
- ถ้าพิวงานสกปรกมาก ใช้ MIL-C-25769 กับน้ำ 8 ส่วน ถึง 5 ส่วน

เมื่อพสมเสร็จแล้วให้ขี้ผ้า, พองน้ำ หรือแปรรูป จุ่มน้ำยานำใบถุงที่ผิวของชิ้นงานจนสะอาด แล้วจึงใช้น้ำสะอาดจำนวนมากล้างออกให้ทิ้ง แล้วจึงนำผ้าแห้งที่สะอาดมาเช็ดให้แห้ง

(2) Cleaning Compound, Spec P-C-436

สำหรับชิ้นงานที่เป็นเหล็ก และไม่ใช่เหล็ก

วิธีใช้ เตรียมสารละลาย P-C-436 โดยละลาย P-C-436 10 ถึง 12 ออนซ์ ในน้ำ 1 แกลลอน ลงในถังเหล็ก อุณหภูมิใช้งานจะอยู่ระหว่าง 200-212 องศา F เสร็จแล้ว จึงนำชิ้นงานที่ต้องการทำความสะอาดลงมาแช่ในถัง เวลาที่ใช้ขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งสกปรก ถ้าเป็นสิ่งสกปรกประเภทน้ำมัน ใช้เวลาประมาณ 5 นาที ถ้าเป็นจำพวกยางมะตอย อาจใช้เวลา 20-30 นาที ก็ได้

(3) Cleaning Compound, Spec MIL-C-5543

เป็นพงละลายน้ำใช้กับเครื่องฉีดล้าง ใช้ทำความสะอาดเหล็ก, ทองเหลือง, อลูминียม

## และแมกนีเซียม

วิธีชี้ คล้าย MIL-C-5543 100น้ำต่อน้ำ 1 แกลลอน แล้วนำไปใช้ร่วมกับเครื่องฉีดล้าง ถ้าเรามี MIL-C-5543 ให้ใช้ STEAM CLEANING COMPOUND; SPEC P-C-437 แทนก็ได้

### 3.3.3 การทำความสะอาดโดยใช้ตัวทำละลาย (Solvent Cleaning)

(1) เมื่อเราต้องการขัดสิ่งสกปรก ประเกหน้ำมันกันสนิม น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น หรือถ้าพื้นที่สกปรกมีริเวณไม่กว้างนัก หรือไม่สะดวกในการใช้สารละลายด่าง ตามข้อกำหนด MIL-C-25769 เราจะใช้ตัวทำละลายตามข้อกำหนด P-D-680 Type II, Dry Cleaning Solvent ท้าน้ำที่ดังกล่าวแทน

วิธีชี้ ใช้พ้าหรือพองน้ำ ชุบน้ำยา P-D-680, Type II แล้วนำไปเช็ดพิวงานให้ทั่วโดยไห้น้ำยาอยู่บนพื้นงานสักครู่ แล้วจึงใช้พ้าสะอาดเช็ดให้แห้ง หรืออาจใช้ลมเบ่าให้แห้ง เร็วขึ้นในบริเวณที่เป็นรอย

คำเตือน ห้ามใช้ตัวทำละลาย P-D-680 น้ำ น้ำพื้นที่เก็บอีกชิ้นหนึ่งหรือมีการถ่ายเท อีกชิ้นหนึ่ง เพราะสารตัวนี้เข้ากับอีกชิ้นไม่ได้ และอาจทำให้เกิดการระเบิด หรือไฟไหม้ได้ และสถานที่ที่ทำงานควรมีการระบายน้ำอากาศที่ดี และควรหลีกเลี่ยงการสูดดมไอ หรือการสัมผัสกับพิษหนังเป็นเวลานานๆ นอกจากนี้ตัวทำละลาย P-D-680 ทำให้สกุลที่เป็นพลาสติก ยาง และชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้ ถ้าถูกสัมผัสเป็นเวลานาน ภายหลังที่ได้ทำการทำความสะอาดด้วยตัวทำละลาย P-D-680 เสร็จแล้ว จะมีพิษของโลหะมีรือกาสที่จะเกิดการพุกร่อนได้เร็วกว่าเดิม จึงควรที่จะรับทำการพ่นสีทันที ที่ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อย ในกรณีที่ต้องการล้างไขมันจากชิ้นงานที่มีขนาดเล็กจำพวกมาก เราสามารถใช้เครื่องถังไขมันแบบไออกซิเจน (Vaper Degreaser) โดยใช้ตัวทำละลาย ไตรคลอโรเอทีلن (Trichloroethylene)

### 3.4 การเตรียมพิวงาน (Surface Treatments)

การเตรียมพิวงาน หรือ Surface Treatment คือ วิธีการใดๆ ที่จะกระทำการต่อพิวของชิ้นงานหลังทำการทำความสะอาดแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมพิวของชิ้นงานเพื่อที่จะรับสารที่จะเคลือบ หรือสีที่จะพ่นลงไว้ เหตุผลที่ต้องมีการเตรียมพิวงาน หรือ Surface Treatment ก็คือ

- (1) เพื่อยับยั้งการ腐蝕ร่อนที่จะเกิดกับโลหะ
- (2) เพื่อเป็นฐานรองรับสีที่จะพ่นทับลงไป เพราะการยึดเกาะของสีจะต้องเข้ม ทำให้อายุการใช้งานนานขึ้น

### **3.5 การเตรียมพิวงานบนโลหะ (Metal Surface Treatment)**

อลูมิเนียมเป็นโลหะที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด เพราะมีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงสูง เมื่อเทียบกับน้ำหนักของตัวมันเอง นอกจากนี้เมื่อพิวอลูมิเนียมสัมผัสอากาศ มันจะเกิดปฏิกิริยาสร้างอ็อกไซด์พิล์มบางๆ ชั่งมองไม่เห็น (Oxide Film) ซึ่งอ็อกไซด์ตัวนี้สามารถป้องกันการ腐蝕ร่อนได้ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่รุนแรง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีที่สุดของอลูมิเนียม คุณสมบัติที่โลหะสามารถป้องกันตัวเองนี้เราเรียกว่า Passivity ซึ่งโลหะอื่นๆ บางชนิดก็มีคุณสมบัติเช่นนี้เหมือนกัน เช่น เหล็กสแตนเลส และ ติตาเนียม ซึ่งมีความสามารถต่อการ腐蝕ร่อนเป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตามในสภาวะแวดล้อมที่รุนแรงมากขึ้น โลหะอลูมิเนียมและแมกนีเซียม ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้เพียงพอ จึงมีความจำเป็นต้องช่วยสร้างให้เกิดพิล์ม ให้หนาขึ้นกว่า กว่าที่เป็นของตามธรรมชาติ ซึ่งวิธีหนึ่งที่ใช้กันมากที่สุด คือ การทำอะโนไดซิ่ง (Anodizing) โดยใช้ขั้นตอนการทางเคมีไฟฟ้า (Electrochemical Reaction) ซึ่งจำเป็นต้องมีถังน้ำยา และมีกระแสไฟฟ้าช่วย แต่นอกจากวิธีการทำอะโนไดซิ่งแล้วยังมีวิธีทางเคมีโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า รูดยาน้ำมาใช้เพื่อเป็นการกำจัดสาร腐蝕ร่อนที่ออก ในขณะเดียวกันก็จะสร้างพิล์มขึ้นมา เคลือบพิว ซึ่งเรียกว่า พิวเคลือบฟอสเฟต (Crystalline Phosphate Coating) ขึ้นมา เคลือบพิวของอลูมิเนียม และแมกนีเซียม ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถ ในการต้านทานความ腐蝕 และยังเป็นตัวช่วยยึดเกาะของสีที่จะมาพ่นทับได้เป็นอย่างดี

สำหรับการเตรียมพิวงานบนโลหะภายนอกห้องจากที่ได้ทำความสะอาดแล้ว จะมีขั้นตอน อีก 2 ขั้นตอน คือ

- (1) การขัดสาร腐蝕ร่อนเพื่อเตรียมพิวก่อนพ่นสี

(Corrosion Removal/Prepaint Treatment)

- (2) การเคลือบพิวคอนเวอร์ชัน หรือเคลือบพิวปรับสภาพ (Conversion Coating)
- ซึ่งจะได้แยกอธิบายสำหรับโลหะอลูมิเนียม และแมกนีเซียม ในหัวข้อต่อไป

### 3.6 การจัดสารพุกร่อน เพื่อเตรียมพิวก่อนการพ่นสี สำหรับโลหะอลูมิเนียม

ในการจัดสารพุกร่อน เพื่อการเตรียมพิวก่อนการพ่นสีสำหรับโลหะอลูมิเนียม เราจะใช้น้ำยาตามข้อกำหนด MIL-C-38334 ซึ่งน้ำยา MIL-C-38334 มีอยู่ 2 ชนิด (Type)

- (1) Type I, เป็นน้ำยาเหลวเข้มข้น ซึ่งต้องนำมาฝาด้วย อัตราส่วน 1:1 ก่อนนำไปใช้
- (2) Type II, เป็นผงแห้ง ซึ่งต้องนำมาละลายน้ำ ด้วยปริมาณที่กำหนดไว้ข้างกระป๋องคำเตือน น้ำยา MIL-C-38334 จะมีปฏิกิริยาต่อแมกนีเซียม เหล็ก และ งานที่ชุบแอดเมิร์น ไว้ ดังนี้นึ่งต้องทำการบักคลุม ด้วยกระดาษบักคลุม ตามข้อกำหนด MIL-B-131 และ เทปตามข้อกำหนด MIL-T-23397, Type II หรือเทม 3M No.425 หรือ 417

### 3.7 การใช้น้ำยาจัดสารพุกร่อนเพื่อเตรียมพิวก่อนพ่นสี, ตามข้อกำหนด MIL-C-38334

หลังจากที่ได้สมน้ำยา MIL-C-38334 ทั้ง Type I หรือ Type II เรียบร้อยแล้ว ให้น้ำยาามาทางบันพิวงานโดยใช้แบรงหรือพองน้ำ ฉาบน้ำยาไม้อุตղูมิประมาณ 130 องศา F ก็จะให้ผลในการจัดสารพุกร่อนได้ดียิ่งขึ้น ระหว่างที่ฉาบน้ำยาอยู่บนพิวงานนั้นให้ใช้แบรงหรือกระดาษทรายช่วยขัด เพื่อให้สารพุกร่อนหลุดออกมากได้ง่ายขึ้น ในกรณีที่พิวบนงานมีบริเวณ กว้าง ให้เริ่มทากจากด้านหนึ่งล่างสุด และทากขึ้นไปส่วนบน และการทำทากในลักษณะวงกลม ให้น้ำยาอยู่บนพิวงาน นานประมาณ 12 นาที แล้วจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด หลังจากนั้นจึงตรวจสอบดูว่า ยังมีสารพุกร่อนตกค้างอยู่หรือไม่ ถ้ายังมีให้ทาน้ำยาซ้ำใหม่ เสร็จแล้วจึงล้างน้ำให้สะอาด หลังจากนั้นให้รีบทำงานน้ำยาเคลือบพิวคอนเวอร์ชัน ตามข้อกำหนด MIL-C-5541 หรือ MIL-C-81706 ทันที ก่อนที่พิวงานจะแห้ง

### 3.8 น้ำยาเคลือบพิวคอนเวอร์ชัน สำหรับโลหะอลูมิเนียม

น้ำยาเคลือบพิวคอนเวอร์ชันสำหรับอลูมิเนียม ตามข้อกำหนด MIL-C-81706 หรือ MIL-C-5541 เป็นน้ำยาที่จะปฏิกิริยาสร้างคราเมตฟิล์ม (Chromate Film) ขึ้นมาเคลือบพิวของอลูมิเนียม เพื่อเป็นการช่วยให้การยึดเกาะของสีที่จะมาพ่นทับให้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการซ่อมแซมพื้นที่ที่ผ่านการอะโนไดซิ่ง (Anodizing) แต่เกิดการชำรุดเสียหาย และยังเป็นการเพิ่มความต้านทานในการพุกร่อนได้ดียิ่งขึ้น น้ำยาเคลือบพิวคอนเวอร์ชัน ตามข้อกำหนด MIL-C-5541 หรือ MIL-C-81706 แบ่งเป็น 2 classes

(1) Class 1A สำหรับการป้องกันการ腐蝕รุนแรงสุด ( Maximum Protection against Corrosion)

(2) Class 3 สำหรับการป้องกันการ腐蝕รุนแรง เมื่อต้องการ ให้มีความต้านทานไฟฟ้าต่ำ น้ำยาเคลือบพิวค่อนเวอร์ชั่น ตามข้อกำหนด MIL-C-81706 หรือ MIL-C-5541 ผลิต ออกมาเป็น 3 แบบ (Forms) คือ

(1) Form I เป็นของเหลวเข้มข้น

(2) Form II เป็นผงแห้ง

(3) Form III เป็นน้ำยาที่สมเสร็จแล้วพร้อมใช้งานได้ทันที

ในการใช้งานนั้นอาจใช้วิธีใช้เบรนท์ หรือ ใช้จุ่มเกล็ด สำหรับพิล์มที่เกิดขึ้นบนพิวจะมีสี เกลืองรุ้ง หรือสีน้ำตาลอ่อน

### 3.9 การทดสอบน้ำยาเคลือบพิวค่อนเวอร์ชั่น ตามข้อกำหนด MIL-C-81706

ในการทดสอบน้ำยาเคลือบพิวค่อนเวอร์ชั่น ตามข้อกำหนด MIL-C-81706 ควรจะกระทำ ใบบริเวณที่บล็อกด้วย ในกรณีที่น้ำยาที่สมเกิดการหลุดหรือกระเด็นไปทำอันตรายต่อขั้นงาน อื่นๆ ภายนอกที่ใช้ทดสอบควรจะทำด้วยเหล็กสแตนเลส, พลาสติก หรือยาง เพราะว่าน้ำยาด้านนี้มี ฤทธิ์เป็นกรด การทดสอบน้ำยาแต่ละครั้งให้พรมให้กระจายสำหรับงานหนึ่งๆ เท่านั้น เพื่อ ที่ว่าน้ำยาที่ทดสอบนี้จะได้ไม่ถูกย่อยสลาย

ในการเตรียมน้ำยาเคลือบพิวค่อนเวอร์ชั่น MIL-C-81706, Form II ซึ่งเป็นผงแห้ง น้ำยาตัวพงค์เคมีนี้ยังไม่นิ่น เป็นผงละเอียดพอที่สามารถนำมาใส่เศษกระดาษแล้วคาดหัวลง เอียด เพื่อทำให้การทำการทดลองน้ำยาเป็นไปโดยง่ายขึ้น โดยปกติแล้วการเตรียมน้ำยาจะบูรณาการตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต และก่อนการใช้งาน ควรจะได้นำมาวิเคราะห์หาค่า pH และปริมาณ โรคเมี่ยนไอออนที่มีว่าเป็น Hexavalent Chromium Ion ในห้องปฏิบัติการเคมี แต่ ถ้าเป็นการบูรณาการในหน่วยพื้นที่สำนัก อาจจะวิเคราะห์ได้โดยใช้เครื่องมือวัด pH หรือ กระดาษสำหรับวัดค่า pH และนำไปทดลองใช้งาน แล้วดูผลที่เกิดขึ้น น้ำยาที่สมควรจะได้ทำการทดสอบ ทุกๆ 5 วัน และถ้ามีปัญหาในการใช้งาน ควรจะได้ส่งห้องปฏิบัติการทางเคมีเพื่อตรวจวิเคราะห์

โดยทั่วไปการเตรียมน้ำยาเคลือบพิวค่อนเวอร์ชั่น ที่เป็นผงแห้งนี้ จะใช้พน้ำยา MIL-

C-81706 3 อ่อนน้ำเสอะอัด 1 แกลลอนในภาชนะที่เหมาะสม เติมกรดในตริกเข้มข้น เพื่อบรรบ pH ให้อยู่ประมาณ 1.6 ถึง 1.9 ซึ่งจะใช้กรดในตริกเพิ่มขึ้นประมาณ 5 มิลลิเมตร ก็จะได้ pH ในช่วงที่ต้องการ แต่บางครั้งก็อาจใช้กรดในตริกจำนวนมากขึ้นกว่านี้ก็ได้ เสร็จแล้วกวนให้เข้ากันให้ดี แล้วจึงนำไปทดลองใช้กับแผ่นทดลอง เพื่อตรวจสอบเวลาในการเกิดฟิล์มสีเหลืองรุ้ง หรือ สีน้ำตาลอ่อน ถ้าเวลาที่ใช้มากกว่า 5 นาที ให้ทำการทดสอบค่า pH ใหม่ และปรับค่า pH ดังนี้

(1) ถ้า pH มาากกว่า 1.9 ให้เติมกรดในตริกเข้มข้น ทีละ 2 มิลลิเมตร จนกระทึ้งได้ pH ที่ต้องการ

(2) ถ้า pH น้อยกว่า 1.6 ให้เติมน้ำอนโนนเนย ทีละ 2 มิลลิเมตร จนกระทึ้งได้ pH ที่ต้องการ

หลังจากทำการปรับปูรุ่งค่า pH แล้ว เวลาที่ใช้ในการทำให้เกิดฟิล์ม สีเหลืองรุ้ง หรือสีน้ำตาลอ่อน ควรอยู่ระหว่าง 1 ถึง 5 นาที

(3) การเตรียมน้ำยาจากพงเคมีแห้งนี้ ควรจะปล่อยทิ้งน้ำยาไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนนำไปใช้งาน เพราะว่าอาจจะมีพงน้ำยานางส่วนยังคงไม่หมด

### 3.10 การนำน้ำยาเคลือบพิวคอนเวอร์ชัน MIL-C-81706 ไปใช้งาน

3.10.1 การนำน้ำยาเคลือบพิวคอนเวอร์ชัน MIL-C-81706 ไปใช้งานให้ใช้วิธีแบบหัวหรือพองน้ำชุบ นำน้ำยาไปทาหรือการจุ่ม (กรณีงานมีขนาดเล็ก) และให้น้ำยาเคลือบพิวคอนเวอร์ชันนี้หาก หลังจากการล้างเอ็นน้ำยาจะดีสารพูกร่อนตามข้อกำหนด MIL-C-38334 โดยย่าบล่อให้พิวงงานแห้ง เพราะว่าสารพูกร่อนที่เพิ่งถูกขัดออกไม่ดีน้ำยา MIL-C-38334 สามารถกลับมาเกิดขึ้นใหม่ได้อีก ในช่วงเวลาที่ และจะทำให้ไม่สามารถเคลือบน้ำยาเคลือบพิวคอนเวอร์ชัน MIL-C-81706 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.10.2 ทำให้พิวชันงานชุ่มอยู่ด้วยน้ำยาเคลือบพิวคอนเวอร์ชัน MIL-C-81706 นานประมาณ 1-5 นาที จนกว่าจะเกิดพิวเคลือบเป็นสีเหลืองรุ้ง หรือสีน้ำตาลอ่อน เวลาที่ใช้จะข้า หรือเร็วขึ้นอยู่กับสภาพของพิวชันงาน ตัวน้ำยาเคมีของแต่ละบริษัทผู้ผลิต และอุณหภูมิของน้ำยา

3.10.3 บนพื้นที่ที่ทำการเคลือบพิวคอนเวอร์ชัน เคลือบไม่ค่อยติด ให้ใช้แผ่นขัดสกัดไวนาร์ท

จุ่มน้ำยาให้ชุ่น แล้วนำไปขัดผิวอย่างเบาๆ ก็จะช่วยให้ผิวเคลือบติดง่ายขึ้น

3.10.4 เป็นที่สังเกตว่าในการเคลือบผิวคอนเวอร์ชั่นครั้งแรก มักจะมีแนวรูปที่จะเกิดขุคสีน้ำตาลเข้มบ่นมากพื้นที่ท่าน้ำยา ซึ่งการเกิดขุคสีน้ำตาลเข้มที่นี่ สามารถบ้องกันได้โดยใช้น้ำมือถูกเบาๆ (มือต้องใส่ถุงมือด้วย) แต่ถ้ายังมีขุคด่างๆ ก็ต้องข้ามผ่านขัดในล่อน เนื่องจากสีที่ไม่ติดกัน แล้วใช้น้ำยาที่ผสมขึ้นใหม่ทาซ้ำ

3.10.5 หลังจากที่ควบคุมการเกิดขุคด่างต่างๆ ได้แล้ว ให้ท่าน้ำยาทั่วผิวงานและบล่อยให้ชุ่มอยู่ตลอดเวลา และสังเกตการเปลี่ยนสีขาวของอุ่มนิ่ม ซึ่งจะเปลี่ยนไปเป็น สีเหลืองรุ้ง ซึ่งสามารถสังเกตได้โดยง่าย แสดงว่าการเคลือบผิวครั้งนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง

3.10.6 ล้างขึ้นงานด้วยน้ำสะอาด และบล่อยให้แห้งในอากาศ เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนที่จะนำไปทำการพ่นสีต่อไป

### 3.11 น้ำยาสำหรับขัดสารพูกร่อนสำหรับโลหะแมgnิเชียม

น้ำยาต่อไปนี้ใช้สำหรับขัดสารพูกร่อนเด็กน้อยจากරอบแมgnิเชียม ก่อนที่จะนำไปทำการเคลือบผิวคอนเวอร์ชั่น และนำไปพ่นสี ภายนอกที่ใช้สมน้ำยาควรจะเป็นถังเหล็กบุตะกั่ว หรือถังสแตนเลส หรือถังที่ทำด้วยอลูมิเนียม 1100

ส่วนประกอบของน้ำยา

โรคเมี่ยนไตรอีกไซด์ 24 ออนซ'

น้ำ 1 แกลลอน

อุณหภูมิใช้งาน 190-202 องศา F

วิธีการใช้น้ำยาเม็ดต่อไปนี้

(1) ใช้บรรทัดทึบกรดได้จุ่มน้ำยา แล้วนำไปทาบริเวณที่ต้องการจะขัดสารพูกร่อนออกจากผิวแมgnิเชียม

(2) บล่อยให้น้ำยาอยู่บนขึ้นลง นานประมาณ 15 นาที กรณีที่อุณหภูมิของน้ำยาไม่ถึง 190 องศา F ตามที่กำหนด เวลาที่ใช้ทำปฏิริยาอาจนานกว่า 15 นาที ระหว่างที่น้ำยาอยู่บนผิวงานอาจใช้บรรทัดทึบด้วยก็ได้

(3) ล้างน้ำยาออกจากผิวงานโดยใช้น้ำสะอาดจำนวนมาก

(4) ถ้าสารพูกร่อนยังถูกขัดออกไม่หมด ให้ท่าน้ำยาซ้ำอีกจนกว่าสารพูกร่อนจะถูกขัด

ออกจนท์หมด จนกว่าจะเห็นเนื้อโลกจะเป็นเงาๆ

(5) น้ำยาเคลือบพิวค่อนเวอร์ชั่นสำหรับแมกนิเซียม และทำการพ่นสีต่อไป

### 3.12 น้ำยาเคลือบพิวค่อนเวอร์ชั่นสำหรับแมกนิเซียม

น้ำยาเคลือบพิวค่อนเวอร์ชั่นสำหรับแมกนิเซียม จะมีหน้าที่เช่นเดียวกับ น้ำยาเคลือบพิวค่อนเวอร์ชั่นสำหรับอลูมิnum คือ จะช่วยเพิ่มความต้านทานต่อการ腐กร่อน และยังช่วยให้การยึดเกาะของสีที่จะมาพ่นทับดึ๋งขึ้นสำหรับส่วนประกอบของน้ำยาเคลือบพิวค่อนเวอร์ชั่นสำหรับแมกนิเซียม มีดังต่อไปนี้

คราเมี่ยนไตรอีกไซด์	1 1/3 ออนซ์
แคลเซียมชัลเพต	1 ออนซ์
น้ำ	1 แกลลอน
อุ่นภูมิใช้งาน	70-90 องศา F
ภาชนะบรรจุ	ทำด้วยสแตนเลส, อลูมิnum หรือยาง

การเตรียมน้ำยาเมื่อดังต่อไปนี้

- (1) ให้ใส่น้ำลงในภาชนะประมาณ 1 แกลลอน
- (2) ค่อยๆ เติมตัวน้ำยาเคลือบพิวค่อนเวอร์ชั่นที่ต้องการเข้าไป พร้อมกับคันให้เข้ากัน
- (3) เติมน้ำจันครน 1 แกลลอน
- (4) กวนน้ำยาต่อไปอีกอย่างน้อย 15 นาที

หลังจากที่ได้ผสมน้ำยาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้น้ำยาเข้าทابนพิวชั่นงาน โดยการใช้แบบ หรือพั๊สอะด หรือพองน้ำก็ได้ ถ้าขึ้นงานมีพื้นที่กว้างใหญ่ ให้เริ่มน้ำยาจากจุดที่ต่ำที่สุดก่อนแล้วจึงทากัน上来เรื่อยๆ การทาให้ทากันลักษณะเป็นวงกลม น้ำยาเคลือบพิวค่อนเวอร์ชั่นสำหรับแมกนิเซียมนี้ จะทำงานได้ผลดีที่สุดที่อุ่นภูมิ 70-90 องศา F ปล่อยให้น้ำยาอยู่บนพิวชั่นงานประมาณ 1-20 นาที จนกระทั่งผิวของแมกนิเซียมเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้ม จึงทำการล้างน้ำยาออกด้วยน้ำสะอาด ปล่อยชั่นงานให้แห้งเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนนำไปทำการพ่นสีต่อไป

## ตอนที่ 4

### พิว เคลือบอินทรีย์

#### ที่ใช้กันมากในกองทัพอาகาศ

##### 4.1 ส่วนประกอบของพิว เคลือบอินทรีย์หรือสี

สีเป็นของสมระห่วงสารเคมีหลายชนิด แต่สามารถแบ่งส่วนประกอบออกเป็น 2 ส่วน คือ

(1) ส่วนประกอบหลัก (Primary Constituents) ประกอบด้วยpigment น้ำมันผสมสี (Vehicle) ซึ่งเป็นตัวทำให้เกิดฟิล์มเคลือบพิว (Film Former) และตัวทำละลาย (Solvent)

(2) ส่วนประกอบรอง (Secondary Constituents) ได้แก่ สารช่วยทำให้แห้ง (Driers), สารกรองแสง(Light-filtering agents), สารที่ช่วยให้ฟิล์มยืดหยุ่นบ้องกัน สีแตก (Plasticizer) และตัวเติมอื่นๆอีกหลายชนิด นอกจากนี้เมื่อต้องการคุณสมบัติพิเศษ บางอย่าง เช่น การสะท้อนแสง การทนความร้อน เราจะเติมสารที่มีคุณสมบัติทางกลลักษณะ เช่น

4.1.1 พิงสี (Pigments) เป็นพิวและอีกดีบีนแสง ไม่ละลายน้ำ เป็นตัวทำให้เกิดเป็นสี ต่างๆ และเพิ่มกำลังในการกลบพิว (Hiding power) และยังให้คุณสมบัติบางอย่าง เช่น การสะท้อนความร้อน , การต่อต้านการผุกร่อน เป็นต้น พิงสีอาจเป็นสารที่ได้จากธรรมชาติ หรือได้จากการสังเคราะห์ได้ ตัวอย่างของพิงสี เช่น

Zinc Oxide และ Titanium Dioxide	ให้สีขาวและสีอ่อนต่างๆ
Zinc Chromate	ให้สีเหลือง(มีสารต่อต้านการผุกร่อน)
Chromium Oxide	ให้สีเขียว
Iron Oxide	ให้สีแดง
Carbon Black	ให้สีดำ
พิโนลูมินัม	ให้สีบรอนซ์

#### **4.1.2 น้ำมันพรมสี (Vehicle)**

เป็นส่วนที่เป็นของเหลวในสี และเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของสี เพราะว่าให้คุณสมบัติในการยึดเกาะ (Adhesion) , ความเหนียว (Toughness) , ความอ่อนตัว (Flexibility) และความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ น้ำมันพรมสี หรือ Vehicle ประกอบด้วย ~2 ส่วน คือ ส่วนที่รับเหมือนไนดาด และส่วนที่รับเหมาได้ ส่วนที่รับเหมาไม่ได้จะรวมถึงเรซิน (Resins) , น้ำมันซักแห้ง (Drying oil) และสารที่ช่วยให้พิล์มนิยิดหยุ่น (Plasticizer) ซึ่งจะกล่าวเป็นตัวช่วยยึดเกาะ (Binding agent) ของพิล์มนิวเคลียบ เมื่อส่วนที่รับเหมาได้ ระเหยไปหมด ส่วนที่รับเหมาไม่ได้รวมทั้งผงสีจะพร้อมตัวเกาะเคลือบเป็นพิล์มนิวงาน ดังนั้นเราอาจเรียก น้ำมันพรมสีนี้ว่า เป็นตัวทำให้เกิดพิล์ม (Film Former) ตัวอย่างของน้ำมันพรมสีในสีอินามอลทั่วไป ประกอบด้วย Alkyd Resins ที่ละลายในน้ำมัน , ทินเนอร์ และสารที่ช่วยให้แห้ง ส่วนน้ำมันพรมสีในสีแล็คเกอร์ ส่วนใหญ่เป็น Resins , ตัวทำละลาย และสารที่ช่วยให้พิล์มนิยิดหยุ่น เป็นต้น

#### **4.1.3 ตัวทำละลาย (Solvent)**

เป็นส่วนที่รับเหมาได้ของ Vehicle มีหน้าที่ละลาย Resins ที่ผสมลงไว้ นอกจากนี้ตัวทำละลายยังช่วยลดความหนืดของ Vehicle ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ตัวทำละลายจะไม่มีปฏิกิริยาเคมีใดๆ กับสารที่เราผสมลงไว้ และในที่สุดตัวทำละลายนี้จะระเหยไปหมดหลังจากที่เราใช้งานเสร็จแล้ว ตัวทำละลายทั่วไปเป็นสารอินทรีย์จำพวกอัลกอฮอล์ , เอสเทอร์ (Esters) และคีโตน (Ketone) เป็นต้น

#### **4.2 ผิวนิวเคลียบอินทรีย์หรือสีชนิดต่างๆที่ใช้กันในกองทัพอากาศ**

##### **4.2.1 Paint , Aluminum , Heat Resisting ( 1200 องศา F ) Federal Specification TT-P-28**

ก. คุณลักษณะ เป็นสีบรอนช์ (อลูมิnum) ทนความร้อน สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 1200 องศา F ไม่ควรนำไปใช้เป็นสีหลักเพื่อบังกันการผุกร่อน

ข. ประਯชน์ ใช้กับงานที่ต้องสัมผัสรความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงมาก เช่น ห้องส่งไอน้ำร้อน เปลือกหุ้มหม้อไอน้ำ , หม้อไอน้ำ (Steam Boiler) เป็นต้น

ค. วิธีการใช้ ใช้เบรงทา หรือใช้วิธีพ่น หลังจากที่เจือจางด้วยทินเนอร์

๔. เวลาที่ใช้แห้งตัว ตามที่บริษัทผู้ผลิตจะแนะนำ

๕. ทินเนอร์ ตามที่บริษัทผู้ผลิตจะแนะนำ

4.2.2 Paint System , Fluorescent for Aircraft Application , Specification MIL-P-21563

ก. คุณลักษณะ สีนี้เป็นสีสะท้อนแสง ใช้กับภายนอกของอากาศยาน ในหนึ่งชุดประกอบด้วยตัวสีสะท้อนแสง และน้ำยาฉาบน้ำใส (Clear Overlay) ทั้ง 2 ส่วนนี้ เป็นส่วนผสมของ High Grade Acrylic ละลายใน Aromatic-Hydrocarbon ตัวสีสะท้อนแสงนี้มีอยู่ 2 สี คือ สีส้มแดง (Red-Orange) และสีส้มเหลือง (Yellow-Orange)

ข. ประโยชน์ ใช้กับชั้นส่วนของอากาศยาน ที่ต้องการให้เห็นชัดสุดๆ เช่น ตามปลายปีกของ บ.ฟิกต่างๆ

ค. วิธีใช้ จะได้น้ำใบกล่าวในรายละเอียดในบทที่ 5

ง. เวลาที่ใช้แห้งตัว จะได้น้ำใบกล่าวในรายละเอียดในบทที่ 5

จ. ทินเนอร์ ใช้ Xylene หรือ Toluene

4.2.3 Enamel , Alkyd , Gloss(for Exterier and Interier Surfaces)

Spec TT-E-489

ก. คุณลักษณะ เป็นสีอีนานเมล ที่มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ Alkyd Resins เป็นสีที่มีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศได้อย่างดีเยี่ยม เป็นสีที่มีความเงาและยืดหยุ่นตัวได้ดีไม่แตกง่าย และรักษาสภาพความสวยงามของสีไว้ได้นาน เราแบ่งสีอีนานเมลชนิดนี้ ออกเป็น 2 Class คือ Class A (แห้งตัวโดยทั้งไว้ในอากาศ) , Class B (แห้งตัวด้วยการอบ)

ข. ประโยชน์ ใช้ได้กับพิวโลหะทั้งภายนอกและภายนอก รดบyle พาหะอย่างยึดกับพิวโลหะภายนอกที่ร้าบเรียบ ส่วนใหญ่ของสีอีนานเมลตัวนี้ มักนำไปใช้ซ่อมแซมรถชนต์และอุปกรณ์ ก่อสร้างต่างๆ ประโยชน์อื่นๆ สามารถนำไปใช้กับเครื่องจักร รถบรรทุก รถโดยสาร อุปกรณ์ ของเรือที่อยู่เหนือน้ำ เป็นต้นนอกจากนี้แล้ว สีอีนานเมลตัวนี้ยังสามารถใช้กับไม้ได้อีกด้วย

ค. วิธีใช้ ใช้แปรงทา หรือ ใช้พ่น โดยผสมทินเนอร์ท่อสีอีนานเมล ด้วยอัตราส่วนประมาณ 1 : 8 หรือด้วยอัตราส่วนตามที่ผู้ผลิตแนะนำ

#### ๔. เวลาที่ใช้ในการแห้งตัว

(1) สีอีนาเมล Class A จะแห้งตัวภายใน 2 ชั่วโมง จะแข็งตัวภายใน 8 ชั่วโมง และแข็งตัวเต็มที่ภายในเวลา 48 ชั่วโมง เราสามารถพ่นทับได้อีกภายใน 24 ชั่วโมง

(2) สีอีนาเมล Class B เมื่อนำไปอบที่อุณหภูมิ 250 องศา F จะแห้งแข็งตัวภายใน 45 นาที และสามารถพ่นสีทับได้อีก หลังจากการอบ เมื่อบนแล้ว ควรปล่อยทิ้งไว้ในอากาศ 24 ชั่วโมง เพื่อให้พิเศษแข็งตัวเต็มที่

#### จ. กินเนอร์

- Class A ทำใช้กินเนอร์ตาม Spec TT-T-291 หรือ TT-T-306

- Class B ทำใช้ Xylene ตาม Spec TT-X-916 หรืออาจใช้กินเนอร์สำหรับ Class A ก็ได้

#### 4.2.4 Enamel,Heat Resistant ( 400 องศา F ),Black,Federal Specification TT-E-496

ก. คุณลักษณะ เป็นสีอีนาเมลที่ทนความร้อนได้ถึง 400 องศา F มีอยู่ 2 Type คือ Type I และ Type II

ข. ประโยชน์ ใช้พ่นบนโลหะที่ต้องสัมผัสกับความร้อนที่อุณหภูมิไม่เกิน 400 องศา F เช่น ท่อส่งไอน้ำ เป็นต้น

ค. วิธีใช้ ใช้เบรงทา หรือ ใช้พ่นโดยสมทินเนอร์ที่เจือจากแล้ว

#### ง. เวลาในการแห้งตัว

- Type I จะแห้งพอจับได้ภายใน 6 ชั่วโมง และแห้งสนิทใน 24 ชั่วโมง

- Type II จะแห้งพอจับได้ภายใน 6 ชั่วโมง แต่ถ้าต้องการจะอบให้ปล่อยไว้ในอากาศก่อนเป็นเวลา 15 นาที แล้วจึงนำไปอบที่อุณหภูมิ 220 องศา F เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

จ. กินเนอร์ ทำใช้หัวน้ำสน หรือ กินเนอร์ตาม Spec TT-T-291

#### 4.2.5 Enamel,Wrinkle-Finish for Aircraft Use, Specification MIL-E-5558

ก. คุณลักษณะ เป็นสีเคลือบชนิดบ่นใช้เคลือบบนโลหะ มีทั้งชนิด พิวะและเย็บ และพิว衡阳

ข. ประโยชน์

- Type I ใช้ในการเคลือบทั้งการลดแสงสะท้อนเข้ามา
- Type II โดยปกติจะใช้กับอุปกรณ์วิทยุ ซึ่งต้องการพิวะเคลือบยับแบน衡阳

ค. วิธีใช้ ใช้วิธีพ่นหลังจากพ่นกาวเนอร์แล้ว

ง. เวลาในการแห้งตัว ตามที่ผู้ผลิตจะแนะนำ

จ. กินเนอร์ ใช้ Toluene ตาม Spec TT-T-548

4.2.6 Lacquer,Acrylic Nitrocellulose,Gloss,For Aircraft Use,Spec MIL-L-19537

ก. คุณลักษณะ สีแล็คเกอร์ที่ใช้เคลือบพิวากายของอากาศยาน และมีคุณสมบัติทนทานต่อน้ำ汗หล่อเลี้ยงของเครื่องยนต์ไอพ่น (Diester Lubricating Oils)

ข. การนำไปใช้ ระบบการเคลือบพิวากายของแล็คเกอร์ Spec MIL-L-19537 นี้ต้องประกอบด้วยการพ่นสี Wash Primer ตาม Spec MIL-C-8514 ตามด้วยการพ่นสีรองพื้น Spec MIL-P-7962 แล้วจึงตามด้วยสีแล็คเกอร์ Spec MIL-L-19537 ตัวนี้

ค. วิธีใช้ ใช้วิธีพ่นโดยผสมกับกินเนอร์ ในอัตราส่วน 1:1 ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดในบทที่ 5

4.2.7 Lacquer,Acrylic Nitrocellulose,Camouflage,For Aircraft Use Spec MIL-L-19538

สีแล็คเกอร์ตาม Spec นี้ มีคุณลักษณะ และวิธีการใช้เหมือนกับ สีแล็คเกอร์ตาม Spec MIL-L-19537 ต่างกันตรงที่สีแล็คเกอร์ Spec MIL-L-19538 เป็นสีด้าน ส่วน Spec MIL-L-19537 เป็นสีมัน

4.3 Pretreatment (สี Wash Primer)

สี Wash Primer เป็นสีที่ใช้พ่นบนโลหะ เป็นตัวแรกก่อนพ่นสีรองพื้น มีหน้าที่ปรับสภาพพิวะของโลหะ ให้เหมาะสมต่อการพ่นสีอื่นๆ มาทับ รวมทั้งยังสามารถป้องกันการ腐蝕ได้ด้วยส่วนประกอบที่สำคัญของสี Wash Primer คือ กรดฟอสฟอริก , สารประเทกเกลือโรคร เมต

และสารบوليวินิลไบรัล เรชิน (Polyvinyl Butyral Resins) สี Wash Primer เป็นสีที่สามารถพ่นได้บนโลหะต่างๆ เช่น เหล็ก, เหล็กกล้า, อลูมิเนียม, แมกนีเซียม, ทองแดง, สังกะสี และโลหะอื่นๆ อีกมาก many ข้อดีของสี Wash Primer มีดังนี้

- ก) ใช้ง่ายและแห้งเร็ว
- ข) สามารถใช้ได้ที่อุณหภูมิและความชื้นต่างๆ
- ค) สามารถใช้ได้กับโลหะหลายชนิด
- ง) สามารถป้องกันพิวรโลหะที่ถูกพ่นได้ระยะเวลาหนึ่ง จนกว่าจะมีสีอื่นมาพ่นทับ
- จ) ป้องกันการพูกร่อน
- ฉ) ยึดเกาะพิวรโลหะได้ดีมาก
- ช) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสีอื่นที่จะมาพ่นทับ

#### 4.3.1 สี Wash Primer, Specification MIL-C-8514

ก. คุณลักษณะ สี Wash Primer ใน 1 ชุด จะมีอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นเรชิน หรือเนื้อสี (Resins Component) และส่วนที่เป็นน้ำกรด (Acid Component) ก่อนจะใช้ต้องผสมทั้ง 2 ส่วนนี้ เข้าด้วยกันก่อน

#### ข. ประโยชน์

(1) ใช้สำหรับพ่นเป็นสีตัวแรกบนโลหะที่ได้ทำความสะอาดแล้ว เพื่อให้ยึดเกาะกับโลหะและเพื่อที่จะรับสีอื่นที่มาพ่นทับ

(2) เพื่อเป็นสีที่เป็นตัวเขื่อนกลางระหว่างพิวรโลหะกับสีรองพื้น ในการพ่นสีแล็ค-เกอร์ Acrylic Nitrocellulose ซึ่งเป็นสีที่ใช้กับอากาศยาน

ค. วิธีใช้ พลิกขึ้นมาเพื่อใช้พ่นเท่านั้น สำหรับรายละเอียดจะนำไปในค่าวินท์ที่ 5

ง. เวลาที่ใช้ในการแห้งตัว แห้งพอจับได้ภายใน 2-3 นาที แต่ควรทิ้งไว้ประมาณ 60 นาที แต่ไม่เกิน 4 ชั่วโมง ก่อนที่จะพ่นสีอื่นทับ

จ. ทินเนอร์ ที่ส่วนของอากาศปกติจะใช้ เอทิลอลัลกอฮอล์ ตาม Spec MIL-A-6091 แต่ถ้าส่วนของอากาศเปลี่ยนแปลง เช่นมีความชื้นสูงหรือต่ำ ทินเนอร์ที่ใช้ก็จะเปลี่ยนไป ซึ่งจะได้กล่าวในรายละเอียดในบทที่ 5

#### **4.4 สีรองพื้น (Primers)**

สีรองพื้นเป็นสีที่เพ้นท์ก่อนที่จะทำการพ่นสีจริงทับหน้า เพื่อช่วยในการยึดเกาะของสีทับหน้า ดึงขึ้น นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ป้องกันการ腐กร่อนด้วย สีรองพื้นที่ใช้กับเหล็กส่วนใหญ่จะมีเนื้อสีที่ประกอบด้วย Iron Oxide, Lead Chromate, Red Lead, Zinc Chromate, Zinc Oxide หรือส่วนผสมของสารเหล่านี้ สำหรับสีรองพื้นที่ใช้กับอลูมิnumส่วนใหญ่ จะมีเนื้อสีที่เป็น Zinc Chromate ตัวอย่างของสีรองพื้นที่ใช้กับมีดังต่อไปนี้

##### **4.4.1 Primer Coating, Cellulose Nitrate Modified Alkyd Type Corrosion Inhibiting, Fast Drying, Specification MIL-P-7962**

ก. คุณลักษณะ เป็นสีรองพื้นที่มี Zinc Chromate เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุด ช่วยยับยั้ง การ腐กร่อน แห้งเร็ว ใช้สำหรับพ่นทับสี Wash Primer และเป็นสีรองพื้นสำหรับสีทับหน้า Lacquer Acrylic Nitrocellulose, Spec MIL-L-19537 หรือ MIL-L-19538

ข. ประโยชน์ ใช้เป็นสีเชื่อมกลางระหว่างสี Wash Primer และสี Lacquer Acrylic Nitrocellulose, Spec MIL-L-19537 หรือ MIL-L-19538 ไม่ควรนำสีรองพื้น MIL-P-7962 ตัวนี้ พ่นลงบนโลหะเบล่าๆ ที่ไม่ได้พ่นสี Wash Primer ไว้ เพราะการยึดเกาะจะไม่แน่น แต่สีรองพื้น MIL-P-7962 ตัวนี้อาจใช้โดยไม่มีสีทับหน้าก็ได้ ในพื้นที่ท่องเที่ยว ภายนอก

ค. วิธีใช้ ให้ใช้วิธีพ่นอย่างเดียวเท่านั้น แต่ถ้าจะใช้แบร์กิ้ง พื้นที่ที่จะทาจะต้องเล็กมาก เพราะสีรองพื้นตัวนี้แห้งเร็วมาก

ง. เวลาที่ใช้แห้งตัว บริเวณแห้งภายใน 6 นาที และควรจะพ่นสีทับหน้าภายใน 1 ชั่วโมง

จ. พิณเนอร์ ใช้พิณเนอร์ตาม Spec TT-T-266

##### **4.4.2 Primer Coating, Zinc Chromate, Low Moisture Sensitivity Specification TT-P-1757**

ก. คุณลักษณะ เป็นสีรองพื้นที่มีความไวต่อความชื้นต่ำ และยับยั้งการ腐กร่อนใช้สำหรับพ่นบนผิวโลหะที่ผ่านการพ่นสี Wash Primer มาแล้ว สีรองพื้น TT-P-1757 มี 2 สี คือ สีเหลือง กับ สีเขียว

๑. ประยุชน์ ใช้เป็นสีรองพื้นเมืองกันการ腐蝕ของโลหะ อาจจะใช้โดยไม่ต้องมีสีทับหน้าก็ได้ หรือถ้าจะเพ้นสีทับหน้าให้ใช้สีอีนานเมล Spec MIL-E-5556 และ MIL-E-7729 เป็นสีทับหน้า แต่ห้ามใช้สี LACQUER ACRYLIC NITROCELLULOSE; Spec MIL-L-19537 หรือ MIL-L-19538 เป็นสีทับหน้า การเพ้นสีรองพื้น TT-P-1757 โดยไม่ต้องมีสีทับหน้ามาก จะใช้สีเจียรา เช่น การพ่นภายในอากาศยาน จึงเป็นการเพ้นสีโดยมีสีทับหน้า ควรใช้ขั้นนิดสีเหลือง

ค. วิธีใช้ ให้ใช้วิธีพ่นเชิงจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด

ง. เวลาที่ใช้แห้งตัว แห้งพอจับได้ใน 2-3 นาที แต่ควรจะคงอยู่บ้างน้อยที่สุด 11/2 ชั่วโมง ก่อนการเพ้นสีทับหน้า

จ. ทินเนอร์ ให้ใช้ TOLUENE ตาม Spec TT-T-548 หรือใช้ XYLENE ตาม Spec TT-X-916 ในกรณีที่ต้องการน้ำองกันการเกิดสนิม เป็นผ้าซึบบนพิวงาน

#### 4.4.3 Primer Coating, Synthetic, Rust Inhibiting, Lacquer-Resis-ting, Spec TT-P-664

ก. คุณลักษณะ เป็นสีรองพื้นที่ใช้พ่นบนเหล็ก เพื่อบังกันการเกิดสนิม เราอาจจะเพ้นสีรองพื้นตัวนี้บนเหล็กเบล่าๆ ที่ทำความสะอาดแล้ว หรือเหล็กที่เพ่นสี Wash Primer แล้วก็ได้

ข. ประยุชน์ เป็นสีรองพื้นสำหรับเพ้นสีอีนานเมล Spec TT-E-489

ค. วิธีใช้ สามารถใช้ได้ทั้งการเพ้น และการใช้แบบร่างทา

ง. เวลาที่ใช้แห้งตัว ให้ดูคำแนะนำของผู้ผลิต

จ. ทินเนอร์ ให้ใช้ทินเนอร์ตาม Spec TT-T-291 หรือ TT-T-306

#### 4.4.4 Primer Coating, Epoxy, For Aircraft Application

##### Spec MIL-P-23377

ก. คุณลักษณะ เป็นสีรองพื้นเชิงใน 1 ชุดจะมีอยู่ 2 องค์ประกอบ มีคุณสมบัติการยึดเกาะผิวที่ดีมาก มีความทนทานต่อสารเคมี น้ำมันหล่อลื่น และสารกัดกร่อนต่างๆ ได้ดีมาก สีรองพื้น Epoxy ตัวนี้ไม่สามารถถอดออกได้บัน្តายารอกสีธรรมชาติ

๗. ประਯชน์ เป็นสีรองพื้นสำหรับพ่นสีทับหน้า Polyurethane ตาม Spec MIL-C-27227 และ MIL-C-83286 ซึ่งใช้กับอากาศยานในมัจจุบัน

ค. วิธีใช้ ครุยละเอียดในบทที่ 5

4.4.5 Primer Coating, Elastomeric, Polysulfide, Corrosion Inhibiting, Specification MIL-P-87112

ก. คุณลักษณะ เป็นสีรองพื้น Polysulfide ชั้นใน 1 ชุด จะมีอยู่ 2 องค์ประกอบ สีรองพื้น Polysulfide มีคุณสมบัติต่อต้านการ腐กร่อน และยืดหยุ่นตัวได้ดี จึงเหมาะสมที่จะพ่นโครงสร้างอากาศยานที่ต้องมีการเคลื่อนไหว เพราะสีรองพื้น Polysulfide มีความยืดหยุ่นตัวได้ดีจึงทำให้ไม่แตกได้ง่าย จึงทำให้มีอายุการใช้งานได้นานมากขึ้น และลดเวลาการซ่อมบำรุงให้น้อยลง

๗. ประਯชน์ เป็นสีรองพื้นสำหรับพ่นสีทับหน้า Polyurethane ตาม Spec MIL-C-83286

ค. วิธีใช้ สีรองพื้น Polysulfide ชั้นใน 1 ชุด จะมีอยู่ 2 องค์ประกอบและอัตราส่วนการผสมจะถูกแนะนำโดยบริษัทผู้ผลิต สำหรับรายละเอียดจะกล่าวไว้ในบทที่ 5

4.4.6 Primer Coating, Epoxy, VOC Compliant, Chemical and Solvent Resistant, MIL-P-85582

ก. คุณลักษณะ เป็นสีรองพื้น Epoxy ที่มีอยู่ 2 องค์ประกอบ และใช้น้ำพรม และไม่มีสารตะกั่ว

๗. ประਯชน์ เป็นสีรองพื้นสำหรับพ่นสีทับหน้า Polyurethane และเป็นสีรองพื้นที่ใช้แทนสีรองพื้น Epoxy Spec MIL-P-23377 ในการเพิ่มการควบคุม VOC หรือ Volatile Organic Compound ซึ่งก็คือ สารซึ่งสามารถระเหยได้ การควบคุม VOC นี้ก็เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อม หรืออากาศไม่ให้สกปรก

ค. วิธีใช้ จะนำไปกล่าวในบทที่ 5

4.4.7 Primer Coating, Polyurethane, One Component, TT-P-2760

ก. คุณลักษณะ เป็นสีรองพื้น Polyurethane ซึ่งมีองค์ประกอบเพียงองค์ประกอบเดียว

๑. ประroyชน์ เป็นสีรองพื้นสำหรับพ่นสีทับหน้า Polyurethane สีรองพื้น Polyurethane สามารถใช้แทนสีรองพื้น Epoxy; Spec MIL-P-23377 ได้ และสีรองพื้น Polyurethane Spec TT-P-2760 ตัวนี้มีความยืดหยุ่นได้ดีจึงเหมาะสมที่จะใช้ในพื้นที่ทำการกระแทบกระแทก

ค. วิธีใช้ จะนำไปกล่าวไว้ในบทที่ 5

#### 4.4.8 Walkway Coating, Spec MIL-W-5044

- ก. คุณลักษณะ เป็นสีกันลื่น แบ่งออกเป็น 3 ชนิด (Type) คือ
- Type I เป็นพิวเคลื่อนชนิดเรียบ (ไม่มีเม็ดทราย)
  - Type II เป็นพิวเคลื่อนชนิดหยาบ (มีเม็ดทราย)
  - Type III เป็นแผ่นบูด (ต้องใช้กาวทา)

๗. ประroyชน์ ใช้บนทางเดินบนมีอากาศดี ซึ่งไม่ต้องการความลื่น โดยทั่วไปจะใช้ Type I ในกรณีที่มีพลาทางด้านอากาศพลศาสตร์ (Aerodynamic)

ค. วิธีใช้ Type I และ Type II ใช้บรรจุห่า ส่วน Type III ใช้กาวติด

ง. เวลาที่ใช้ในการแห้งตัว

	Type I	Type II
แห้งสำหรับทาข้า (นาที)	30	30
แห้งโดยตลอด (ชั่วโมง)	6	6
แห้งและแข็งตัวเต็มที่ (ชั่วโมง)	24	24

จ. กันเนอร์ ตามคำแนะนำของผู้ผลิต

#### 4.4.9 Coating, Polyurethane, Aliphatic, Spec MIL-C-83286

ก. คุณลักษณะ เป็นสีทับหน้า Polyurethane ซึ่งใน 1 ชุด จะมีอยู่ 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่เป็นเนื้อสี (Pigmented Polyester Resin Base) และองค์ประกอบที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (Isocyanate Catalyst)

๗. ประroyชน์ ใช้เคลื่อนพิวภายในออกอากาศดี โดยจะเคลื่อนทับบนสีรองพื้น Epoxy

Spec MIL-P-23377

ค. วิธีซึ้ง ใช้วิธีพ่นภายในห้องที่ได้รับการผ่อนองค์ประกอบที่เป็นเนื้อสีกันตัวเร่งปฏิกิริยา  
ในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ครุยละ เอียดในนาที 5

ง. เวลาที่ใช้ในการแห้งตัวและพินเนอร์ จะไปกล่าวไว้ในนาที 5

#### 4.5 ระบบการเคลือบพิว (Coating System)

การเคลือบพิวนโลหะด้วยสีชนิดต่างๆนี้ ถ้าหากเราทำถูกต้องตามขั้นตอนแล้วจะทำให้พิวเคลือบนี้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการพุกร่อนได้เป็นอย่างดี ทำให้อายุการใช้งานของชิ้นส่วนอากาศยาน และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ นานมากขึ้น ในตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงระบบการเคลือบพิวที่ถูกต้องบนโลหะ

ตารางที่ 1

#### ระบบการเคลือบพิวนโลหะ

ชนิดของระบบ	สี WASH PRIMER	สีรองพื้น (PRIMER)	สีทับหน้า (TOPCOAT)	หมายเหตุ
ALKYD ENAMEL (สีอินามอล)	MIL-C-8514	TT-P-636 หรือ TT-P-664 (ใช้กับเหล็ก) TT-P-1757 (ใช้กับอลูมิเนียม)	TT-E-489 หรือ TT-E-529 หรือ TT-E-527	ใช้กับอุปกรณ์ภาค พื้นภัยได้สภาวะ อากาศปกติ อุณห ภูมิไม่เกิน 200 องศา F สีทับหน้าควรพ่น 2 ครั้ง
HIGH TEMPERA TURE	-	-	TT-P-28	ใช้กับบริเวณที่มี อุณหภูมิสูงถึง 1200 องศา F

ชนิดของระบบ	สี	สีรองพื้น (PRIMER)	สีกันหน้า (TOPCOAT)	หมายเหตุ
	WASH PRIMER			
POLYURETHANE (聚氨酯漆)	-	MIL-P-23377 หรือ TT-P-2760 หรือ MIL-P-87112 หรือ MIL-P-85582	MIL-C-83286 หรือ MIL-C-85285	ใช้กับพิภพภายนอก ของอากาศยาน ที่ต้องการความ ทนทานเป็นพิเศษ หรือใช้กับงานภาค พื้นอ่อนๆ ที่พื้นที่ผิว สัมผัสกับไฟฟ้า
ACRYLIC NITROCELLULOSE	MIL-C-8514	MIL-P-7962	MIL-L-19537 หรือ MIL-L-19538	ใช้กับพิภพภายนอก ของอากาศยาน ที่ต้องมีความทน ทานต่ออัณหสิ่นหล่อ ล็อก อุณหภูมิและ ใช้งานไม่ควรเกิน 250 องศา F
FLUORESCENT (สีสะท้อนแสง)	MIL-C-8514	MIL-P-7962 และ MIL-L-19538 (สีขาว)	MIL-P-21563	ใช้เพื่อต้องการ ให้มองเห็นชัดเจน สังคุตตา
WALKWAY COATING	MIL-C-8514	TT-P-1757	MIL-C-5044 TYPE I, II	ใช้เพื่อบริการ ลิ้นบนทางเดินบน อากาศยาน

ตารางที่ 2

CLASSIFICATION AND NUMBERING OF COLORS

SELECTED COLOR CLASSIFICATION	GLOSS (เงิ้น)	SEMIGLOSS (กึ่งเงิ้น)	LUSTERLESS (ด้าน)
PREDOMINANTLY			
- BROWN	10000	20000	30000
- RED	11000	21000	31000
- ORANGE	12000	22000	32000
- YELLOW	13000	23000	33000
- GREEN	14000	24000	34000
- BLUE	15000	25000	35000
- GRAY	16000	26000	36000
MISCELLANEOUS (เบ็ดเตล็ด)			
INCLUDING	17000	27000	37000
BLACK, WHITE, METALLIC			
FLUORESCENT	18000	28000	38000

ตอนที่ ๕  
รายละเอียดของขั้นตอน  
ของระบบการเคลือบพิว

**5.1 ระบบการเคลือบพิวบลีบูร์เทน ( POLYURETHANE COATING SYSTEM )**

ในระบบการเคลือบพิวบลีบูร์เทน จะประกอบด้วย

<u>สีรองพื้น</u>	<u>สีทับหน้า</u>
EPOXY PRIMER; MIL-P-23377	POLYURETHANE COATING;
หรือ POLYURETHANE PRIMER;	MIL-C-83286
TT-P-2760	หรือ
หรือ POLYSULFIDE PRIMER;	HIGH SOLIDS POLYURETHANE
MIL-P-87112	COATING MIL-C-85285
หรือ WATER REDUCIBLE EPOXY	
PRIMER; MIL-P-85582	

ทั้งสีรองพื้นและสีทับหน้า ในระบบการเคลือบพิวบลีบูร์เทนนี้ ส่วนใหญ่ จะเป็นวัสดุที่จัดทำเป็นชุดใน 1 ชุด จะมีอยู่ 2 องค์ประกอบ แยกกันอยู่ ก่อนจะใช้งานต้องนำมาผสมกันก่อน (TWO-COMPONENT MATERIALS) และวิธีการใช้ ควรจะใช้วิธีการพ่นเท่านั้น

หมายเหตุ ในการเคลือบพิวของระบบเคลือบพิวบลีบูร์เทน ควรจะทำการทดสอบผ่านลงบนแผ่นทดสอบอุณหิญม เพื่อตรวจหาข้อบกพร่องของสีที่ใช้ ก่อนที่จะทำการพ่นจริง และหากวิธีแก้ไขจนไม่มีข้อบกพร่องต่าง ๆ เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ผลงานที่ดีที่สุด และอีกประการหนึ่ง สีที่ใช้ในระบบการเคลือบพิวบลีบูร์เทน ก่อนที่จะแห้งตัวจะต้องทำความสะอาดเคมีต่อ กัน จึงจะเกิดคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ต้องการ ไม่ใช่เป็นการแห้งตัวโดยการระเหยตัว เช่นสีประเภทอื่น ๆ ตั้งนี้ อยู่กรณีครึ่งมิถุนที่ใช้จะต้องมีความสะอาด อย่าให้มีสิ่งแผลกปลอมเจือน เพราะจะมีผลต่อการทำปฏิกิริยาเคมี และเมื่อทำการพ่นสีเสร็จแล้วต้องรีบล้าง ทำความสะอาด อุปกรณ์ ต่าง ๆ โดยทันที

### 5.1.1 EPOXY POLYAMIDE PRIMER, MIL-P-23377, TYPE I, CLASS I

ก. การผสม (MIXING) สีรองพื้น EPOXY; MIL-P-23377 มีองค์ประกอบอยู่ ๒ ชนิด คือ

องค์ประกอบที่ ๑ หรือ EPOXY RESIN และ องค์ประกอบที่ ๒ หรือ POLY AMIDE CONVERTER ก่อนที่จะนำมาผสมกันให้กวนขององค์ประกอบที่ ๑ และองค์ประกอบที่ ๒ ให้เข้ากันให้ดี เสร็จแล้วจึงนำทั้ง ๒ องค์ประกอบ มาผสมกัน โดยใช้อัตราส่วน ๑ ต่อ ๑ (ให้เทองค์ประกอบที่ ๒ ลงในองค์ประกอบที่ ๑) เสร็จแล้วกวนให้เข้ากันให้ดีองค์ประกอบทั้ง ๒ นี้ จะต้องมาจากการริยษัทผู้ผลิตเดียวกัน และต้องคำนวณว่าปริมาณสีที่นำมาผสมกันนี้ จะต้องใช้ให้หมดภายใน ๔ ชั่วโมง และในระหว่างที่นำไปทำการพ่นนั้น ควรจะได้กวนอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อบังกันไม่ให้เนื้อสีแตกตะกรอน และเพื่อให้พิล์มสีมีความสม่ำเสมอ ภายหลังที่สมององค์ประกอบที่ ๑ และ ๒ เสร็จแล้ว ให้ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ ๓๐ นาที จึงสามารถนำไปใช้พ่นได้

ข. นำไปกรอง และตรวจสอบความหนืด (VISCOSEITY) ความหนืดที่เหมาะสม คือ ๑๕ ถึง ๒๐ วินาที โดยใช้ถ้วยวัดความหนืด ZAHN CUP NO.2 และทิบเนอร์ที่ใช้ในการผสมนี้จะใช้ทิบเนอร์ตาม SPEC MIL-T-19544 หรือ MIL-T-81772 TYPE I หรือ II โดยบริษัทจะใช้ทิบเนอร์ ๑ ส่วน หรือ ๑ ½ ส่วน ต่อสีรองพื้น ๒ ส่วน ก็จะได้ความหนืดที่ต้องการ

ค. การใช้สีรองพื้น EPOXY หลังจากที่ได้ผสมสีรองพื้น EPOXY เสร็จแล้วนำไปพ่นโดยพ่น ๑ เที่ยว ให้ชุ่ม และเนื่องจากสี EPOXY นี้ มีเนื้อสีมาก จึงควรเชี่ยงกันให้พ่นสีอยู่ตลอดเวลา เพื่อบังกันไม่ให้พิล์มเคลือบหนาเกินไปทำให้การยึดเกาะไม่ดี สีรองพื้น EPOXY ที่พ่นไปแล้วนี้จะแห้งพอจับได้ใน ๔๕ นาที และสามารถพ่นทับได้อีกภายใน ๑ ถึง ๒ ชั่วโมง การพ่นสีทับหน้าสามารถทำได้ ภายใน ๘ ชั่วโมง หลังจากการพ่นสีรองพื้นถ้าเกิน ๘ ชั่วโมง ให้ใช้กระดาษทรายเบอร์ ๓๒๐ หรือเบอร์ ๔๐๐ ขัดลูบพิวท์พ่นสีรองพื้น และใช้ผ้าเช็ดผุ่นสีที่เกิดขึ้นออก จึงทำการพ่นสีทับหน้าต่อไปได้ ถ้าสีรองพื้น EPOXY เหลือจากการใช้งานให้นำไปทิ้ง ห้ามเทกลับคืนในกระบวนการบ่องสีที่ยังไม่ได้ใช้

5.1.2 EPOXY POLYAMIDE PRIMER; MIL-P-23377F, TYPE 1, CLASS 2,

HIGH SOLIDS, 340 g/l (2.8 LBS/GAL) VOC CONTENT

ก. สีรองพื้น EPOXY , ตัวนี้ เป็นสี CLASS 2 เป็นสีทึบเนื้อสีมาก (HIGH SOLID) แต่มี VOC ต่ำ (สารที่ระเหยได้) จึงใช้ได้ในบริษัทที่มีการควบคุม ในการเรื่องผลกระทบทางอากาศอย่างเคร่งครัด และได้รับการปรับปรุงใหม่ จึงมีอักษร "F" ตามหลัง SPEC วิธีการใช้สีรองพื้น EPOXY; SPEC MIL-P-23377F ตัวนี้ จะต้องปฏิบัติตามวิธีการของบริษัทผู้ผลิต

ข. การทดสอบเนอร์ สีรองพื้นตัวนี้จะไม่มีการทดสอบเนอร์ เพื่อเป็นการรักษาสภาพบรรยายกาศ ความหนืดที่ใช้งานจะมีค่าประมาณ 24 วินาที โดยใช้ถั่วยัคความหนืด FORD CUP NO.4 หรือประมาณ 27 วินาที โดยใช้ถั่วยัคความหนืด ZAHN CUP NO.2

ค. วิธีการใช้สีรองพื้นตัวนี้ให้นำมาพ่น 1 เที่ยว ถ้าต้องการพ่นทับให้เว้นช่วงห่างนาน 1 ชั่วโมง เสร็จแล้วจึงปล่อยทิ้งไว้แห้งในอากาศที่อุณหภูมิ 75 องศา F นานอย่างน้อย 2 ชม. ก่อนทำการพ่นสีทับหน้า แต่อุณหภูมิต่ำกว่า 75 องศา F อาจต้องใช้เวลานานมากกว่า

5.1.3 WATER REDUCIBLE EPOXY PRIMER, MIL-P-85582 CLASS II

ก. การทดสอบ ให้ดูจากคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต เพราะแต่ละบริษัทผู้ผลิตจะมีอัตราส่วนผสมที่แตกต่างกัน บางบริษัทเมื่อผสมเสร็จแล้ว ทำให้ปริมาตรเพิ่มขึ้นถึง 250 %

ข. วิธีใช้

1. พื้นผิวของงานที่จะทำการพ่นจะต้องมีความสะอาดอย่างมาก ถ้ามีความสกปรกเกิดขึ้นแล้ว จะไม่สามารถพ่นติดได้ และจะแยกตัวออกเป็นเม็ด ซึ่งจะต้องทำการขับออกให้หมด แล้วเช็ดให้สะอาดโดยใช้ พั๊สสะอาดชนวนยา MEK เช็ดจนสะอาด เสร็จแล้วจึงพ่น ซ้ำใหม่ 1 ครั้ง

2. ล้างอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการพ่นด้วย น้ำยาซึ่งประกอบด้วย ISOPROPANOL 25 % ผสมกับน้ำ 75 % ก่อนที่จะพ่นสีรองพื้นตัวนี้

3. สีรองพื้นที่พ่นไว้แล้ว ควรจะมีพิล์มเคลือบทนาประมาณ 0.6 - 1 mil (เมื่อแห้งแล้ว)

4. เวลาในการแห้งตัวอย่างน้อยที่สุด 1 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิสูงและความชื้นต่ำ สำหรับที่สภาวะอื่น ๆ ที่แตกต่างออกไป เวลาในการแห้งตัว จะใช้อย่างน้อยที่สุด 2 ชั่วโมง และ

การพ่นสีทับหน้าคราบระบุริษากายในเวลา 8 ชั่วโมง ถ้าเกิน 8 ชั่วโมงให้ขั้นตอนรายเบอร์ 320 ถึง 400 ขัดลูบ แล้วใช้ฟ้าสะอาดเช็ดผุ่นสีออกให้หมด จึงจะทำการพ่นสีทับหน้าต่อไปได้

#### 5.1.4 PRIMER COATING, ELASTOMERIC POLYURETHANE, TT-P-2760, TYPE 1,

##### CLASS 2

สีรองพื้นบลัคิรีเทน SPEC TT-P-2760 เป็นสีรองพื้นทึบค่า VOC เท่ากับ 340 กรัม/ลิตร (2.8 ปอนด์/แกลลอน) ซึ่งจะไม่ทำลายบรรยายกาศ ไม่ทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศ เป็นสีรองพื้น ที่มีอยู่ 2 องค์ประกอบ (TWO-COMPONENT MATERIAL) ซึ่งจะต้องเก็บรักษาในที่ที่ไม่มีความชื้น เพราะความชื้นจะทำให้สีเสื่อมสภาพ ในการนำมาใช้งานควรจะเปิดใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น และอายุการเก็บของสีชนิดนี้มีเพียง 1 ปี เท่านั้น

ก. การผสม ก่อนที่จะนำองค์ประกอบที่เป็นเนื้อสี กับองค์ประกอบที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เขย่าแต่ละองค์ประกอบ เป็นเวลา 5 นาที โดยใช้เครื่องเขย่าสี แล้วจึงนำมาพรมสัมภันด้วยอัตราส่วน 1 ต่อ 1 และกวนให้เข้ากันให้ดี

ข. การเติมทินเนอร์ จะไม่มีการเติมทินเนอร์ ทึนนี้เพื่อรักษาสภาพบรรยายกาศไม่ให้เกิดมลภาวะ ความหนืดที่ใช้จะอยู่ประมาณ 20 วินาที โดยใช้ถ้วยวัดความหนืด FORD CUP NO.4 หรือ 23 วินาที โดยใช้ถ้วยวัดความหนืด ZAHN CUP NO.2

ค. ก่อนที่จะทำการพ่นสีรองพื้น TT-P-2760 บนโลหะ จะต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อย อย่างให้มี สิ่งสกปรกเกิดขึ้นเป็นอันขาด เพราะสีรองพื้นตัวนี้จะไม่ติดกับโลหะที่ไม่สะอาด หลังจากที่แน่ใจว่าพื้นผิวของงานมีความสะอาดพอเพียงแล้ว ให้ทำการพ่นสีรองพื้นบลัคิรีเทน TT-P-2760 1 เที่ยว ให้มีความหนาของพิมพ์ที่แห้งตัว ประมาณ 1.2 ถึง 2.5 MILS การพ่นทับเที่ยวที่ 2 ต้องรอเวลา 1 ชั่วโมง และให้ปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 75 องศา F ก่อนที่จะพ่นสีทับหน้าแต่ถ้าอุณหภูมิ ต่ำกว่า 75 องศา F จะต้องปล่อยทิ้งไว้นานกว่า 2 ชั่วโมง ในการพ่นสีรองพื้นบลัคิรีเทน TT-P-2760 ควรจะตรวจสอบความชื้นของบรรยายกาศให้อยู่ในช่วง 25 % ถึง 90 % จึงจะได้ผลดี และถ้าสีรองพื้นที่พ่นแล้ว แต่ยังไม่ได้พ่นสีทับหน้า ภายใน 24 ชั่วโมง ให้ใช้กระดาษทรายขัดลูบเบา ๆ ก่อนที่จะพ่นสีทับหน้า

ก. การพ่นสีทับหน้า ให้พ่นสีทับหน้าโรบลี่ยูริเทน SPEC MIL-C-83286 จำนวน 2 เที่ยว ให้เว้นช่วงระหว่างเที่ยว 30 นาที และเมื่อพ่นสีทับหน้าเสร็จแล้วให้ทิ้งไว้เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ก่อนที่จะนำไปทดสอบใช้งาน

ก. เวลาที่ใช้เพื่อให้สิร่องพื้นโรบลี่ยูริเทน

เวลาที่ใช้เพื่อให้สิร่องพื้นโรบลี่ยูริเทน TT-P-2760 แห่งตัว เพื่อจะทำการพ่นสีทับหน้าโรบลี่ยูริเทน MIL-C-83286 ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ถ้า อุณหภูมิ น้อยกว่า 60 องศา F ห้ามพ่นสีทับหน้า
2. ถ้า อุณหภูมิ น้อยกว่า 75 องศา F ใช้เวลาอย่างน้อยที่สุด 4 ชั่วโมง
3. ที่อุณหภูมิ 75 องศา F
  - ถ้า ความชื้นสัมพัทธ์ 25-70 % ใช้เวลา 4 ชั่วโมง
  - ถ้า ความชื้นสัมพัทธ์ 70-100 % ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
4. ที่อุณหภูมิ 85 องศา F
  - ถ้าความชื้นสัมพัทธ์ 25-60 % ใช้เวลา 4 ชั่วโมง
  - ถ้าความชื้นสัมพัทธ์ 60-80 % ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
  - ถ้าความชื้นสัมพัทธ์ 80 % ขึ้นไป ใช้เวลา 1 ชั่วโมง
5. ที่อุณหภูมิ 95 องศา F
  - ถ้าความชื้นสัมพัทธ์ 25-45 % ใช้เวลา 4 ชั่วโมง
  - ถ้าความชื้นสัมพัทธ์ 45-65 % ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
  - ถ้าความชื้นสัมพัทธ์ 65 % ขึ้นไป ใช้เวลา 1 ชั่วโมง

#### 5.1.5 PRIMER COATING, ELASTOMERIC, POLYSULFIDE, CORROSION INHIBITING

##### MIL-P-87112

ก. การผสม สิร่องพื้นโรบลี่ชลไพร์ MIL - P-87112 ถูกผลิตขึ้นมาเป็นชุด (KIT) ใน 1 ชุด จะมี 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่เป็นเนื้อสี (BASE COMPOUND) และองค์ประกอบที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (ACCELERATOR) งานอัตราส่วน 15 ต่อ 1 โดยน้ำหนัก การนำมาผสมควรจะนับถือตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตเพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด

1. เข่าองค์ประกอบที่เป็นเนื้อสี (BASE COMPOUND) โดยใช้เครื่องเข่า นาน 5 นาที

2. เข่าองค์ประกอบที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยเติมลงในองค์ประกอบที่เป็นเนื้อสี  
 3. ปิดฝากระป๋องขององค์ประกอบที่เป็นเนื้อสี และเข่าขึ้นลงนาน 2 - 3 นาที และเข่าต่ออีก 2 - 3 นาทีในตำแหน่งที่กลับกัน

ช. การเติมทินเนอร์ สีที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีความหนืดสูงมาก และจำเป็นต้องเติมทินเนอร์ก่อนจะนำไปพ่น และเราจะเติมทินเนอร์ทันทีที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้น้ำสีที่ผสมเสร็จแล้วส่องลงในภาชนะพ่นสี เติมทินเนอร์ลงไป ด้วยอัตราส่วน สี : ทินเนอร์เท่ากับ 5 : 3 ทินเนอร์ที่ใช้จะเป็นส่วนผสมระหว่าง MEK และ TOLUENE เมื่อเติมทินเนอร์แล้วให้กวานเป็นเวลา 2 นาที สำหรับส่วนผสมระหว่าง MEK และ TOLUENE จะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิดังต่อไปนี้

1. อุณหภูมิ 75 องศา F ให้ใช้ MEK 50 % พสมกับ TOLUENE 50 %

(โดยปริมาตร)

2. อุณหภูมิ 85 องศา F ให้ใช้ MEK 25 % พสมกับ TOLUENE 75 %

(โดยปริมาตร)

3. อุณหภูมิ 65 องศา F ให้ใช้ MEK 75 % พสมกับ TOLUENE 25 %

(โดยปริมาตร)

หลังจากที่เติมทินเนอร์แล้ว ความหนืดที่เหมาะสมจะเท่ากับ 17 - 24 วินาที โดยใช้จั่ววัดความหนืด ZAHN CUP NO.2

ค. การนำไปใช้งาน สีที่ผสมเสร็จเรียบร้อย จะมีอายุการใช้งาน (POT LIFE) แตกต่างกันไปตามอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ที่สภาวะมาตรฐานคือ 75 องศา F และความชื้น 50 % อายุการใช้งานจะนานประมาณ 1 1/2 ชั่วโมง สำหรับทุก อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 10 องศา F อายุการใช้งานจะลดลงครึ่งหนึ่งสำหรับทุก อุณหภูมิที่ลดลง 10 องศา F อายุการใช้งานจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า หลังจากนั้นจึงนำสีรองพื้น POLYSULFIDE ที่เตรียมเสร็จแล้วไปพ่นให้ซึ้ง ให้มีความหนาของฟิล์มที่ยังเปียกประมาณ 3 ถึง 3.5 mils ซึ่งพิมพ์ทึบ เปียกนี้ เมื่อแห้งแล้วจะมีความหนาประมาณ 1 ถึง 1.2 mils โดยจะใช้เวลาประมาณ 3

ถึง 6 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้น หลังจากที่สีร่องพื้นแห้งแล้ว เราสามารถพ่นสีทับหน้า POLYURETRHANE; MIL-C-83286 ได้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่สีร่องพื้นแห้งอย่างไรก็ตาม ถ้าไม่มีความชื้นหรือสั่งสกปรก เกิดขันบนผิวชั้นงานเลย การพ่นสีทับหน้า POLYURETHANE; MIL-C-83286 สามารถทำได้ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากที่สีร่องพื้นแห้ง

#### 5.1.6 POLYURETHANE TOPCOAT;MIL-C-83286

##### ก. การผสม (MIXING)

การของค์ประกอบที่เป็นเนื้อสี (COMPONENT 1 , POLYESTER RESIN) และองค์ประกอบที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (COMPONENT 2, ALIPHATIC ISOCYANATE CATALYST) ในบริเวณพื้นที่ ที่มีการถ่ายเทอากาศ ที่ดี เสร็จแล้วจึงนำมาผสมกันด้วยอัตราส่วน 1 ต่อ 1 โดยปริมาตร โดยให้เหตุว่าเร่งปฏิกิริยา (COMPONENT 2) ลงในใน เนื้อสี (COMPONENT 1) กวานให้เข้ากันให้ดี ปล่อยทิ้งไว้ 30 นาที เพื่อให้ทับปฏิกิริยาเคมีกัน และเพื่อให้พองอากาศ หมดໄบ ทั้ง 2 องค์ประกอบที่นำมาผสมกัน ต้องมาจากผู้ผลิตเดียวกัน และต้องจะปริมาณสีที่จะใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง ตรวจสอบความหนืด โดยใช้ด้วยวัดความหนืด ZAHN CUP NO.2 ความหนืดที่เหมาะสม คือ 18 - 21 วินาที และสามารถปรับค่าความหนืดได้โดยใช้ทินเนอร์ MIL -T-81772, TYPE I

##### ข้อควรทราบเกี่ยวกับสีบลลี่ย์รีเทน

1. ในองค์ประกอบที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (COMPONENT 2 ) จะมีสารเคมีทวากซึ่งชื่อว่า HEXAMETHYLENE DIISOCYANATE (HMDI) สาร HMDI นี้ เพียงเล็กน้อยในบรรยายกาศ จะทำให้เกิดความระคายเคืองอย่างรุนแรงต่อระบบการหายใจและผิวหนัง ดังนั้นผู้ปฏิบัติงาน จึงควรสวมถุงมือพลาสติกหรือถุงมือยาง ผ้ากันเปื้อน หน้ากากช่วยหายใจและแวนต้าและควรจะทำงานสถานที่ ที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี

2. สีบลลี่ย์รีเทน เป็นสีที่มีความไวต่อความชื้น, สารเคมีจำพวกคีโตน (KETONE) และ อัลกอฮอล์ ดังนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมจะต้องสะอาด และแห้ง และเก็บสีที่เหลือบ้างไม่ใช้ในภาชนะที่ปิดผ้าแน่น ลมที่จะมาใช้ในการพ่นสี จะต้องไม่มีน้ำมัน หรือน้ำมันบนอุปกรณ์ น้ำจะทำปฏิกิริยากับองค์ประกอบที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเกิด ก้าชการ์บอนไดอีกไซด์ ทำให้สีพ่นออก

นามีพองอากาศ และนำ้าทิพิวงาน เป็นหลุมเป็นม่อ

๗. วิธีใช้สีทับหน้าบลูบีรีเทน MIL-C-83286 (APPLICATION OF POLYURETHANE TOPCOAT) เมื่อผสมสีตามข้อ ก. เสร็จแล้วให้พ่นทับบนที่รองพื้น รวม 2 เที่ยว แต่ละเที่ยว ควรใช้เวลาอย่างน้อย 30 นาที และอย่างมาก 4 ถึง 6 ชั่วโมง สีที่พ่นงานแต่ละเที่ยวจะมี พิล์มสีที่แห้งหนา 0.8 ถึง 1.2 mils ดังนั้นความหนาของพิล์มสีทับหน้าทึ้งหมวด เมื่อแห้งแล้ว จะเป็น 1.6 ถึง 2.4 mils ดังนั้นความหนาของพิล์มสีทับหน้าทึ้งหมวด เมื่อแห้งแล้วจะเป็น 1.6 ถึง 2.4 mils และเมื่อร่วมกัน (ทึ้งสีรองพื้นและสีทับหน้า) จะได้ความหนาของ พิล์มสีเมื่อแห้งตัวแล้ว ประมาณ 2.2 ถึง 3.2 mils

#### 5.1.7 POLYURETHANE TOPCOAT , HIGH SOLIDS; MIL-C-85285

สีบลูบีรีเทน SPEC MIL-C-85285 นี้ เป็นสีที่มีอยู่ 2 องค์ประกอบ เป็นสีที่ผลิตขึ้นมา ใช้ในการฉีดห้องควบคุมเกี่ยวกับคลภาวะในอากาศ เป็นสีที่มี VOC ต่ำ คือมี VOC เท่ากับ 420 กรัม/ลิตร หรือ 3.5 ปอนด์/แกลลอน

##### ก. การผสม (MIXING)

ก่อนที่จะนำองค์ประกอบทั้ง 2 มาผสมกัน ให้กวนแต่ละองค์ประกอบ ให้เข้ากันให้ดี เสร็จแล้วจึงผสมองค์ประกอบที่เป็นเนื้อสี (RESIN หรือ COMPONENT 1) กับองค์ประกอบ ที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (CATALYST หรือ COMPONENT 2) โดยใช้อัตราส่วน COMPONENT 1 ต่อ COMPONENT 2 เท่ากับ 3 : 1 แล้ว กวนให้เข้ากันให้ดี ความหนืดที่เหมาะสม ใน การพ่นสีเท่ากับ 17 ถึง 23 วินาที โดยใช้ถ้วยวัดความหนืด ZAHN CUP NO.2 และทึ้ง COMPONENT 1 และ COMPONENT 2 ต้องมาจากบริษัทผู้ผลิตเดียวกัน และควรจะผสมสีเพื่อ จะใช้พ่นให้สามารถใช้หมดภายใน 2 ชั่วโมง

##### ๘. วิธีซึ้ง

หลังจากที่ได้ผสมสีบลูบีรีเทน MIL-C- 85285 เสร็จแล้วจึงนำไปพ่นทับบนสีรองพื้น 1 หรือ 2 เที่ยว ความหนาของพิล์มสีที่แห้ง จะประมาณ 1.6 ถึง 5 MILS

ทึ้งสีบลูบีรีเทน MIL-C- 83286 เมื่อทำการพ่นเสร็จแล้ว ก่อนที่จะนำไปใช้งาน จะต้องปล่อยให้แห้ง ตามระยะเวลา ดังต่อไปนี้

- ทึ้งไว้นาน 6 ชั่วโมง ก่อนลอกเทป หรือสิ่งบกคลุม

- ทั้งวัน 4 ชั่วโมง เป็นอย่างน้อย ก่อนเอาออกจากห้องพ่นสี
- ทั้งวัน 8 ชั่วโมง ก่อนทำเครื่องหมาย
- ทั้งวัน 30 ชั่วโมง ก่อนทดสอบเครื่องยนต์
- ทั้งวัน 48 ชั่วโมง ก่อนทำ WET TAPE TEST
- ทั้งวัน 72 ชั่วโมง ก่อนทำการบิน

#### 5.1.8 การพ่นสีติกแต่งบริเวณเฉพาะแห่งเมื่อสีเดิมหลุดล่อนหรือเสียหาย

ในกรณีที่ความเสียหาย มีบริเวณกว้างและลึกถึงพื้นผิว จะต้องทำการลอกสีออกให้หมด และทำการพ่นสีใหม่ทั้งหมดจากการอยู่ต่อถึงรอยต่อ แต่ถ้าเป็นบริเวณเล็ก ๆ ให้ทำดังต่อไปนี้

- ก. ทำความสะอาดบริเวณที่จะซ่อมแซม
- ข. ปกปิดส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสี และขัดบริเวณที่จะพ่นด้วยกระดาษทรายเบอร์ 180
- ค. เช็ดด้วย ENZYME CLEANER; MIL-C-83873
- ง. พ่นสีรองพื้น EPOXY; MIL-P-23377 หรือ MIL-P-85582 หรือใช้สีรองพื้น POLYURETHANE; TT-P-2760 บางๆ 1 เที่ยว ทึ่งๆ 2 ชั้น.
- จ. พ่นสีทับหน้า POLYURETHANE SPEC MIL-C-83286 หรือ MIL-C-85285 จำนวน 1 เที่ยว หรือ 2 เที่ยว ใช้ระยะเวลาเที่ยว กินเวลา 1-4 ชม.

#### 5.2 ระบบการเคลือบพิว LACQUER ACRYLIC NITROCELLULOSE

ระบบการเคลือบพิว LACQUER ACRYLIC NITROCELLULOSE ประกอบด้วยการพ่นสี WASH PRIMER; SPEC MIL-C-8514 ตามด้วยการพ่นสีรองพื้น SPEC MIL-P-7962 และการพ่นสีทับหน้า ACRYLIC NITROCELLULOSE; SPEC MIL-L-19537 หรือ MIL-L-19538

##### 5.2.1. สี WASH PRIMER; SPEC MIL-C-8514

สีนิดนี้เป็นสีที่มีอยู่ 2 องค์ประกอบ (COMPONENT) คือ องค์ประกอบที่เป็นเนื้อสี (RESIN COMPONENT) และองค์ประกอบที่เป็นกรด ACID COMPONENT ซึ่งจะต้องนำมาผสมกัน ก่อนที่จะนำไปใช้ องค์ประกอบที่เป็นเนื้อสี ประกอบด้วย ZINC CHROMATE, MAGNESIUM SILICATE, POLYVINYL-BUTYRAL RESIN และ ALCOHOL ส่วนองค์ประกอบที่เป็นกรด ประกอบด้วย กรดพอสฟอริก, เอทิลอลัลกอไซด์, บิวทิลอลัลกอไซด์ และน้ำ หน้าที่หลักของสี WASH PRIMER คือ เป็นตัวเชื่อมระหว่างพิวโลหะ (ซึ่งอาจจะเคลือบพิวตอนเวอร์ชัน

หรือไม่เคลือบก็ได้) กับสีรองพื้นที่จะพ่นทับลงไน

#### 5.2.2 การผสม (MIXING)

ก. ก่อนการผสมให้ gunmen แต่ละองค์ประกอบ ให้เข้ากันให้ดีเสียก่อน แล้วจึงค่อย ๆ เติม องค์ประกอบที่เป็นกรดลงในองค์ประกอบที่เป็นเนื้อสีพร้อมกับการวนตลอดเวลา โดยมีอัตราส่วน ของเนื้อสีกับกรด เท่ากับ 4 ต่อ 1 ห้ามเติมองค์ประกอบที่เป็นเนื้อสี ลงในงานองค์ประกอบที่ เป็นกรด

หมายเหตุ สี WASH PRIMER; MIL-C-8514 เป็นสารที่ติดไฟได้และเป็นพิษต่อ ตา, ผิวหนัง , ทางเดินหายใจ จึงควรใส่ถุงมือกันน้ำด้วยไว้ระหว่างปฏิบัติงาน และสถานที่ทำงาน ควรจะมีการถ่ายเทอากาศที่ ออกจากนั้น ควรทราบว่า ต้องค์ประกอบที่เป็นกรดนี้ ไม่ใช่ เป็นทินเนอร์ แต่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่สำคัญ ดังนั้น จึงต้องผสมกันในอัตราส่วน 4 ต่อ 1 - ที่ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ถ้าเราเติมน้ำกรดน้อยเกินไป จะทำให้การยึดเกาะไม่แน่น แต่ถ้า เราเติมน้ำกรดมากเกินไปจะทำให้ฟิล์มสีทึบเบระ และแตกง่าย

ข. งานกรณีที่เก็บสี WASH PRIMER ไว้นาน จะทำให้องค์ประกอบที่เป็นเนื้อสี เกิดการ แยกตัว เมื่อเป็นดังนี้ ให้เหล่านี้ที่เป็นของเหลวแยกออกมา และให้เข้ามี หรือพายตีเนื้อสีให้ แตก เสร็จแล้วจึงค่อย ๆ เติมส่วนที่เป็นของเหลวคืนกลับ พร้อมกับมีการวนตลอดเวลา จน กว่าจะรวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวได้

ค. อายุการใช้งานของสี WASH PRIMER ที่ พสมแล้ว จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิ ต่ำกว่า 90 องศา F จะสามารถมีอายุ อยู่ได้ถึง 4 ชั่วโมงแต่ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 90 องศา F จะมีอายุอยู่ได้เพียง 2 ชั่วโมง

#### 5.2.3 การเติมทินเนอร์สำหรับการพ่น ( THINNING FOR SPRAYING )

ทินเนอร์ที่ใช้ผสมสี WASH PRIMER คือ เอทิลอลกอฮอล์ (ETHYL ALCOHOL); SPEC MIL-A-6091 ความหนาดพอกเพื่อเหมาะสมสำหรับการพ่นเท่ากับ 24 - 31 วินาที โดยใช้ถ้วยวัด ความหนาด ZAHN CUP NO.2

การใช้ทินเนอร์สำหรับผสมสี WASH PRIMER อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ ความชื้น สัมพัทธ์ของอากาศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ก. สภาพอากาศปกติ ( NORMAL WEATHER CONDITIONS ) คือมีความชื้นสัมพัทธ์

35 ถึง 70 % อุณหภูมิ 50 องศา F ถึง 90 องศา F ทินเนอร์ที่จะใช้คือเอทิลอลัคอฮอล์ (ETHYL ALCOHOL); SPEC MIL-A-6091 หรือ ส่วนผสมระหว่าง เอทิลอลัคอฮอล์ 9 ส่วน กับ บิวทิลอลัคอฮอล์ (BUTYL ALCOHOL); SPEC TT-B-846 อีก 1 ส่วน ตามปรกติปริมาณของทินเนอร์ที่ใช้ จะเท่ากับปริมาณขององค์ประกอบที่เป็นกรดก็จะทำให้ได้ความหนดที่เหมาะสมกับการนำไปพ่น นั่นคือ อัตราส่วน การผสมสี WASH PRIMER ที่ดูดต้อง ระหว่าง องค์ประกอบที่เป็นน้ำอีสี ต่อองค์ประกอบที่เป็นกรด ต่อ ทินเนอร์ จะเท่ากัน 4 ต่อ 1 ต่อ 1 และ การที่เราจะใช้ทินเนอร์ที่เป็นส่วนผสมระหว่าง เอทิลอลัคอฮอล์ กับบิวทิลอลัคอฮอล์ ก็ต่อเมื่อมีความชื้นสัมพัทธ์ และอุณหภูมิที่สูงเท่านั้น ( แต่ยังอยู่ในช่วงของสภาพอากาศที่ปกติอยู่ )  
เพราะว่า บิวทิลอลัคอฮอล์ จะใช้เวลาในการแห้งตัว ที่มากกว่า

ข. สภาพอากาศที่มีความชื้นต่ำ (LOW HUMIDITY CONDITIONS) คือมีความชื้นสัมพัทธ์ น้อยกว่า 35 % และอุณหภูมิ 700 องศา F ถึง 800 องศา F ทินเนอร์ที่จะใช้คือ ส่วนผสมระหว่างน้ำกลิ้น ๒ ส่วน และส่วนผสมระหว่างเอทิลอลัคอฮอล์กับบิวทิลอลัคอฮอล์ ( ในอัตราส่วน 9 ต่อ 1 ) อีก 1 ส่วน หรือ พุดอิกอย่างก็คือ ส่วนผสมระหว่าง น้ำกลิ้น, เอทิลอลัคอฮอล์ และบิวทิลอลัคอฮอล์ ในอัตราส่วน 20 ต่อ 9 ต่อ 1 โดยปริมาตรนั้นเอง

ค. สภาพอากาศที่มีความชื้นสูง (HIGH HUMIDITY CONDITION) คือมีความชื้นสัมพัทธ์ ตั้งแต่ 70 % ขึ้นไป การที่มีความชื้นสูงจะทำให้การพ่นสี WASH PRIMER เกิดเป็นฝ้า (BLUSHING) ที่ผิวของงาน ซึ่งจะทำให้สีที่จะมาพ่นทับเกาไม่แน่น การเกิดฝ้าเกิดขึ้นเนื่องจากทินเนอร์ที่ใช้มีการระเหยตัวได้ง่าย ทำให้มีไอน้ำมาเกาะ ดังนั้น การป้องกันการเกิดฝ้า เราจะใช้ทินเนอร์ที่มีอัตราการระเหยตัวต่ำกว่า มาใช้แทนทินเนอร์ที่มีอัตราการระเหยตัวสูง นั่นคือเราจะไม่ใช้ เอทิลอลัคอฮอล์ MIL-A-6091 ( เพราะมีอัตราการระเหยตัวสูง ) แต่จะใช้ ไซอะซิโตก อัลกอฮอล์ ( DIACETONE ALCOHOL ); SPEC O-D-306 หรือใช้ เมทิลไอโซบิวทิล คิรตัน (METHYL - ISOBUTYL KETONE, MIK); SPEC TT-M-268 หรือใช้บิวทิลอลัคอฮอล์ (BUTYL ALCOHOL); SPEC TT-B-846 แทนที่ไซอะซิโตก อัลกอฮอล์ มีอัตราการระเหยตัว ต่ำกว่าสุดในกลุ่มนี้ จึงสามารถป้องกันการเกิด ฝ้าได้ดีที่สุดเพื่อให้สะทกในการใช้ทินเนอร์ สำหรับผสมสี WASH PRIMER ที่สภาพอากาศต่าง ๆ จึง จะได้สรุปเป็นตารางส่วนผสมของสารที่ใช้ผสมทำทินเนอร์ ดังต่อไปนี้

สารต่าง ๆ ที่ใช้	ปริมาณที่ใช้ (อ่านลง)						
	ความชื้นสัมพัทธ์ปกติ ( ๓๕ - ๔๐ % )		ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ (ต่ำกว่า ๓๕ %)		ความชื้นสัมพัทธ์สูง (๔๐ % ขึ้นไป)		
	๑ ส่วน	๕ ส่วน	๕ ส่วน	๑ ส่วน	๑ ส่วน	-	-
เอทิลอลกอฮอลล์ (MIL-A-6091)	๑ ส่วน	๕ ส่วน	๕ ส่วน	-	-	-	-
บิวทิลอลกอฮอลล์ (TT-B-846)	-	๑ ส่วน	๑ ส่วน	๑ ส่วน	-	-	-
น้ำกลั่น	-	-	๘๐ ส่วน	-	-	-	-
ไตรอะซีโรโนลกอฮอลล์ ( O-D-306 )	-	-	-	-	๑ ส่วน	-	-
MIK (TT-M-268)	-	-	-	-	-	-	๑ ส่วน

เมื่อเราได้เตรียมทินเนอร์ตามสภาวะอากาศต่าง ๆ เสร็จแล้ว จึงนำไปเติมในสี WASH PRIMER ที่ผสมไว้เรียบร้อยแล้ว โดยจะเติมทินเนอร์ เท่ากับปริมาณขององค์ประกอบที่เป็นกรด นั่นก็คือ โดยสรุป อัตราส่วนการผสมสี WASH PRIMER ระหว่างองค์ประกอบที่เป็นเนื้อสี และองค์ประกอบที่เป็นกรด และทินเนอร์จะเท่ากัน 4 ต่อ 1 ต่อ 1 นั่นเอง

#### 4.2.4 การใช้สี WASH PRIMER

เราสามารถนำสี WASH PRIMER ไปใช้ได้โดยวิธีการพ่น, การใช้แบบทา หรือใช้ลูกกลิ้งก็ได้ การพ่นบาง ๆ เพียงเที่ยวเดียว ก็จะได้ความหนาของพิล์มที่พอเหมาะสม ( 0.2-0.3 mil) อย่างพยายามพ่นเพื่อให้สี WASH PRIMER ปิดบังจมูกไม่เห็นเนื้อโคลน เพราะจะทำให้ได้พิล์มสีซึ่งหนาเกินไป ซึ่งเป็นผลทำให้สีทื่อนที่จะมาพ่นทับ Hague ไม่แน่น ตั้งนั้นถ้าเห็นว่าพ่นหนาเกินไปให้รีบล้างออกทั้งอัลกอฮอล์ทันทีแล้วจึงพ่นใหม่

### 5.2.5 เวลาในการแห้งตัว (DRYING TIME)

สี WASH PRIMER จะแห้งตัวภายใน 2 - 3 นาที แต่ควรจะปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อยที่สุด 60 นาที แต่ไม่เกิน 4 ชั่วโมง โดยทั่ว ๆ ไป จะปล่อยทิ้งไว้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ถ้าปล่อยไว้นานเกิน 4 ชั่วโมง ต้องลอกสี WASH PRIMER ออกแล้วทำความสะอาดจึงจะพ่นใหม่ ถ้าต้องการให้สีทึบหน้ามีความเงางามมากขึ้น ให้ใช้กรดราบทราบละเอียดเบอร์ 320 หรือ 400 ลูบเนา ๆ ผิวงานที่พ่นสี WASH PRIMER เพื่อให้ผิวเรียบยิ่งขึ้น จากนั้นจึงค่อยทำการพ่นสีรองพื้น MIL-P-7962 ต่อไป

### 5.2.6 สีรองพื้น; SPEC MIL-P-7962

เป็นสีรองพื้นที่มีสารเคมีสำคัญคือ ZINC CHROMATE ช่วยยับยั้งการ腐ร่อน, แห้งเร็ว ให้สำหรับพ่นทับบนสี WASH PRIMER และยังเป็นสีรองพื้นสำหรับสีทึบหน้า ACRYLIC NITRO CELLULOSE โดยเฉพาะ

### 5.2.7 การผสมและการใช้ทินเนอร์สำหรับการพ่น

#### (MIXING AND THINNING FOR SPRAYING)

ก่อนนำมาใช้งานให้กวนสีรองพื้น MIL-P-7962 ให้ทั่ว เสียก่อนอย่างให้มีเนื้อสีทิกตะกอน อยู่ที่ก้นถัง ทินเนอร์ที่จะใช้ผสมให้เข้าทินเนอร์ตาม SPEC TT-T-266 ความหนืดที่เหมาะสมจะเท่ากับ 15 ถึง 23 วินาที โดยใช้อุปกรณ์ ZAHN CUP NO.2 ตามปกติแล้วจะใช้สีรองพื้น 2 ส่วน ผสมกับทินเนอร์ 3 ส่วน ก็จะได้ความหนืดที่ต้องการ นำไปกรองผ่านฟ้ากรองชนิดละเอียดแล้วจึงเทใส่ถุงพ่นสี

### 5.2.8 ความหนาของพิล์ม ( FILM THICKNESS )

ความหนาของพิล์มสีเมื่อแห้งแล้ว ควรจะมีค่าประมาณ 0.3 ถึง 0.4 mil ซึ่งจะเท่ากับความหนาของพิล์มฯ ขณะเปียก 0.6 ถึง 0.8 mil

### 5.2.9 การนำสีรองพื้น MIL-P-7962 ไปใช้งาน

การใช้สีรองพื้น MIL-P-7962 ตัวนี้ควรใช้วิธีพ่นอย่างเดียว ถ้าจะใช้บรรยายควรจะเป็นพ่นทึบต้องการซ่อนซึ่งมีพิล์มสีเล็กมาก เพราะว่าสีด้านนี้แห้งเร็ว การพ่นให้แห้งเพียงบาง ๆ เทียบเดียว จะทำให้ได้พิล์มสีเหลืองอมเขียว ซึ่งก็จะได้ความหนาที่พอเหมาะสมแล้ว และเราควรจะหลีกเลี่ยงการพ่นที่หนาจะเกินไป โดยจะสังเกตจากสีของพิล์มจะมองเห็นเป็นสีเหลืองเข้ม

### 5.2.10 เวลาที่ใช้ในการแห้งตัว (DRYING TIME)

สีรองพื้น MIL-P-7962 จะแห้งตัวพอจับได้ภายใน 6 นาที การพ่นสีทับหน้า MIL-L-19537 ควรจะกระทำภายใน 1 ชั่วโมง เพื่อให้ได้ผลการยึดเกาะของสีที่ดีที่สุด

### 5.2.11 สีทับหน้า ACRYLIC NITROCELLULOSE LACQUER (MIL-L-19537 หรือ MIL-L-19538)

สี LACQUER ; MIL - L-19537 หรือ MIL-L-19538 นี้ เมื่อได้ทำการพ่นอย่างถูกต้องตามขั้นตอนแล้ว จะสามารถใช้งานได้ถึง 2 ปี ในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างจะรุนแรง แต่ทรงพื้นที่ ที่มีการใช้สักบ้ำยิดติด หรือ พื้นที่อื่น ๆ ในทำงานเดียวกัน ควรจะได้มีการตรวจสอบอยู่เสมอ เพราะอาจมีการแตกของสีขึ้นได้ ซึ่งจะได้ทำการซ่อมแซมได้ทันเวลา

### 5.2.12 การผสมและการนำไปใช้งาน (MIXING AND APPLICATION OF TOPCOAT)

ก. ให้เจือจางสีแล็คเกอร์ MIL-L-19537 หรือ MIL-L-19538 ให้ได้ความหนืดที่เหมาะสม คือ 21 ถึง 27 วินาทีโดยใช้ถ้วยวัดความหนืด ZAHN CUP NO.2 โดยใช้ทินเนอร์ตาม SPEC MIL-T-19544 หรือ MIL -T-81772, TYPE I, I หรือ III โดยทั่วไปจะใช้อัตราส่วนการผสมระหว่างสีกับทินเนอร์ เท่ากัน 1 ต่อ 1 ก็จะได้ความหนืดที่เหมาะสมตามต้องการ โดยปกติแล้วการพ่นสี แล็คเกอร์ MIL-L-19537 หรือ MIL-L-19538 มักจะไม่มีปัญหาเรื่องการเกิดเป็นผ้าบนขึ้นงาน เพราะตัวทำละลายในทินเนอร์ MIL-T-19544 หรือ MIL-T-81772 มีจุดเดือดที่สูง แต่ถ้าอย่างไรก็ตาม ถ้าบังปรากญีผ้าเกิดขึ้นบนขึ้นงาน ให้เติมน้ำยา SPEC TT-E-776 (ETHYLENE GLYCOL) ลงในทินเนอร์ MIL-T-19544 หรือ MIL-T-81772 เพียงเล็กน้อย อย่าใช้มากเกินไป

ข. นำสีพ่นทับบนสีรองพื้น MIL-P-7962 โดยพ่นให้ทั่ว จำนวน 2 เที่ยว ระยะห่างของแต่ละเที่ยวกันเวลาอย่างน้อยที่สุด 45 นาที และได้นานที่สุดถึง 96 ชั่วโมง ก่อนจะพ่นเที่ยวที่ 2 แต่ถ้าล่อຍาวนานขึ้นคืน ก่อนพ่นเที่ยวที่ 2 ต้องใช้ กระดาษทรายลูบขัดเพียงเบา ๆ เพื่อให้สีที่จะพ่นในเที่ยวที่ 2 ยึดเกาะแน่นกับสีที่พ่นในเที่ยวแรก เมื่อพ่นเสร็จแล้วให้ล่อຍังไห้แห้งเป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด 48 ชั่วโมงก่อน ติดเครื่องยนต์ และปล่อยทิ้งไว้ 72 ชั่วโมง ก่อนทำการบิน

**5.2.13 การพ่นสีซ่อนแซมบริเวณเฉพาะแห่งเมื่อสีเดิมหลุดล่อนหรือเสียหาย เล็กน้อย**

- ก. ขั้นที่ 1 ทำความสะอาดบริเวณที่จะซ่อนแซม
- ข. ขั้นที่ 2 ปกปิดส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสี และขัดบริเวณที่จะพ่นสี และตามขอบของพื้นที่ให้กลมกับสีเดิมที่ยังคงสภาพดีอยู่
- ค. ขั้นที่ 3 กรณีที่ขัดถึงพิวรโลหะ ให้พ่นสี WASH PRIMER ; MIL-C-8514
- ง. ขั้นที่ 4 พ่นสีรองพื้น SPEC MIL-P-7962 1เที่ยว และพ่นสีทับหน้า

SPEC MIL-L-19537 หรือ MIL-L-19538 จำนวน 1 หรือ 2 เที่ยว โดยก่อนที่จะพ่นสีทับหน้าให้พ่นพิโนร์เบล่า ๆ SPEC MIL-T-19544 หรือ MIL-T-81772 ไปยังพื้นที่ที่จะซ่อนเพื่อเป็นการเพิ่มกำลังการยึดเกาะของสีทับหน้าให้ดียิ่งขึ้น

**5.3 ระบบการเคลือบพิวตี้สีสะท้อนแสง (FLUORESCENT COATING SYSTEM)**

**(SPEC MIL-P-21563)**

การพ่นสีสะท้อนแสงกับชั้นส่วนบางชั้นของอากาศยาน เพื่อทำให้มองเห็นเด่นชัด ทำให้สามารถอุบัติเหตุ การชนกันกลางอากาศ อากาศยานที่ กองทัพอากาศกำหนดให้ พ่นสีสะท้อนแสงจะ เป็นอากาศยานประเเกทที่ใช้ฟิกบินหรือประเเกทอื่น ๆ อีกไม่กี่แบบ ระบบการพ่นสีสะท้อนแสงมีขั้นตอนทั้งหมด 5 ขั้น คือ

- ขั้นที่ 1 การพ่นสี WASH PRIMER ; SPEC MIL-C-8514
  - ขั้นที่ 2 การพ่นสีรองพื้น SPEC MIL-P-7962
  - ขั้นที่ 3 การพ่นสี LACQUER ACRYLIC NITROCELLULOSE; SPEC MIL-L-19538 สีขาว
  - ขั้นที่ 4 การพ่นสี สะท้อนแสง ; SPEC MIL-P-21563
  - ขั้นที่ 5 การพ่นฉาบหน้า (OVERLAY COAT)
- สำหรับขั้นที่ 1,2 และ 3 ได้อธิบายไว้แล้วในหัวข้อที่ 5.2 ซึ่งเป็นระบบการเคลือบพิวตี้ LACQUER ACRYLIC NITROCELLULOSE นั้นเอง ดังนั้นที่นี่จะได้อธิบายเฉพาะขั้นที่ 4 และ ขั้นที่ 5 เท่านั้น

**5.3.1 การพ่นสีสะท้อนแสง; SPEC MIL-P-21563**

เมื่อเราได้ปฏิบัติตามขั้นที่ 3 คือ การพ่นสีขาวเสร็จแล้ว ปล่อยให้สีขาวที่พ่นไว้แห้งโดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้นจึงทำการพ่นสีสะท้อนแสง ดังนี้

ก. กวนสีสังห์ท้อนแสงให้เข้ากันให้ดี

ฯ. นำมาร์คัมกับทินเนอร์ ซึ่งทินเนอร์ในที่นี้ให้ใช้ XYLENE; SPEC TT-X-916 หรือ TOLUENE; SPEC TT-T-548 โดยใช้อัตราส่วน สี 2 ส่วนกับทินเนอร์ 3 ส่วน โดยปริมาตร แล้วนำไปกรองด้วยฟ้ากรอง

ค. นำไปพ่นทับบนสีขาว ประมาณ 2 หรือ 3 เที่ยว โดยวันแต่ละเที่ยวใช้เวลาห่างกัน 30 ถึง 60 นาที จากนั้นจึงทิ้งไว้ให้แห้งสนิท ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

5.3.2 การพ่นสีฉาบหน้า (OVERLAY COAT)

เมื่อสีสังห์ท้อนแสงแห้งสนิทแล้ว จะทำการพ่นฉาบหน้า (OVERLAY COAT) 1 เที่ยวเพื่อบังกันรังสีอุลตราไวโอเลต จากแสงอาทิตย์ไม่ทำลายสีสังห์ท้อนแสง การพ่น OVERLAY นี้ พสมกับ XYLENE หรือ TOLUENE โดยใช้อัตราส่วนประมาณ 1 ต่อ 1 การพ่นให้พ่นให้ทั่วๆ มาก ๆ เสร็จแล้วจึงปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งเป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด 24 ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งาน

5.4 ทินเนอร์ต่าง ๆ ที่ใช้กันมากในกองทัพอากาศ

ทินเนอร์ หมายถึงสารใด ๆ ที่ช่างพ่นสีใช้เติมลงในสี เพื่อที่จะลดค่าความหนืดของสีให้น้อยลงและเมื่อพ่นสีเสร็จแล้ว ทินเนอร์เหล่านี้ก็จะระเหยตัวไปหมด โดยจะไม่มีปฏิกิริยาเคมีใด ๆ กับสีนั้น ๆ ต่อไปนี้เป็นทินเนอร์ต่าง ๆ ที่ กองทัพอากาศใช้กันมาก

ก. MIL - T-19544 เป็นส่วนผสมของ MIK (METHYL ISOBUTYL KETONE), TOLUENE, XYLENE และ ETHYLENE GLYCOL MONOBUTYL ETHER พลิชั่นมาเจพะ เพื่อใช้พสมกับสี LACQUER ACRYLIC NITROCELLULOSE; SPEC MIL-L-19537 และ MIL-L-19538 จึงไม่แนะนำให้นำไปใช้พสมกับสีอื่น ๆ

ข. TT-T-266 เป็นทินเนอร์ที่ใช้พสมกับสี NITROCELLULOSE LACQUER ; SPEC TT-L-20, TT-L-32, TT-L-58 และใช้พสมสีรองพื้น MIL-P-7962 ห้ามน้ำไปพสมกับสี LACQUER ; MIL-L-19537\_หรือ MIL -L-19538

ค. TT-T-306 เป็นทินเนอร์พสมสีอีนาเมล ตาม SPEC TT-E-489, TT-E-527 และ TT-E-529

ง. TT-T-548 หรือ TOLUENE สามารถเป็นได้ทั้งตัวทำละลายเรซินในการผลิต สี อีนาเมล หรือเป็นทินเนอร์ในการใช้งาน พสมสี สีที่ใช้ TOLUENE เป็นทินเนอร์คือสีรองพื้น

SPEC TT-P-1757 และสีสะท้อนแสง MIL - P - 21563

จ. MIL-T-81772 ทินเนอร์ ตัวนี้ มีอยู่ด้วยกัน 3 TYPES คือ

1. TYPE I ใช้สำหรับเป็นทินเนอร์ของสีทับหน้าโรบลั่ร์เทน;

SPE MIL-C-83286

2. TYPE II ใช้สำหรับเป็นทินเนอร์ ผสมสีรองพื้น อีพ็อกซี่, SPEC MIL-P-23377

3. TYPE III ใช้สำหรับเป็นทินเนอร์ ผสมสีแล็คเกอร์ เช่น MIL-L-19537,

MIL-L-81352

ฉ. TT-X-916 หรือ XYLENE เป็นทินเนอร์ที่ใช้ผสมกับสีสะท้อนแสง MIL-P-21563

ช. ทินเนอร์พิเศษ ใช้เฉพาะเพื่อช่วยในการแห้งตัว กรณีที่สภาพอากาศไม่ปกติ เช่น มีความชื้นสูง หรือต่ำเกินไป เมื่อมีความชื้นสูง การพ่นสีมักจะเกิดฟ้า ดังนั้นเพื่อบังกันการเกิดฟ้า เราจึงจะเติมตัวทำละลาย ที่มีจุดเดือดสูง (ระเหยยาก) ลงไปเพื่อช่วยบังกันการเกิดฟ้า ตัวทำละลายเหล่านี้ เช่น MIK; SPEC TT-M-268, DIACETONE ALCOHOL; SPEC 0-D-306 และ BUTYL ALCOHOL; SPEC TT-B-846 เป็นต้น

### 5.5 เรซิν (RESINS)

เรซินธรรมชาติ เป็นสารอินทรีย์ที่สักคามมาจากพืชหรือสัตว์ ส่วนเรซินสังเคราะห์เป็นสารที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมา และมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับเรซินธรรมชาติ ยางสันและเซลล์ลิก เป็นตัวอย่างของ เรซินธรรมชาติ ส่วนเรซินสังเคราะห์ ได้รับอุตสาหกรรม การผลิตสืบย่าง กว้างขวาง เพื่อให้ได้สีที่คุณสมบัติตามต้องการ สีส่วนมากที่กองทัพอากาศໄใช้ นั้นมักจะมีเรซินสังเคราะห์เป็นส่วนมาก ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของเรซินและคุณสมบัติพิเศษของมัน

ก. ALKYDS RESIN เป็นเรซินที่ใช้ผสมกับสีเน่าเมล มีคุณสมบัติเหนียว, อ่อนตัว ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ แต่ไม่ทนทานต่อสารเคมี สีที่ผสมด้วย ALKYD RESIN เช่น TT-E-489, TT-E-527, TT-E-529 เป็นต้น

ข. ACRYLICS RESIN เป็น เรซินที่มีคุณสมบัติเด่นในการทนทานต่อแสง และทนทานต่ออากาศภายนอก และบังน้ำความทนทานต่อสารเคมีได้ปานกลาง เมื่อเรานำ ACRYLIC RESIN นำไปใช้ร่วมกับ NITROCELLULOSE จะช่วยเพิ่มความแข็งมากขึ้น สีตาม SPEC MIL-L-19537 และ MIL-L-19538 เป็นตัวอย่างของการนำไป ACRYLIC RESIN มาใช้

ค. VINYLS RESIN มีที่ใช้ข้อบกอกในกองหัวอากาศ เป็นเรซินที่มีคุณสมบัติในการทนทานต่อความชื้นสูง หรือบรรยายอากาศที่เป็นกรดหรือด่าง มักจะใช้กับวัสดุก่อสร้างที่เป็นไม้หรือโลหะที่ต้องอยู่กับความชื้นสูง

จ. PHENOLIC RESIN เป็นเรซินที่มีคุณสมบัติพิเศษในด้านความแข็งและการทนทานต่อการเสียดสี

ฉ. SILICONE RESIN เป็นเรซินที่มีคุณสมบัติด้านการทนความร้อน

ช. EPOXIES RESIN เป็นเรซินที่มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องการยึดแน่นและการทนทานต่อสารเคมี ตัวอย่างของสีที่ใช้คือ สีรองพื้น EPOXY; SPEC MIL - P- 23377

ช. POLYURETHANE RESIN เป็นเรซินที่มีคุณสมบัติในการให้ความเงาสูงมาก มีความหนืดเป็นพิเศษ ทนทานต่อสภาพพื้นาอากาศและยังทนทานต่อสารเคมีเป็นอย่างดี ตัวอย่างที่ใช้คือ สีทับหน้า โรลลิ่บเริ่บ เทคนิค SPEC MIL-C-83286

### 5.6 ความหนืด ( VISCOSITY )

ความหนืด หมายถึง ความด้านทานที่ต่อการไหลของของเหลว ของเหลวที่มีความหนืดน้อยจะไหลได้สะดวกหรือเรียกว่ามีความเจือจางหรือใส ส่วนของเหลวที่มีความหนืดมากจะไหลได้ช้าลง หรือเรียกว่ามีความข้นมากกว่า ความหนืดนั้นหมายความว่ามีความสำคัญต่องานพ่นสีเป็นอย่างมาก การพ่นสีกับพินเนอร์ ถ้าได้ความหนืดที่ไม่ถูกต้องจะมีผลต่อการพ่น คือถ้าความหนืดน้อยเกินไป หรือพ่นสีใสเกินไปจะทำให้สีฟันเหลือบย้อยหรืออาจเป็นสาเหตุให้เกิดฟ้าขึ้นได้ หรือถ้าสีที่จะพ่นมีความหนืดมาก หรือสีข้นเกินไป จะทำให้เกิดพิษสีขึ้นบนผิวงาน ทำให้พิล๊มสีหนาเกินไป ดังนั้น ในการพ่นสีทุกครั้ง จึงต้องมีการตรวจสอบความหนืดของสีก่อนที่จะพ่นทุกครั้ง

#### 5.6.1 การวัดความหนืด ( VISCOSITY MEASUREMENT )

การวัดค่าความหนืดของของเหลว สามารถทำได้หลายวิธี และหน่วยที่วัดค่าของความหนืด ก็มีหลายชนิด แต่ในวงการที่เกี่ยวกับการพ่นสี วิธีที่ใช้มากที่สุดคือ ใช้วิวัฒนาการวัดความหนืด (VISCOMETER CUP) ซึ่งมีอยู่ 2 แบบ คือ FORD CUP และ ZAHN CUP ทั้ง 2 แบบนี้แสดงค่าของความหนืดออกมาเป็นเวลา ซึ่งมีหน่วยเป็นวินาที ที่ของเหลวจะไหลผ่านถ้วยวัดความหนืดนี้ ลักษณะของถ้วยวัดความหนืดทั้ง 2 แบบ จะเป็นถ้วยมีหลุมที่ก้นถ้วยจะมีรู (ORIFICE)

เพื่อให้ของเหลวไหลผ่าน วิธีการใช้ทำได้โดยนำถ้าวัดความหนืดนี้ จุ่มลงในของเหลวจน เต็มถ้วย และยกขึ้นให้พ้นจากของเหลวนั้น เริ่มจับเวลาที่ของเหลวหลอกผ่านรูรูนกระทั้ง หมดถ้วย เวลาที่ได้ก็คือค่าของความหนืดนั้นเอง ถ้าของเหลวมีความหนืดน้อยเวลาที่ใช้ก็จะ น้อย ถ้าของเหลวมีความหนืดมาก เวลาที่ใช้ก็จะมากขึ้นด้วย สำหรับรูที่จะอยู่ที่ก้นถ้วยนั้น จะ มีอยู่หลายขนาด ทำให้หัดวัดความหนืดมีอยู่หลายหมายเลขอีก แต่ที่นิยมใช้กันในงานพ่นสี นิยม ใช้ ถ้วยวัดความหนืด ZAHN\_CUP หมายเลข 2 ถ้าเป็น FORD CUP นิยมใช้ หมายเลข 4 ต่อไปนี้เป็นตารางเปรียบเทียบค่าความหนืดที่วัดด้วย FORD CUP หมายเลข 4 และ ZAHN CUP หมายเลข 2

FORD CUP NO.4	ZAHN CUP NO.2
5	6
10	12
12	14
15	18
18	21
20	24
22	27
25	31
30	37.5
35	44
37	47
40	51
42	54
45	58
46	60